

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Dic de 14	Parque Vicente Guerrero	Se apoyó a la empresa Coca Cola en el arreglo del Pino Navideño	*****
01 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó al patronato de la Feria Regional de Matehuala para localizar y reparar corto en el área de oficinas	*****
01 de Dic de 14	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 10 luminarias, 1 de la Plaza, además se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v sin brazo	4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 foco luz mixta de 160w, 1 foco 150w, 10 mts. De cable #14
01 de Dic de 14	Comunidad de la Joya	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w
01 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se terminó de instalar y probar adornos navideños, además se modifican soportes y se soldan a 6 adornos	*****
01 de Dic de 14	Fracc. Benito Juárez, Col. República, Las Vegas, se empezó la Col. Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Dic de 14	C. Benemérito de las Américas esq. Margarita Maza, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w
01 de Dic de 14	C. Jalisco esq. Guerrero, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
01 de Dic de 14	C. Cerro Prieto esq. Rayón, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 70w
01 de Dic de 14	C. Coahuila esq. Priv. Coahuila, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Dic de 14	C. Real de Catorce esq. Diamante, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Dic de 14	C. Quintana Roo entre Toluca y Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Dic de 14	C. Jalisco entre Toluca e Hidalgo, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Dic de 14	Col. San José, San Ángel, San Francisco, Las Hadas, Del Bosque, Las Animas, San Antonio, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Dic de 14	C. Blas Torres Martínez esq. María L. Castillo, Fracc. Del Bosque	Lámpara apagada	1 balastro 150w
01 de Dic de 14	C. Leona Vicario, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
01 de Dic de 14	C. Palmas, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
01 de Dic de 14	C. Luis H. Álvarez, Col. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
01 de Dic de 14	C. Charcas, Fracc. Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria con luz tenue	*****
02 de Dic de 14	Av. Las Américas esq. Durazno, Fracc. Arboledas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Dic de 14	C. Simón Bolívar antes de llegar a Manzanilla, Col. Palma de Romero	Se colocó malla antivandálica a luminaria y se reparó lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 2 mallas antivandálicas
02 de Dic de 14	C. Tamazunchale entre Villa de Reyes y el Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 14	C. Tamazunchale esq. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Se retiro luminaria que se había caído para su reparación, posteriormente se reinstaló en su lugar	*****
02 de Dic de 14	Camellón Blvd. A Dr. Arroyo	Se verificaron 2 circuitos de la primera subestación, encontrándose problema en el último arbotante del circuito oriente, se repusó cables de registro de tierra al registro del poste y se reemplazó balastro	1 balastro 250w, 8 mts. De cable #14
02 de Dic de 14	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se ingresó material de desecho para su verificación	*****
02 de Dic de 14	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se verificó solicitud para préstamo de reflectores	*****
02 de Dic de 14	Comunidad de el Mezquite	Se atendió llamado para verificar material eléctrico por apoyo solicitado en la Escuela Primaria	*****
02 de Dic de 14	Jardín de Niños "Melchor Ocampo", Col. Olivar de las Animas	Se entregó a la Directora listado de material requerido para rehabilitación de instalaciones eléctricas del plantel	*****
02 de Dic de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó a personal de Banorte en la verificación de líneas de alimentación para contactos	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Dic de 14	Escuela Secundaria Técnica 40	Se apoyó en la verificación y realización de listado de material requerido para reemplazó de lámparas dañadas en: pasillos, baños y escaleras del edificio	*****
02 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 32 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
02 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
02 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de adaptar soportes a adornos navideños	*****
02 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se comenzó con la limpieza de secciones del Pino Navideño	*****
02 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria tipo suburbana de 100w en 127v de la Col. Manuel Moreno Torres	*****
02 de Dic de 14	Col. Manuel Moreno Torres, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Dic de 14	C. Plan de Guadalupe esq. Tangamanga, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Dic de 14	Fracc. Matehuala, Col. Bustamante I,II,III, San Isidro, Jardín y se empezó con Cumbres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Dic de 14	Biblioteca Pública Municipal	Se apoyó verificando y realizando listado de material requerido para la reparación de lámparas dañadas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Dic de 14	Prol. Negrete esq. And. Sor Juana Inés de la Cruz, Bustamante I	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 socket mogul
02 de Dic de 14	Prol. Negrete entre Gonzalitos y And. Sor Juana Inés de la Cruz, Bustamante I	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
02 de Dic de 14	Prol. Negrete esq. Amapola, Bustamante II	Se retiro nido de pájaro de luminaria con luz tenue, además se colocó malla antivandálica	1 malla antivandálica
02 de Dic de 14	C. Luis Espota, Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 250w
02 de Dic de 14	C. Colombia, Col. Cumbres	Se reacomodo luminaria que estaba de lado	*****
03 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se terminó de realizar limpieza general a secciones de Pino Navideño	*****
03 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó estrella del Pino Navideño, además se probaron focos ornamentales	*****
03 de Dic de 14	Plaza 5 de mayo	Se instaló Pino Navideño quedando pendiente la conexión de iluminación	*****
03 de Dic de 14	Col. Cumbres, Pineño, Palma de Romero, Luis N. Morones, Juárez, Lázaro Cárdenas, Forestal y se empezó la Guadalupe de la calle de San Felipe hasta San Patricio	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Dic de 14	Parque Vicente Guerrero	Se apoyó con la grúa a la empresa Coca Cola en el reacomodo de adornos	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Dic de 14	Blvd. Turístico Carr. 57 fte. De Embutidos Mendoza en la Zona Industrial	Se reactivó circuito apagado	*****
03 de Dic de 14	Fracc. La Providencia, Col. La Providencia, Altamira, Héroes Potosinos, Niños Héroes, La Dichosa, Valle de la Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Dic de 14	Prol. Leona Vicario esq. Prol. Méndez, Col. La Providencia	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
03 de Dic de 14	C. Diego Rivera, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
03 de Dic de 14	C. Ignacio Montes de Oca, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
03 de Dic de 14	C. Ignacio Montes de Oca, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
03 de Dic de 14	Blvd. Héroes Potosinos fte. A Col. FOVISSSTE, Col. La Providencia	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Dic de 14	C. Hidalgo fte. A Plaza 10 de Mayo	Se reemplazó cable quemado en lámpara apagada	1 mt. De cable #14
04 de Dic de 14	C. Plan de Guadalupe entre Zaragoza Comunidad de Santa Ana de Abajo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Dic de 14	Comunidad de Santa Ana de Arriba	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Dic de 14	C. Moctezuma, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
04 de Dic de 14	C. Lerdo de Tejada esq. Librado Rivera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
04 de Dic de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Lámpara apagada	1 balastro 175w A.M.
04 de Dic de 14	C. 16 de Septiembre esq. Insurgentes, Flores Magón esq. Hidalgo, Blvd. Carlos Lazo esq. Ignacio Ramírez, Carr. 57 esq. Julián de los Reyes, La Dichosa y La Lagunita	Se apoyó al Departamento de Transito y Vialidad en el cambio de 6 focos de semáforos, los cuáles fueron proporcionados por ellos	*****
04 de Dic de 14	Registro Civil #1	Se apoyó reparando lámpara apagada en el área de recepción	1 tubo fluorescente de 75w
04 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron tubos fluorescentes de 75w, recuperándose 3	*****
04 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación a 2 adornos navideños, cambiándoseles secciones de manguera roja y verde	*****
04 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 18 bases para fotocelda con ménsula y fotoceldas de 127v	*****
04 de Dic de 14	Parque Vicente Guerrero	Se desconectó arbotante frente al Pino Navideño de Coca Cola	*****
04 de Dic de 14	Presidencia Municipal	Se colocaron Adornos Navideños en la fachada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Dic de 14	C. Matamoros esq. Carlos Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 socket mogul
04 de Dic de 14	C. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 balastro 100w, 1 foco 100w
04 de Dic de 14	C. Gabriela Mistral, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
05 de Dic de 14	C. Constitución esq. Constituyentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
05 de Dic de 14	C. Minas del Ogarrío, Fracc. Golondrinas	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
05 de Dic de 14	Comunidad de San José de los Guajes	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
05 de Dic de 14	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se repararon 25 luminarias y se reinstaló 1 más, también se reparó línea del arbotante fte. A la Cancha	13 focos 70w, 6 fotoceldas 127v, 3 balastros 70w, 1 fotocelda 220v, 1 socket mogul, 1 base para fotocelda
05 de Dic de 14	C. Gobernadora, Comunidad e Rancho Nuevo	Se reconectó línea de alimentación de circuito apagado	*****
05 de Dic de 14	C. Hidalgo esq. Bocanegra, Zona Centro	Se cambio cable de arbotantes apagados	.50 cms. De cable #14
05 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 29 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 4 de 100w, 2 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 1 de 150w	*****
05 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
05 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 bases para fotocelda con ménsula y fotocelda de 127v	*****
05 de Dic de 14	Col. Valle De México, Ampliación Guadalupe, Fracc. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Dic de 14	C. Bartolomé de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Dic de 14	Col. Kildum, Florida II, El Mineral, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, San Benito, Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Dic de 14	C. Circuito Hacienda La Florida, Fracc. San Benito	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de Dic de 14	C. Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 150w
08 de Dic de 14	C. Libertad entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. San Miguelito	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 malla antivandálica
08 de Dic de 14	C. Díaz Ordaz, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Dic de 14	C. Lerdo de Tejada entre Yugoslavia y Bélgica, Col. Las Mercedes	Se verificaron los 6 circuitos, se accionó el interruptor termomagnético disparado de 2 y se repararon 8 luminarias	2 balastos 250w, 6 focos 250w, 5 mts. De cable #14, 1 socket mogul
08 de Dic de 14	Acceso a Fracc. Villa de la Forestal	Se reemplazó refractor de policarbonato a 1 luminaria	1 refractor de policarbonato
08 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
08 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
08 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
08 de Dic de 14	C. Nevado de Toluca entre Monte Everest y Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico, .50 cms. De cable #16
08 de Dic de 14	And. Sierra Leona, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
08 de Dic de 14	Prol. Hidalgo, fte. Hacienda los Patos, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
08 de Dic de 14	Fracc. Jardines del Ojo de Agua, Col. Ojo de Agua, Florida, Nueva Florida, se empezó Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Dic de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 4 luminarias	1 foco 70w, 3 fotoceldas 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Dic de 14	Relleno Sanitario Comunidad de Santa Brígida	Se apoyó en la reparación de 1 luminaria	1 foco 250w
09 de Dic de 14	C. Victoria, Zona Centro	Se retiró luminaria para su reparación, posteriormente se reinstaló	*****
09 de Dic de 14	C. Nieve, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Dic de 14	C. Constitución esq. Constituyentes, Zona Centro	Lámpara luz tenue	1 foco 100w
09 de Dic de 14	Comunidad de Refugio de los Loera	Se verificó factibilidad para la instalación de luminaria, la cuál si se puede colocar	*****
09 de Dic de 14	Comunidad de Cerrito Blanco	Se verificó factibilidad para la instalación de luminaria, la cuál si se puede colocar	*****
09 de Dic de 14	Esc. Primaria "Revolución Mexicana", Comunidad de Santa Ana	Se apoyó verificando y reparando conexiones en un salón, además se repararon conexiones en centro de carga general	*****
09 de Dic de 14	Priv. Matamoros entre Juárez e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
09 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 luminarias tipo suburbana completas de 70w en 127v	4 carcasas, 4 balastos 70w (1/2 uso), 4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 4 acrílicos, 4 brazos metálicos, 20 mts. De cable #16
09 de Dic de 14	Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Dic de 14	C. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
09 de Dic de 14	C. Cedros esq. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
09 de Dic de 14	Col. Arboledas, Las Mercedes, Palmas, 22 de Mayo, La Granja, La Finca, Fracc. Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Dic de 14	Glorieta Fundadores	Se realizó mantenimiento reparando corto	6 mts. De cable #14
09 de Dic de 14	Av. Sur esq. Cenzontle, Col. La Granja	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Dic de 14	C. Cerrada de Bolivia esq. Croacia, Col. Las Mercedes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Dic de 14	C. Francisco Zarco esq. Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
10 de Dic de 14	Av. San Francisco, Col. Guadalupe Tepeyac	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó retirando ramas de arboles y además se limpiaron bigotes de las líneas	*****
10 de Dic de 14	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se apoyó en la instalación 2 reflectores de 400w en 220v para evento de Capilla, además se reemplazó fotocelda de lámpara encendida	1 fotocelda 127v
10 de Dic de 14	C. Morelos e Hidalgo de Guerrero a Bocanegra, Zona Centro	Se instalaron 13 adornos navideños	10 mts. De fleje 3/4, 13 hebillas 3/4, 3 bases para fotocelda con ménsula, 1 fotocelda 127v (1/2 uso)
10 de Dic de 14	C. Maristas, Fracc. Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 150w
10 de Dic de 14	C. Nevado de Toluca entre Monte Everest y Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
10 de Dic de 14	C. Monte Everest, Col. Colinas de la Paz	Lámpara luz tenue	1 acrílico
10 de Dic de 14	C. Naranja, Col. Los Naranjos	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
10 de Dic de 14	Col. San Ramón, Los Naranjos, Providencia, Colinas de la Paz, Fracc. Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Dic de 14	Camellón Blvd. Turístico desde Wal-Mart a restaurant el Pedregal	Se verificaron 6 circuitos de 3 subestaciones, además se revisaron 18 luminarias y se localizó y reparó corto	17 focos 400w, 4 balastos 400w
11 de Dic de 14	Comunidad de Santa Ana de Arriba	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Dic de 14	C. Puebla, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
11 de Dic de 14	C. Hidalgo esq. Bustamante, Zona Centro	Se reparó arbotante encendido	1 fotocelda 127v
11 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 3 focos 70w, 3 de 100w, 2 de 250w	*****
11 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
11 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
11 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 mangueras luminosas color verde	*****
11 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 15 mangueras luminosas de color verde y 2 de color cristalino	*****
11 de Dic de 14	C. Morelos e Hidalgo, Zona Centro	Se colocaron manguera luminosa en arbotantes	*****
11 de Dic de 14	Plaza 5 de mayo	Se reparó 1 lámpara en arbotante	1 foco fluorescente de 15w, 1 foco 250w, 1 foco 100w
11 de Dic de 14	C. Libertad entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. San Miguelito	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que la falla era por parte C.F.E.	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Dic de 14	C. Guadalupe, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Dic de 14	C. Luis Sánchez Armijo, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 150w
12 de Dic de 14	Camellón Turístico del Motel Hacienda hacia el norte	Se verificaron 6 circuitos, además se repararon 4 luminarias	4 focos 400w
12 de Dic de 14	Blvd. Turístico de la calle Guerrero hacia el Sur hasta Mulox	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones y otra tenía el foco flojo	1 foco 400w
12 de Dic de 14	Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones y 2 de fotocelda	2 fotoceldas 127v
12 de Dic de 14	Comunidad de San Rafael	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
12 de Dic de 14	Comunidad de Rancho Nuevo	Se instaló base y fotocelda, además se ancló swich	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v
12 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 400w	*****
12 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 400w	*****
12 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 6 mangueras luminosas color verde	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Dic de 14	And. Viviana Salazar, Col. Valle de la Dichosa	Lámparas apagadas	1 relevador de 30 amp. Completo
12 de Dic de 14	C. Río Colorado esq. Río Verde, Col. Mitras	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Dic de 14	Col. Concepción, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Dic de 14	C. Damián Carmona entre Reforma y Priv. Ma. Luisa Castillo, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Dic de 14	Relleno Sanitario Comunidad de Santa Brígida	Lámpara apagada	1 foco 250w
15 de Dic de 14	Comunidad de Palmas	Se repararon 4 luminarias	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 socket mogul
15 de Dic de 14	Blvd. Roble y Artículo 123, Col Inf. Fidel Velázquez	Se repararon conexiones en luminarias encendidas	*****
15 de Dic de 14	C. Librado Rivera esq. Lerdo de Tejada, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
15 de Dic de 14	Servicios Públicos Primarios	Se acudió para verificación de lámparas apagadas en la oficina del Director, quedando pendiente su reparación	*****
15 de Dic de 14	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se retiraron 2 reflectores de 400w que se habían colocado para evento	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 2 de 400w	*****
15 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
15 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se aplicó soldadura a adorno navideño, además se armaron 2 mangueras luminosas	*****
15 de Dic de 14	C. Irapuato, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Dic de 14	C. Irapuato, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
15 de Dic de 14	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Dic de 14	C. Luis Sánchez Armijo, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
15 de Dic de 14	C. Reforma	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Dic de 14	C. Aldama entre Julián Carrillo y San Ángel, Col. San José	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
15 de Dic de 14	Col. Animas, San Ángel, San José, Del Bosque, San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Dic de 14	C. Ponciano Arriaga	Se retiraron 2 luminarias OV - 15 tipo Cosmopolis dañadas	*****
16 de Dic de 14	C. Rivas Guillén entre José Domínguez y Tanque Colorado, Col. Luis N. Morones	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
16 de Dic de 14	C. Ponciano Arriaga esq. Juárez, Zona Centro	Se instaló cabeza de luminaria tipo OV-15 de 90w Aditivo Cerámico de 220v	1 cabeza de luminaria OV-15 de 90w Aditivo Cerámico de 220v, 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda
16 de Dic de 14	C. Ponciano Arriaga entre Juárez e Hidalgo	Se instaló cabeza de luminaria tipo OV-15 de 90w Aditivo Cerámico de 220v	1 cabeza de luminaria OV-15 de 90w Aditivo Cerámico de 220v, 1 fotocelda 220v
16 de Dic de 14	C. Colegio Militar, Col. La Providencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
16 de Dic de 14	Comunidad de San José de las Trojes	Se repararon 2 luminarias	1 foco 70w, 1 foco 150w, 1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 socket mogul
16 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 400w	*****
16 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
16 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
16 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se repararon 2 luminarias OV-15 cambiándoseles foco y balastro	1 balastro Cosmopolis de 90w, 1 foco Cosmopolis de 90w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Dic de 14	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Bella Gaviota, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Dic de 14	C. Guillermo Prieto, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
16 de Dic de 14	C. Antonio Salanueva, Fracc. Benito Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Dic de 14	C. Cardenal, Col. Bella Gaviota	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
16 de Dic de 14	C. Vicente Guerrero, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Dic de 14	Bldv. Carlos Lazo Fte. A Carnicería del Pueblo	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w
16 de Dic de 14	C. Ignacio Ramírez esq. Blvd. Carlos Lazo	Lámpara apagada	1 balastro 250w
16 de Dic de 14	Bldv. Turístico desde Hotel Pedregal hasta Hotel Hacienda	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
16 de Dic de 14	Col. Rivas Guillen, Las Hadas, Compositores, Libertad, San Antonio, Bustamante I,II,III, Jardín, Vista Hermosa, Cumbres, San Isidro, Matehuala, Santa Lucina	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Dic de 14	Plaza, Col. Ojo de Agua	Se repararon líneas de balastro a socket, ya que se encontraban quemadas	1 mt. De cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Dic de 14	Blvd. Turístico fte. A Hotel Pedregal	Se realizaron conexiones nuevas en lámparas apagadas	*****
17 de Dic de 14	C. Ponciano Arriaga esq. Priv. San Diego, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal	*****
17 de Dic de 14	Plaza de la Leña	Lámpara apagada	1 foco 250w A.M.
17 de Dic de 14	Priv. Aparicio esq. Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
17 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 400w	*****
17 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w	*****
17 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria tipo Colonial de 250w A.M. en 220v, cambiándoseles líneas de alimentación al socket, además se le realizó limpieza general	1 mt. De cable #16
17 de Dic de 14	C. Filósofos, Col. Llano Azul	Se reconecto luminaria desconectada	*****
17 de Dic de 14	C. Zenif, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico
17 de Dic de 14	C. Jacaranda, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Dic de 14	C. Jacarandas, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Dic de 14	Fracc. Lerdo de Tejada, Ojo de Agua, Col. Florida, Ojo de Agua, Llano Azul, La Finca, Minerales, Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Dic de 14	C. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
17 de Dic de 14	C. Juárez entre Regules y Bravo	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Dic de 14	Col. El Pineño, Palma de Romero, Luis N. Morones, Valle de México, Juárez, Lázaro Cárdenas, Forestal	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Dic de 14	C. Clavijero esq. Camino Viejo a la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
18 de Dic de 14	C. Hidalgo esq. Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
18 de Dic de 14	C. Papagayo esq. Av. Norte, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 socket mogul
18 de Dic de 14	Av. Norte esq. Quetzal, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
18 de Dic de 14	C. Aramberri #123, Col. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Dic de 14	Col. Ferrocarrilera, Arboledas, Las Mercedes, 22 de mayo, La Granja, Fracc. Palmas, El Fraile, España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Dic de 14	C. Madero esq. Hidalgo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Dic de 14	C. Lago de Chapala, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
18 de Dic de 14	C. Rafael Nájera esq. Jesús Castillo, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
18 de Dic de 14	Zona Centro tramo de Leona Vicario hasta Matamoros y de Reforma hasta 16 de Septiembre, Col. Niños Héroes, Electricistas, Fracc. Martínez, La Lagunita del tramo 16 de septiembre hasta Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó colocando poste de concreto de 11 mts. Se vistió y levantaron líneas secundarias, además se puentearon y se colocaron bigoterías	2 bastidores 3-4,8 aislador carrete, 2 remates 1-0, 6 amarres de secundario, 9 conectores 3-0 a 3-0, 5 conectores 1-0 a 1-0, 5 conectores 1-0 a 2, 60 cms. De cable THW 3-0, 1 mt. De cable THW #2, 5 mts. De fleje 3/4, 4 hebillas 3/4
19 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se repararon 2 luminarias, 1 rota por vandalismo	2 acrílicos, 1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Dic de 14	C. Rigoberto Ochoa esq. Zaragoza, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
19 de Dic de 14	Bldv. Héroes Potosinos	Se apoyó en la instalación de contactos para puestos de pirotecnia	4 contactos dobles polarizados, 1 swich de 30 amperes
19 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se armó 1 luminaria tipo suburbana de 100w completa	1 luminaria tipo suburbana de 100w
19 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó instalando 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 brazo metálico, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4, 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v
19 de Dic de 14	C. San Agustín entre Camino Viejo y Blvd. De los Andes, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara con luz tenue	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
19 de Dic de 14	C. Querétaro esq. Coahuila, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de Dic de 14	Col. Santa Martha, Electricistas, Fracc. España, Calle Altamirano de Aramberri a Hidalgo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Dic de 14	C. Mezquite, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Dic de 14	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Colinas de la Paz, Ollería, Arcos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Dic de 14	C. Carlos Castillo, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Dic de 14	C. Salvador Nava entre 2 de Julio y Carlos Castillo, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Dic de 14	C. Manuel J. Clouthier entre Xicoténcatl y Paulino Martínez, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
22 de Dic de 14	C. Acapulco esq. Orizaba, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de Dic de 14	C. Ma. Luisa Castillo esq. David Alfaro Siqueiros, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Dic de 14	C. Leona Vicario entre Libertad y Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
22 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó bigoteando 2 postes	3 conectores de 3-0 a 3-0, 1 conector de 1-0 a 1-0, 4 conectores de 1-0 a 2, 60 cms. De cable THW 3-0, 1 mt. De cable THW #2
22 de Dic de 14	Plaza Bravo	Se realizó mantenimiento realizando conexiones nuevas y lavando esferas	2 focos ahorradores 15w, 1 esfera plástica
22 de Dic de 14	En el Centro de Desarrollo Comunitario Fracc. Benito Juárez	Se apoyó reemplazando centro de carga de 2 ventanas con interruptor termomagnético de 50 amp.	*****
22 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w	*****
22 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 proyectores 2 de 1000w A.M. en 220v con fotocelda y 1 de 1500w A.M. en 127v	*****
22 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probó y reparo 1 balastro de 70w	*****
22 de Dic de 14	Col. La Lagunita, Ampliación la Lagunita, La Dichosa, Valle de la Dichosa, Providencia, Fracc. La Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Dic de 14	C. Mar de Cortes, Col. Ampliación Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 100w
22 de Dic de 14	C. Colegio Militar, Col. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
22 de Dic de 14	Fracc. Kildum, Florida II, Minerales, Villa Fontana, Col. Magisterial Los Reyes, San Benito, Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Mineral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Dic de 14	C. Fernando Amilpa, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
22 de Dic de 14	C. Zinc, Col. Minerales	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Dic de 14	C. Paseo de los Cedros, Florida II	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Dic de 14	C. Manuel Acuña entre Simón Bolívar y Rivas Guillen, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
23 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
23 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probó proyector de 400w A.M. se le instala base y fotocelda de 220v	*****
23 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron y se les realizó limpieza a 3 proyectores de 250w en 220v	*****
23 de Dic de 14	Col. Mitras, Concepción, Animas, San Ángel, San Francisco, San José, Arboledas, El Bosque, Paraíso, Compositores, San Antonio, Libertad, Las Hadas, Rivas Guillén	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se reemplazó foco a luminaria	1 foco 100w
23 de Dic de 14	C. Flores Magón	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
23 de Dic de 14	C. Circuito Poeta, Fte. A Gasolinera Jateño, Fracc. Llano Azul	Se colocó cinta de aislante a fotocelda de lámpara que prende y apaga	*****
23 de Dic de 14	Comunidad de Santa Ana de Abajo	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
23 de Dic de 14	C. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Dic de 14	C. Julián Carrillo, Col. San Ángel	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
24 de Dic de 14	Av. Las Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Dic de 14	Comunidad de San José de los Sotoles	Lámpara encendida todo el día y 1 lámpara prende y apaga	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
24 de Dic de 14	Comunidad de El Herrero	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Dic de 14	C. Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
24 de Dic de 14	C. Blas Torres Martínez entre Terán y Xicoténcatl, Fracc. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Dic de 14	Jardín Bravo entre Juan Sarabia y Celso N. Ramos, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 150w
24 de Dic de 14	Av. Sur esq. Cenzontle, Col. La Granja	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Dic de 14	C. Abasolo esq. Carlos Vivanco, Col. Rivas Guillén	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
24 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó dirigiendo reflectores, se conectó una acometida, además se repararon 2 luminarias	2 focos 100w, 1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 mt. De cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Dic de 14	Cir. Roble, Blvd. Lerdo de Tejada, Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Parque Álvaro Obregón, Vicente Guerrero, Plaza 5 de Mayo, Blvd. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Dic de 14	Av. Lerdo de Tejada esq. Almagres	Se activó circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Dic de 14	Parque Vicente Guerrero	Se apoyó a FEREMA en la colocación de una manta	*****
26 de Dic de 14	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó realizando conexiones en acometidas de locales, además se colocaron arbotantes tipo colonial en la plaza	*****
26 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probó y realizó limpieza general a 3 arbotantes tipo colonial para su instalación en FEREMA	*****
26 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
26 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probó y recuperó 1 balastro de 100w del material de desecho	*****
26 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
26 de Dic de 14	Col. República, Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Dic de 14	C. Hidalgo entre Belisario Domínguez y Filomeno Mata, Zona Centro	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
26 de Dic de 14	C. Colón entre Hidalgo y Mina, Zona Centro	Se reparó luminaria sin foco	1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
26 de Dic de 14	Col. Bustamante I,II,III, San Isidro, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Dic de 14	C. Amapolas esq. Prol. Negrete, Col. Bustamante I	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
29 de Dic de 14	Plaza Art. 123 a un costado de Interruptores, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se reparó corto en líneas de alimentación de luminarias, además se cambio fotocelda dañada y se colocó acrílico a luminaria	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
29 de Dic de 14	Comunidad de El Carmen	Se repararon un total de 13 luminarias, 1 de conexiones a socket	5 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w, 4 focos 100w, 1 balastro 100w
29 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó y cambió capacitor de 1500w A.M. en 127v	*****
29 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, recuperándose 2 focos fluorescentes ahorradores de 65w en 220v, 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 127v fluorescente ahorrador	*****
29 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probó y realizó limpieza general a 3 luminarias campana de cristal, además se lavaron 3 acrílicos (1/2 uso)	*****
29 de Dic de 14	C. Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
29 de Dic de 14	C. Chiapas, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
29 de Dic de 14	Col. Valle de la Dichosa, La Dichosa, La Lagunita, Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Dic de 14	Blvd. A Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito	*****
29 de Dic de 14	C. Luis N. Morones, Col. Luis N. Morones	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
29 de Dic de 14	C. Pancho Villa esq. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
29 de Dic de 14	Col. Jardín, Vista Hermosa, Cumbres, Santa Lucina, Palma de Romero, Luis N. Morones, Valle de México	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Dic de 14	Carr. A Dr. Arroyo	En el primer circuito se verificaron todos los registros, encontrándose en un registro de tierra un empalme sin cinta en la punta y recargado en la pared del registro	*****
30 de Dic de 14	Circ. Villas de la Forestal, Col. Villas de la Forestal	3 lámparas que prenden y apagan	3 focos de 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 10 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
30 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
30 de Dic de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
30 de Dic de 14	Col. Arboledas, Las Mercedes, Palmas, 22 de Mayo, La Granja, La Finca, Fracc	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Dic de 14	C. Xicoténcatl entre Rodolfo Mendiola y Jesús Costilla, Col. Del Bosque	Se reparó 1 luminaria y a otra se le reemplazó acrílico	1 balastro 100w, 2 acrílicos
30 de Dic de 14	C. Fray Bartolomé de las Casas esq. San Juan Bautista, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Dic de 14	C. General Arévalo, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Dic de 14	C. San Pablo esq. San Cristóbal, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
30 de Dic de 14	C. Libertad entre Av. San Francisco y Bartolomé de de las Casas, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Dic de 14	Col. Juárez, Lázaro Cárdenas, Magisterial Ma. L. Castillo, Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Dic de 14	C. San Juan esq. Independencia, Fracc. San Ramón	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
31 de Dic de 14	C. Blas Torres, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w
31 de Dic de 14	C. Calidra esq. Priv. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
31 de Dic de 14	C. Bugambilia, Fracc. Bugambilia	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
31 de Dic de 14	Circ. Av. Robles, Lerdo de Tejada, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante, Carr. 57 Blvd. Turístico de Norte a Sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Dic de 14	Plaza de Armas, Parque Álvaro Obregón, Vicente Guerrero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****