

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
3 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 lamparas tipo suburbanas 1 de 100w en 220v y 1 de 150w en 220v	1 carcasa completa, 1 foco 100w, 2 fotoceldas 220v, 2 brazos metálicos de 1.20 mts., 10 mts. De cable #16, 2 acrílicos (½ uso), 1 carcasa completa, 1 balastro 100w, 1 balastro 150w, 1 foco 150w
3 de feb de 14	Plaza de Leona Vicario e Independencia	Se acciono bobina y se ajusto foco de 1 lampara que estaba fallando además se verificaron y repararon conexiones de alimentación a medidor	*****
3 de feb de 14	C. Negrete entre Lirios y Camelias, Col. Jardín	Se instalo 1 lampara suburbana completa de 100w en 220v	1 lampara suburbana completa de 100w en 220v, 1 hebilla 3/4, 50 cm. Fleje
3 de feb de 14	C. Bustamante y And. Nuevo Paraíso, Zona Centro	Se instalo 1 lampara suburbana completa de 150w en 220v	1 lampara suburbana completa de 150w en 220v, 1 hebilla 3/4, 50 cm. Fleje
3 de feb de 14	C. Beltón entre San Antonio y Altamirano, Col. San Isidro	Se instalo 1 lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla 3/4, 50 cm. Fleje
4 de feb de 14	C. Juan Sarabia fte. A la Plaza	Se ajusto foco y se reemplazo acrílico	1 acrílico
4 de feb de 14	C. Bravo, Col. Rivas Guillén	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
4 de feb de 14	Comunidad de el Guerrero	Se retiro reflector que fue colocado en la iglesia para fiestas patronales	*****
4 de feb de 14	Cancha Habitat de la Col. República	Se verificaron y repararon 2 reflectores A.M.	2 focos 400w A.M.
4 de feb de 14	Panteón Hidalgo	Se cambio centro de carga dañado	1 centro de carga de 2 ventanas (½ uso), 1 térmico 30 amp. (½ uso)
4 de feb de 14	C. Jaime Torres Bodet, Col. Valle de la Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
4 de feb de 14	C. Lluvia, Col. San Antonio	Se limpio relevador de lampara que generaba mucho ruido	*****
4 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se comenzaron a armar lamparas tipo colonial, dejándose pendiente por necesitar ajuste en la medida de los acrílicos	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
4 de feb de 14	Col. Arboledas, Mercedes I,II, 22 de mayo, Las Palmas, La Granja, La Finca, Bella Gaviota, Ojo de Agua, Manuel Moreno Torres, Fracc. Ojo de Agua, Minerales, La Florida	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
4 de feb de 14	C. Nogales entre laureles y Prol. Aramberri, Col. La Finca	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
4 de feb de 14	C. Palma Negra, Col. Las Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
4 de feb de 14	C. Plata, Col. Minerales	Se retiro nido de pájaro de 1 lampara	1 acrílico
4 de feb de 14	C. Bolivia esq. Rep. De Honduras, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 foco 150w
4 de feb de 14	C. Corregidora esq. Prol. Pinos, Fracc. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
4 de feb de 14	C. Quetzal, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
4 de feb de 14	C. Río Mayo esq. Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****
4 de feb de 14	C. Bolivia, Col. 22 de mayo	Lampara apagada	1 foco 150w
4 de feb de 14	C. Papagayo, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
4 de feb de 14	C. Alamos esq. Prol. Aramberri, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lampara apagada	1 mt. De cable #16
4 de feb de 14	C. Alamos esq. Prol. Aramberri, Col. La Finca	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
4 de feb de 14	C. Papagayo esq. Av. Sur, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
4 de feb de 14	C. Lluvia, Col. San Antonio	Lampara apagada	1 balastro 150w (½ uso), 1 foco 150w
4 de feb de 14	C. Nevado de Toluca, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
4 de feb de 14	C. Bustamante, Col. Bustamante III	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
4 de feb de 14	C. Juárez esq. Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lampara apagada	1 foco 150w
4 de feb de 14	C. San Pedro esq. Nikle, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
4 de feb de 14	C. San José, Col. Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
4 de feb de 14	C. San Luis esq. Tampico, Col. El Pineño	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
4 de feb de 14	Priv. Tampico, Col. El Pineño	Lampara apagada	1 balastro 70w (½ uso), 1 foco 70w, 1 malla antivandalica, 1 acrílico
5 de feb de 14	C. Campeche, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
5 de feb de 14	C. Veracruz esq. Orizaba, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
5 de feb de 14	C. Lucha y Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se reparo circuito de lamparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
5 de feb de 14	Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" de la Comunidad de Potrero de Santana	Se verifico falta de Energía Eléctrica, encontrándose que necesitan hacer el contrato del servicio ante C.F.E.	*****
5 de feb de 14	Parque Vicente Guerrero	Se retiraron balastos de arbotante para reacomodo, más tarde se reinstalaron	*****
5 de feb de 14	Centro de Desarrollo Comunitario, Col. Benito Juárez	Se retiraron 10 lamparas rotas por vandalismo	*****
5 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar y probar 2 lamparas tipo colonial con piezas de acrílico de policarbonato	*****
5 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se termino de armar contenedor para balastos tipo remoto, adaptándose 5 balastos 2 de 100w, 2 de 70w, 1 de 250w	*****
5 de feb de 14	C. Aguascalientes esq. Querétaro, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
5 de feb de 14	C. Zacatecas entre Durango y Nayarit, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
5 de feb de 14	C. Zacatecas esq. Quintana Roo, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
5 de feb de 14	C. Coahuila entre Oaxaca y Zacatecas, Col. República	Lampara apagada	1 foco 150w
5 de feb de 14	C. Querétaro e Irapuato, Col. República	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
5 de feb de 14	<b>Seguridad Pública del Estado</b>	En los patios se reparo lampara prende y apaga	1 foco 150w
5 de feb de 14	C. Pedro Castro entre Pascual Orozco y Montes de Oca, Col. La Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
5 de feb de 14	C. Montes de Oca acceso al CONALEP	Lampara apagada	1 balastro 150w (½ uso)
5 de feb de 14	C. Sonora entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
6 de feb de 14	Bldv. Carretera a Dr. Arroyo	Se repararon 9 lamparas y de 12 postes se reemplazaron líneas de alimentación dañadas	6 balastros 250w, 4 focos 250w, 1 socket mogul, 1 refractor de policarbonato, 100 mts. De cable THW No. 16, 20 mts. De cable THW No. 12
6 de feb de 14	<b>Comunidad de Sacramento</b>	Se repararon 4 lamparas, de 1 se realizaron conexiones de otra se cambiaron balastros y además se acciono interruptor termomagnético de 2 lamparas mas	1 balastro 70w
6 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo inventario de material de almacén ubicado en el Auditorio Municipal	*****
6 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se continuo con armado de lamparas tipo colonial	*****
6 de feb de 14	C. Ocampo entre Reforma y Julián Carrillo	Se reconecto hilo piloto de circuito de 6 lamparas apagadas	*****
6 de feb de 14	Priv. Bravo, Col. Rivas Guillén	Lampara apagada	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
6 de feb de 14	C. Hidalgo esq. Parque 10 de Mayo lado norte, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
6 de feb de 14	C. Blas Torres esq. San Antonio, Col. Del Bosque	Lampara apagada	1 socket
6 de feb de 14	Plaza Juárez	Se retiraron 4 balastos remotos 3 de 70w, 1 de 250w	*****
6 de feb de 14	Col. Del Bosque, Las Hadas, San José, Rivas Guillén	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
6 de feb de 14	C. Méndez entre Rangel y Regules, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
6 de feb de 14	C. Plan de Ayala entre Emiliano Zapata y Tangamanga, Col. Lagunita	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
6 de feb de 14	C. Sierra Vertientes entre Camino Viejo y Blvd. De los Andes, Col. Ollería	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
6 de feb de 14	C. Tlaxcala esq. Durango, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
6 de feb de 14	C. Tampico entre Ciudad Juárez y Sonora, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 acrílico
6 de feb de 14	Col. La Lagunita, Antorchista, República tramo Irapuato lado Oriente y calle Chihuahua lado Sur	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
7 de feb de 14	Priv. Ángel Veral esq. Priv. Regules entre Ángel Veral y Regules	Se reparo lampara que se apagaba tarde	1 fotocelda 220v
7 de feb de 14	C. Calderón esq. Priv. Calderón, Col. Jardín	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
7 de feb de 14	Plaza Juárez	Se retiraron 3 balastos tipo remoto dañados y se reactivo circuito para su funcionamiento normal	*****
7 de feb de 14	Col. San Ángel, Concepción, Mitras,	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
7 de feb de 14	C. Concepción esq. San Miguel, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
7 de feb de 14	C. Ciudad Valles esq. Cardenas, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
7 de feb de 14	Av. La Paz esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
7 de feb de 14	Av. La Paz esq. Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica, 1 acrílico
7 de feb de 14	C. San Martín, Col. San Ángel	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
7 de feb de 14	Priv. Río Panuco, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v
7 de feb de 14	C. Terán entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w
7 de feb de 14	C. 5 de mayo a la calle Reforma y de la C. Leona Vicario hasta Jaime Nuno, Zona Centro	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de feb de 14	C. Venustiano Carranza entre Filomeno Mata y Rafael Najera, Col. San Miguelito	Lampara apagada	1 foco 100w
10 de feb de 14	Comunidad el Herrero	Se repararon 3 lamparas, 1 de conexiones	1 base para fotocelda, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
10 de feb de 14	C. Biznaga esq. Maguey, Col. El Frayle	Lampara luz tenue	1 balastro 100w, 1 fotocelda 127v
10 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se verificaron 14 balastros, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w, 1 de 250w A.M.	*****
10 de feb de 14	Comunidad el Carmen	Se repararon 18 lamparas	1 acrílico, 5 focos 70w, 9 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 balastro 100w
10 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 2 lamparas de 250w en 220v	*****
10 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 6 lamparas suburbanas de 70w en 127v	6 carcasas completas, 6 focos 70w, 6 balastros 70w, 6 fotoceldas 127v, 6 acrílicos, 6 brazos metálicos, 27 mts. De cable #16



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de feb de 14	Col. San Benito, Kildum, Florida I,II	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de feb de 14	C. Paseo de los Olivos, Fracc. Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
10 de feb de 14	C. Paseo de los Olivos, Fracc. Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
10 de feb de 14	C. Minas de San Agustín, Fracc. Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
10 de feb de 14	C. Sor Juana Ines de la Cruz esq. Paseo de los Nogales, Florida II	Lampara apagada	1 balastro 150w (½ uso), 1 foco 150w
10 de feb de 14	C. Minas de San Agustín, Fracc. Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
10 de feb de 14	C. Paseo de los Pinos, Fracc. Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
10 de feb de 14	C. Paseo del Agave fte. A área verde, Fracc. San Benito	Se repararon conexiones en balastro de lampara apagada	*****
10 de feb de 14	C. Acacias esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
10 de feb de 14	C. Independencia esq. Acacias, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
10 de feb de 14	Prol. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
10 de feb de 14	C. Hidalgo entre Colon y Bustamante	Se verificaron daños en arbotante ocasionados por percance vial, rompiendo 1 acrílico y 1 foco ahorrador	*****
10 de feb de 14	Priv. Río Panuco, Col. Concepción	Lampara apagada	1 balastro 70w (½ uso)
10 de feb de 14	C. Río Mayo, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones dañadas de relevador de 1 circuito apagado	*****
10 de feb de 14	Prol. Independencia frente a Gasolinera, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de feb de 14	C. Río Nilo, Col. Mitras	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
10 de feb de 14	Col. Mitras, Concepción y parte del Olivar de las Animas hasta Olivos	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de feb de 14	C. Membrillo, Col. Olivar de las Animas	Se verifico falta de lampara completa	*****
11 de feb de 14	Carr. 57 Km. 170 Entronque el Huizache	Lampara apagada	1 foco 70w
11 de feb de 14	Sacramento, Col. Concepción	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
11 de feb de 14	Comunidad de Puerta del Refugio	Se verificaron y repararon 22 lamparas rotas por vandalismo y 4 de conexiones	16 focos 70w, 7 fotoceldas 127v
11 de feb de 14	Biblioteca Virtual	Se retiraron 4 proyectores de 150w para su limpieza y reparación	*****
11 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 4 proyectores de 150w en 220v para su mantenimiento y limpieza, además se les cambiaron 3 balastos 150w (½ uso)	*****
11 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 balastos del material de desecho, recuperándose 4 de 150w, 2 de 70w, 1 de 100w	*****
11 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 10 carcasas de lamparas de la Col. Juárez, para su limpieza general, además se prueban balastos de 175w A.M., recuperándose 6 balastos	*****
11 de feb de 14	Biblioteca Virtual	Se reinstalaron 4 proyectores de 150w	*****
11 de feb de 14	C. Zinc, Col. El Mineral	Lampara apagada	1 balastro 150w
11 de feb de 14	C. Cobre, Col. El Mineral	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
11 de feb de 14	C. Villa del Sol, Col. Villa Fontana	Lampara prende y apaga	1 foco 150w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de feb de 14	C. Villa Aurora, Col. Villa Fontana	Lampara apagada	1 foco 150w
11 de feb de 14	C. Villa Aurora, Col. Villa Fontana	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
11 de feb de 14	Fracc. Villa Fontana, Minerales y Col. Magisterial los Reyes, Colinas de la Paz	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de feb de 14	C. Iztaccihuatl esq. Maquinely, Col. Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
11 de feb de 14	C. Aldama Poniente entre Reforma y San Pedro, Col. Rivas Guillén	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
11 de feb de 14	C. Guerrero esq. 10 de mayo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w
11 de feb de 14	C. Rangel esq. 5 de mayo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w
11 de feb de 14	Col. La Providencia, Rivas Guillén, Niños Héroe, Altamira, Olivar de las Animas tramo calle Olivos hacia el norte	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de feb de 14	C. Luis G. Urbina, Col. La Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
12 de feb de 14	C. Veracruz entre Tlaxcala y Toluca, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
12 de feb de 14	Parque Vicente Guerrero	Se reinstalaron 2 lamparas tipo Colonial punta de poste de 250w	*****
12 de feb de 14	Priv. Almagres, Col. Las Palmas	Lampara apagada	1 foco 150w
12 de feb de 14	C. Mastranto, Col. Las Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
13 de feb de 14	Comunidad de Santa Cruz	Se repararon 22 lamparas, 5 de conexiones, además se instalo cable de arbotante de la cancha	8 fotoceldas 127v, 13 focos 70w, 4 mts. De cable #14

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de feb de 14	Cancha y Plaza Bustamante II	Se instalaron 2 lamparas tipo Colonial, punta de poste 250w y se retiraron 2 proyectores de 250w A.M. Y 3 lamparas punto de poste para reparación	*****
13 de feb de 14	Parque Alvaro Obregón	Se verificaron y repararon 3 proyectores de 1000w A.M. Y se reemplazo 1 de 400w A.M.	2 balastros 1000w, 2 focos 1000w A.M., 1 proyector completo 400w A.M.
13 de feb de 14	C. Guadalupe esq. Bartolome de las Casas, Fracc. Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
13 de feb de 14	C. San Martín esq. Tepeyac, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
13 de feb de 14	Priv. De los Andes	Lampara apagada	1 foco 150w
13 de feb de 14	C. Sierra Ventana esq. And. De los Andes, Col. Ollería	Lampara apagada	1 foco 150w
13 de feb de 14	Priv. Los Andes, Col. Guadalupe, Forestal, Ampliación Guadalupe	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de feb de 14	Fracc. Las Camelias	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****
13 de feb de 14	C. Veracruz, Col. República	Se reemplazo socket y acrílico de lampara	1 socket, 1 acrílico
13 de feb de 14	Av. Roble desde Lerdo de Tejada hasta Plaza Roble	Se realizo mantenimiento a 11 lamparas, de 3 se realizaron nuevas conexiones en balastros	2 balastros 250w, 8 focos 250w, 1 refractor de policarbonato
14 de feb de 14	Bldv. Héroes Potosinos	Lampara encendida	1 fotocelda 220v
14 de feb de 14	Carr. 57, Comunidad de Piedra Blanca	Lampara encendida	1 fotocelda 220v
14 de feb de 14	C. Calderon entre Independencia y Leandro Valle, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
14 de feb de 14	Comunidad La Bonita	Se repararon 6 lamparas	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 2 socket mogul, 1 acrílico
14 de feb de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	2 lamparas prenden y apagan	5 focos 70w, 1 foco 100w
14 de feb de 14	C. Ángel Betancourt, Fracc. Matehuala	Lampara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de feb de 14	Plaza Olivar de las Animas	Se retiro poste metálico de 4 mts. para su reparación en el Taller de Alumbrado	*****
14 de feb de 14	Plaza Olivar de las Animas	Se reinstalo poste metálico y lampara punta de poste	12 mts. De cable THW #16, 1 lampara punta de poste 175w A.M.
14 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se comenzaron a desarmar 2 lamparas tipo Colonial para su mantenimiento, además se soldo reducción en poste para base de lampara	*****
14 de feb de 14	C. Rivas Guillén esq. Río Nilo, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 socket mogul
14 de feb de 14	C. Río Grijalva esq. Río Nilo, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
14 de feb de 14	C. Altamirano esq. Mazapil, Col. Cumbres	Lampara apagada	1 foco 70w
14 de feb de 14	C. Altamirano esq. Francisco Villa, Col. Cumbres	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
14 de feb de 14	C. Rafael Najera esq. Río Jordán, Col. Cumbres	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
14 de feb de 14	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Luis N. Morones, San Isidro, Palma de Romero, Cumbres, Fracc. Matehuala, Vista Hermosa, Jardín, El Pineño	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de feb de 14	C. Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
14 de feb de 14	Col. San José, Del Bosque, Compositores, Las Hadas, Bustamante I,II,III, San Antonio, Libertad	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de feb de 14	C. Venustiano Carranza, Col. Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
17 de feb de 14	C. Belisario Dominguez esq. Venustiano Carranza, Col. Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de feb de 14	C. Bustamante a la altura de campo "La Presita"	Se realizo cepa y se instaló poste metálico de 9 mts. , además se cambio lampara y se retiro poste de madera que se encontraba de lado	*****
17 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de desarmar lamparas tipo Colonial y se realizo limpieza general a partes de la mismas	*****
17 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se reparo y realizo limpieza general a 2 proyectores de 250w A.M. En 220v	1 foco 250w A.M., 1 balastro 250w A.M. (½ uso)
17 de feb de 14	C. Maria L. Castillo esq. Profr. Raúl Uresti, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
17 de feb de 14	Prol. Hidalgo, Col. La Florida	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
17 de feb de 14	C. Corregidora esq. Allende, Col. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
17 de feb de 14	Col. Fidel Velázquez, Rincón Ojo de Agua, Minerales, Ojo de Agua, Ampliación Ojo de Agua, La Florida	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de feb de 14	Col. Aviación I,II, Manuel Moreno Torres, Fracc. República, Benito Juárez, Las Vegas	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de feb de 14	C. Lerdo de Tejada Fte. A colonia Las Mercedes	Se reactivo circuito de lamparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
17 de feb de 14	C. Benemérito de las Americas, Col. Benito Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
17 de feb de 14	C. Bustamante entre Escobedo y Juárez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
17 de feb de 14	C. Villa de Reyes entrada calle Salamanca, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
17 de feb de 14	C. Agustina Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
17 de feb de 14	C. Antonio Hernández entrada por calle infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de feb de 14	C. Infiernillo esq. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
17 de feb de 14	C. Flores Magón esq. Blvd. Carlos Lasso	Lampara apagada	1 foco 400w
17 de feb de 14	C. Juárez esq. Altamirano, Zona Centro	Se reacomodo lampara	1 mt. De fleje ¾, 1 hebilla para fleje
18 de feb de 14	Plaza, Comunidad de Carbonera	2 lamparas apagadas	2 balastos 150w, 1 foco 150w
18 de feb de 14	C. Ciudad Victoria entre Union y Fraternidad, Col. Ampliación Antorchista	Se reactivo circuito de 6 lamparas apagadas	*****
18 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se pintaron partes de 3 lamparas tipo Colonial y 2 proyectores de 250w A.M. Y además se reubico material del almacén	*****
18 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 6 balastos del material de desecho, se rehabilitó 1 de 175W A.M.	*****
18 de feb de 14	C. Independencia esq. Laureles	Lampara apagada	1 socket, 1 foco 70w
18 de feb de 14	C. Ceibas, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
18 de feb de 14	C. Lima, Col. Naranjos	Lampara apagada	1 balastro 100w
18 de feb de 14	Bldv. Héroes Potosinos	Se repararon 3 lamparas, 2 conexiones en balastro	1 foco 150w
18 de feb de 14	Bldv. Héroes Potosinos fte. A Hotel Sol y Luna	Se reemplazaron 2 acrílicos	2 acrílicos
18 de feb de 14	Col. Naranjos, San Ramón, Prol. Independencia, Libertad	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de feb de 14	Fracc. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La La gunita, C. Ángel Veral tramo de Cuauhtemoc y Mariano Vázquez, Acceso al Conalep	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de feb de 14	C. Francisco Zarco esq. Plan de San Luis	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de feb de 14	C. Ángel Veral entre Guerrero y Cuauhtemoc, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 socket
18 de feb de 14	C. Pasionista, Col. La Providencia	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
19 de feb de 14	Dr. Ángel Betancourt, Fracc. Matehuala	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
19 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se termino de armar 1 lampara tipo Colonial de 250w en 220v	*****
19 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 proyectores de 250w A.M., además se desarmaron 6 lamparas tipo cubo para su reparación	*****
19 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se modifiko sistema ahorrador a 6 balastos de 150w en 220v y además se trazaron y cortaron piezas de acrílico para armado de lamparas	*****
19 de feb de 14	Ciclopista de Prol. Matamoros de la Col. República	Se termino de armar 1 lampara tipo Colonial de 250w en 220v	*****
19 de feb de 14	Col. Antorchista, República entre calle Querétaro hasta Irapuato, Prol. Antorchista,	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de feb de 14	C. Irapuato, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
19 de feb de 14	C. Tampico, Col. República	Lampara apagada	1 socket
19 de feb de 14	C. Orizaba esq. Hermosillo, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
19 de feb de 14	C. México esq. San Luis, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
19 de feb de 14	C. San Luis, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
19 de feb de 14	C. Nuevo León esq. Campeche, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w
19 de feb de 14	C. Tamaulipas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de feb de 14	C. Hidalgo esq. Hermosillo, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica
19 de feb de 14	C. Irapuato esq. Coahuila, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
19 de feb de 14	Fracc. Las Camelias	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
19 de feb de 14	C. Hidalgo Fte. A CRI	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
19 de feb de 14	Fracc. Las Camelias	Se verifico y localizo corto circuito por acometida conectada en circuito de lamparas, la cuál se desconecto y se quedo funcionando normalmente	*****
19 de feb de 14	Col. Guadalupe tramo de la calle de Juárez hasta Arteaga	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de feb de 14	C. Matamoros esq. Libertad, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v
20 de feb de 14	Comunidad de San Rafael	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
20 de feb de 14	Bldv. Turistico Carr. 57 fte. A las Mercedes	Se cambio 5 capacitores a lamparas de 1000w V.S. De las coronas de superpostes	*****
20 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza general a lamparas tipo cubo y se pintaron 67 carcasas porta balastro	*****
20 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se les cambio sistema ahorrador por sistema convencional a balastros de lamparas	*****
20 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se repararon 3 balastros de 150w y se seleccionaron 13 carcasas para OV 15	*****
20 de feb de 14	C. Río Verde esq. Bldv. Dr. Arroyo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
20 de feb de 14	C. Marmol esq. Calidra, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lampara apagada	1 mt. De cable #14
20 de feb de 14	Bldv. Carretera a Dr. Arroyo a un costado, Col. Las Vegas	Lampara apagada	1 foco 70w
20 de feb de 14	Col. República, Las Vegas, Benito Juárez, Fracc. República, Manuel Moreno Torres	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



## Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de feb de 14	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Luis N. Morones, Piñedo, Palma de Romero, San Isidro, Lázaro Cardenas, Juárez, Cumbres, Vista Hermosa, Jardín, Santa Lucina, Fracc. Matehuala	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de feb de 14	C. Lluvia entre Primavera y Verano, Col. San Antonio	Lampara apagada	1 foco 150w
20 de feb de 14	C. Carbonera, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 foco 150w
20 de feb de 14	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
20 de feb de 14	C. Dario Rangel, Fracc. Matehuala	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
21 de feb de 14	Profr. José Dominguez Lancon, Fracc. Luis N. Morones	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, 1 foco 150w
21 de feb de 14	C. Rivas Guillen	Lampara apagada	1 foco 150w
21 de feb de 14	C. Rivas Guillen, Fracc. Luis N. Morones	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 acrílico
21 de feb de 14	C. Rivas Guillén, Fracc.. Luis N. Morones	Lampara apagada	1 foco 150w
21 de feb de 14	C. Rivas Guillen, Fracc. Luis N. Morones	Se reemplazo acrílico	1 refractor de policarbonato para OV 15
21 de feb de 14	C. Rivas Guillen, Fracc. Luis N. Morones	Se reemplazo acrílico	1 refractor de policarbonato para OV 15
21 de feb de 14	Frente a Walmart	Se realizo mantenimiento a 2 superpostes reparando un total de 12 lamparas	12 capacitores
21 de feb de 14	Plaza del Maestro, Col. Forestal	Se apoyo al Departamento de logistica en la colocación de contacto	1 contacto doble polarizado
21 de feb de 14	Col. La Finca, Llano Azul, Prol. Lerdo de Tejada de Av. Robles hasta Av. Mantí, Av. Mantí, Av. Robles desde Hidalgo hasta Av. Las Américas	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de feb de 14	Av. Roble, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
21 de feb de 14	C. Ponciano Arriaga entre Venustiano Carranza e Independencia, Col. Forestal	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
21 de feb de 14	Plaza del Maestro, Col. Forestal	Se retiro contacto y cable de poste	*****
21 de feb de 14	Priv. Juan R. Jimenez, Bustamante III	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
21 de feb de 14	Col. Bustamante I,II,III, Libertad, San Antonio, Las Hadas, Del Bosque, San Ángel	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de feb de 14	C. Texas entre San Antonio y Matamoros, Col. San Isidro	Lampara apagada	1 foco 70w
24 de feb de 14	Centro Recreativo Municipal	En la torre norte del campo de beisbol se enfocaron los 4 reflectores	*****
24 de feb de 14	C. Maroma esq. Tanque Nuevo, Col. Concepción	Se repararon conexiones de la fotocelda con la base de lampara apagada	*****
24 de feb de 14	Comunidad de Arroyito del Agua	Se verificaron y repararon un total de 12 lamparas, de estas 7 rotas por vandalismo	7 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica, 2 fotoceldas 127v, 1 foco 100w, 2 socket mogul
24 de feb de 14	Jardín de Niños "Ma. De la Luz Castillo", Col. Inf. Fidel Velázquez	Se realizo mantenimiento de 6 lamparas en aula y en la dirección de la institución	8 tubos fluorescentes de 32w T12, 3 tubos fluorescentes de 32w T8, 1 balastro 2x32w, 1 balastro 2x75w
24 de feb de 14	C. Bustamante, Zona Centro	Lampara apagada	1 socket mogul, 1 foco 100w
24 de feb de 14	And. Josefa Ortíz de Dominguez	Se reparo cable dañado en terminales de relevador de circuito apagado	*****
24 de feb de 14	C. Regules entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Zona Centro	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
24 de feb de 14	C. Xicotencatl esq. Independencia, Zona Centro	Lampara apagada	1 mt. De cable THW #16

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 3 lamparas tipo cubo de 150w en 220v, además se trazaron y cortaron piezas de acrílico de policarbonato para armado de lamparas tipo cubo	3 balastos 150w (½ uso), 3 focos 150w (½ uso)
24 de feb de 14	Col. Providencia de la calle de Mariano Vázquez hasta Bocanegra, C. Libertad, Independencia, Reforma, Leona Vicario hasta Filomeno Mata, Juárez e Hidalgo	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de feb de 14	Subprocuraduria General de Justicia	Se realizo mantenimiento de 3 luminarias	1 balastro 100w, 1 foco 250w
24 de feb de 14	Priv. Río Panuco esq. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
24 de feb de 14	C. Luis H. Alvarez, Col. Libertad	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
24 de feb de 14	C. Aldama, Col. San José	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
24 de feb de 14	Col. San José, Rivas Guillén, Animas, Mitras, Concepción	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de feb de 14	C. Guerrero esq. Coahuila, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
25 de feb de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
25 de feb de 14	Cancha Deportiva, Col. República	Lampara apagada	1 socket mogul
25 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 lamparas suburbanas completas de 70w en 127v	3 carcacas completas, 3 balastos 70w, 3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 3 acrílicos, 3 brazos metálicos, 13 mts. De cable #16
25 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 2 lamparas tipo cubo	*****
25 de feb de 14	C. Nayarit esq. Distrito Federal, Col. República	Lampara apagada	1 balastro 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de feb de 14	C. Quintana Roo, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
25 de feb de 14	C. Oaxaca esq. Quintana Roo, Col. República	Lampara apagada	1 balastro 150w
25 de feb de 14	C. Yucatan, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
25 de feb de 14	C. San Luis, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
25 de feb de 14	C. Aramberri esq. 20 de Noviembre, Comunidad Santana	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****
25 de feb de 14	Col. Olivar de las Animas	Se inicio recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de feb de 14	Comunidad de El Sacramento	Se reparo 1 lampara y se verifico la capacidad de las lamparas OV 15 siendo esta de 70w	1 foco 100w
25 de feb de 14	C. Pinos esq. Robles, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
25 de feb de 14	C. Guerrero esq. Morelos, Zona Centro	Se coloco cinta de aislar a fotocelda de lampara apagada	*****
25 de feb de 14	Subprocuraduria General de Justicia	Se retiro cableado subterráneo que alimenta a 2 lamparas, colocándose aéreo para su funcionamiento	*****
26 de feb de 14	Carr. A Caleros esq. Cristo Rey, Col. San Ángel	Lampara encendida	1 fotocelda 127v
26 de feb de 14	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se instalo 1 lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana 70w en 127v, .60 cm de fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
26 de feb de 14	C. Coahuila entre Chiapas y Querétaro, Col. República	Lampara apagada	1 foco 150w
26 de feb de 14	C. Golondrina, Col. Bella Gaviota	Se instalo 1 lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana 70w en 127v, 1 mt. de fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
26 de feb de 14	Arco Sur	Reparación de las letras	10 tubos curvalum fluorescentes de 32w
26 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 6 lamparas tipo cubo de 150v en 220v, y además se inicio el armado de lamparas tipo colonial de 250w en 220v	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de feb de 14	Taller de Alumbrado	Se cortaron piezas de acrílico de policarbonato y además se recibió parte de material para almacén	*****
26 de feb de 14	C. Chihuahua, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w
26 de feb de 14	C. Escobedo, Zona Centro	Se coloco refractor de policarbonato	1 refractor de policarbonato
26 de feb de 14	Col. República, Las Vegas, Fracc. República, Manuel Moreno Torres, Benito Juárez	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de feb de 14	C. Hidalgo Esq. Priv. Del Real, Zona Centro	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
26 de feb de 14	C. Juan Alvarez carr. A los Angeles, Col. La Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 250w, 1 acrílico
26 de feb de 14	C. Abedules, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 fotocelda 127v
26 de feb de 14	C. Matamoros esq. Venustiano Carranza, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
26 de feb de 14	Col. Olivar de las Animas, La Dichosa, La Lagunita, La Providencia, Fracc. El Gallo, Fracc. La Providencia	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de feb de 14	Prol. Matamoros en la ciclopista	Se retiraron 6 lamparas punto de poste dañadas	*****
27 de feb de 14	Plaza de Toros	Se realizo mantenimiento en la parte exterior reparando un total de 6 lamparas	5 focos 150w, 1 fotocelda 220v, 2 refractores de policarbonato
27 de feb de 14	Comunidad de la Caja	En La Escuela Primaria se realizo 60 mts. De zanja para colocación de poliducto e instalación de alambre, además se instalaron 3 registros con sus respectivas tapas, quedando pendiente la instalación de canaleta en 2 salones y retirar swich y colocar centro de carga de 2 pastillas	3 registros de concreto de 40x40x40 (material proporcionado por la institución)
27 de feb de 14	Fracc. San Benito, Kildum, Florida I,II, Villa Fontana, Ojo de Agua, Col. Magisterial los Reyes, Ollerías, Inf. Fidel Velázquez	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de feb de 14	C. Minas del Socavón de la Purísima, Fracc. Kildum	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
27 de feb de 14	C. Paseo de los Laureles, Florida II	Lampara apagada	1 foco 150w
27 de feb de 14	C. Paseo de los Pinos esq. Sor Juana Ines, Fracc. Florida I	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
27 de feb de 14	C. Paseo de los Pinos, Florida I	Lampara apagada	1 foco 150w
27 de feb de 14	Col. Luis N. Morones, Pineño, Palma de Romero, Lázaro Cardenas, Juárez	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de feb de 14	C. Rivas Guillén esq. Río Nilo, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica
27 de feb de 14	C. González entre Filomeno Mata y Justo Sierra, Col. Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
27 de feb de 14	C. Justo Sierra esq. Río Nilo, Col. Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
27 de feb de 14	C. Gobernadora esq. Tanque Colorado, Col. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
27 de feb de 14	C. Rivas Guillen, Fracc. Luis N. Morones	Lampara luz tenue	1 balastro 150w, 1 foco 150w
28 de feb de 14	Comunidad de Palmas	Se repararon 10 lamparas, 1 de conexiones	6 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 foco 100w
28 de feb de 14	Carr. 57 Fte. A Central de Autobuses, Naranjos esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas y Plaza Juárez a un costado de Catedral	Se apoyo al personal C-3 en la verificación de cámaras de seguridad	*****
28 de feb de 14	Comunidad de la Caja	Se dio continuidad al trabajo efectuado en la Escuela Primaria, se retiro cableado obsoleto y se coloco canaleta, además se retiro swich y en su lugar se instalo centro de carga	10 mts. De canaleta, 1 centro de carga de 2 pastillas (material proporcionado por la institución)
28 de feb de 14	C. Fernando Amilpa, Prol. Fernando Amilpa	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Febrero del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de feb de 14	Prol. Fernando Amilpa, Col. Inf. Manuel Moreno Torres, Fidel Velázquez, La Finca, Fracc. Minerales, Ojo de Agua, Bella Gaviota, La Florida	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de feb de 14	Av. Mantí, Col. La Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
28 de feb de 14	C. Olivos, Col. La Finca	Lampara apagada	1 mt. De cable #14
28 de feb de 14	Fte. Rap Soccer, Col. La Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
28 de feb de 14	C. Lomeña entre Ignacio Ramírez y Matamoros, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
28 de feb de 14	C. José Echegaray esq. Premio Nobel, Bustamante III	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica
28 de feb de 14	Col. Cumbres, Vista Hermosa, Jardín, Santa Lucina, San Isidro, Bustamante I,II, Fracc. Matehuala	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de feb de 14	Plaza Santa Lucina	Se verificaron 3 lamparas con cristal dañado, las cuáles fueron rotas por vandalismo, todas funcionan de manera normal	*****
28 de feb de 14	C. Calderón esq. Constituyentes, Col. Jardín	Lampara apagada	1 foco 70w