

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Feb de 15	Parque Vicente Guerrero, Parque Álvaro Obregón, Plaza 5 de Mayo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Feb de 15	Blvd. Turístico, Lerdo de Tejada, Bustamante, Roble, Dr. Arroyo, Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Feb de 15	Av. Roble fte. A CECATI	Se activó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagado, además se desconectó luminaria fte. Al OXXO	*****
02 de Feb de 15	C. Paraguay entre Bélgica y Uruguay, Col. 22 de Mayo	Se dejó operando directo circuito de lámparas apagadas	*****
02 de Feb de 15	And. Del Parque Vicente Guerrero	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito apagado	*****
03 de Feb de 15	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
03 de Feb de 15	Fracc. Matehuala	Se reemplazó balastro y foco dañados de luminarias	1 balastro 150w, 1 foco 150w
03 de Feb de 15	C. Paraguay	Se cambio base para fotocelda y cable dañado de lámpara apagada	1 base para fotocelda, 5 mts. De cable THW #12, 1 fotocelda 220v
03 de Feb de 15	C. Paraguay, Col. 22 de Mayo	Se conectó circuito directo de manera provisional	*****
03 de Feb de 15	Biblioteca #4, Col. República	Se apoyó verificando lámpara, además se dejo listado de material requerido para su reparación	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 4 de 150w, 1 de 100w	*****
03 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probó foco fluorescente de 65w funcionando de manera normal, además se reacomodaron materiales	*****
03 de Feb de 15	Col. República, Antorchista, Ampliación Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Feb de 15	C. Campeche, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v
03 de Feb de 15	C. Ciudad Victoria esq. 2 de Marzo, Col. Ampliación Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
03 de Feb de 15	C. Hidalgo fte. A CFE	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
03 de Feb de 15	C. Nuevo Laredo, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
03 de Feb de 15	Col. Olivar de las Animas, Los Naranjos, San Ramón, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Feb de 15	C. Terán entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Feb de 15	C. Ciprés, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Feb de 15	C. Limón, Col. Los Naranjos	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 refractor de policarbonato
03 de Feb de 15	C. Naranja, Col. Los Naranjos	Lámpara apagada	1 balastro 100w
03 de Feb de 15	C. Ocampo esq. San Pedro, Fracc. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Feb de 15	Pról. Ángel Veral, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico
03 de Feb de 15	C. Uruguay entre Bolivia y Paraguay, Col. 22 de Mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
03 de Feb de 15	C. Independencia entre Aldama y Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Feb de 15	C. Juárez Norte, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 220v
04 de Feb de 15	C. Regules, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Feb de 15	C. Almagres esq. Bolivia, Col. 22 de mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w (1/2 uso)
04 de Feb de 15	C. Calderón esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Feb de 15	C. Matamoros entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Feb de 15	C. Arteaga esq. Maestros Ilustres, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
04 de Feb de 15	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 fotocelda 220v
04 de Feb de 15	C. Texas, Col. San Isidro	Se repararon conexiones y reemplazó base para fotocelda en circuito de 7 lámparas encendidas	1 base para fotocelda
04 de Feb de 15	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se repararon 2 luminarias	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v
04 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****
04 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 250w	*****
04 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
04 de Feb de 15	C. Margarita esq. Blvd. A Dr. Arroyo, Col. Las Vegas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Feb de 15	C. Rayón, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Feb de 15	C. Hidalgo esq. Priv. Del Real, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
04 de Feb de 15	C. Calderón esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 balastro 150w, 1 refractor de policarbonato
04 de Feb de 15	Plaza del Triangulo de la Col. República	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 balastro 150w, 1 foco 150w
04 de Feb de 15	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, República, Fracc. Benito Juárez, República,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Feb de 15	Av. Roble	Se realizó mantenimiento reparando 2 luminarias	1 balastro 250w, 1 foco 250w
04 de Feb de 15	Zona Centro de las calles de Reforma hasta 5 de Mayo y Leona Vicario hasta Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Feb de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó reparando 2 candiles en el área del patio	2 lámparas fluorescentes 85w
04 de Feb de 15	Pról. Ángel Veral, Col. Altamira	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v
04 de Feb de 15	C. Reforma, Zona Centro	Se reparó luminaria cambiándose balastro y colocándose líneas nuevas a socket de	1 balastro 100w, .50 cm de cable #14
04 de Feb de 15	C. Rayón, Zona Centro	Se reparó luminaria cambiándose balastro y colocándose líneas nuevas a socket	1 balastro 100w, .50 cm de cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Feb de 15	Circuito hacienda la Florida, Col. San Benito	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
05 de Feb de 15	C. San Agustín, Col. Los Pinos	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Feb de 15	C. Baja California, Col. República	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
05 de Feb de 15	C. Tampico, Col. Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Feb de 15	C. Paseo de los Olivos, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w
05 de Feb de 15	Col. La Lagunita, La República, La Antorchista, Las Vegas, Benito Juárez, Ing. Manuel Moreno Torres, Aviación, Ojo de Agua, Inf. Manuel Moreno Torres, Fidel Velázquez, Florida II, Magisterial los Reyes, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Feb de 15	Fracc. República, Kildum, Las Golondrinas, Los Minerales, Villa Fontana, Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
05 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
05 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se comenzó a fabricar soporte para equipo de medición	*****
05 de Feb de 15	Col. Guadalupe de Juárez a Santana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Feb de 15	C. Altamirano esq. Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
05 de Feb de 15	C. Santana, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
05 de Feb de 15	And. Sierra Leona esq. And. Sierra Fría, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 balastro 250w
05 de Feb de 15	Parque Álvaro Obregón	Se activó interruptor termomagnético general, además se conectó reflector de 1000w	*****
05 de Feb de 15	Zona Centro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Feb de 15	Arco Sur	Se realizó mantenimiento en letras	4 lámparas curvalum de 32w, 2 lámparas 17w, 1 balastro 2X32w
06 de Feb de 15	C. Sonora entre Toluca e Hidalgo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Feb de 15	Comunidad de Cerrito Blanco	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v, además se repararon 2 luminarias	1 luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v, .80 cm de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 fotoceldas 127
06 de Feb de 15	Comunidad de Troje de los Moreno	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
06 de Feb de 15	Comunidad de el Palmarito	En la Cancha se repararon 2 luminarias	2 focos 150w
06 de Feb de 15	Comunidad de San José de la Viuda	En la Cancha se reparo 1 luminaria	1 foco 150w
06 de Feb de 15	Comunidad de Tanque Blanco	Se reparo 1 luminaria	1 foco 70w
06 de Feb de 15	Plaza de la Col. La Dichosa	Se realizó mantenimiento de luminarias punta de poste, reparándose 2 apagadas	8 mts. De cable THW #14
06 de Feb de 15	Cancha de la Inf. Manuel Moreno Torres	Se verifico bomba de riego se dejó directa, debido a que el control estaba dañado	*****
06 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16, 1 foco 70w (1/2 uso), 1 acrílico (1/2 uso)
06 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se termino de fabricar base metálica para equipo de medición	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
06 de Feb de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Forestal, Colinas de la Paz, Fracc. Pinos, Arcos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Feb de 15	C. Monte Sinaí, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Feb de 15	Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Feb de 15	Parque Vicente Guerrero	Se activó interruptor termomagnético del lado sur	*****
06 de Feb de 15	Andador Parque Vicente Guerrero	Se activó circuito de lámparas apagadas	*****
06 de Feb de 15	C. Bustamante entre Libertad e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
09 de Feb de 15	Comunidad de Pastoriza	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 socket mogul
09 de Feb de 15	Comunidad de San José del Plan	Se repararon 7 luminarias en total	4 focos 70w, 2 balastos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
09 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 10 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 150w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
09 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
09 de Feb de 15	C. Ocampo de Mutualismo a Reforma, C. Bustamante de Reforma a Mutualismo, C. Xicoténcatl de Juárez a Reforma, C. Terán de Reforma a Juan Sarabia, C. Abasolo de Juan Sarabia a Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Feb de 15	C. Bravo de Reforma a Juan Sarabia, C. Escobedo de 5 de Febrero a Constitución, C. Aldama de Juan Sarabia a Reforma, C. Juan Sarabia de Terán a Ceibas, C. Libertad de Ceibas a Filomeno Mata	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Feb de 15	C. Ocampo esq. Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Feb de 15	C. Ocampo esq. Terán, Zona Centro	Se verifico reporte de lámpara apagada encontrandose que funcionaba de manera normal	*****
09 de Feb de 15	C. Manuel Esperón entre Xicoténcatl y Av. Compositores, Col. San Ángel	Se activó circuito de lámparas apagadas	*****
09 de Feb de 15	And. De los Alpes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
09 de Feb de 15	C. Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Feb de 15	C. Río Bravo esq. Río Papaloapan, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Feb de 15	C. Manuel Esperón, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w, 1 acrílico
09 de Feb de 15	C. Aramberri entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)
09 de Feb de 15	C. Aramberri entre Reyes y Cuauhtémoc, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Feb de 15	C. Abasolo entre Libertad e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Feb de 15	Parque Álvaro Obregón	Se realizó mantenimiento de luminarias, reparándose 6 luminarias en los andadores, 1 reflector en la Cancha de Futbol, 1 reflector en el área de juegos infantiles, además se localizó y reparó corto en registro de luminaria	1 foco 1000w A.M., 1 foco 400w A.M., 1 balastro 400w A.M., 2 focos 150w, 1 foco 150w (1/2 uso), 1 foco 250w, 4 mts. De cable #12
09 de Feb de 15	C. Distrito Federal esq. Sonora, Col. República	Se colocó cabeza de luminaria tipo suburbana de 100w en 127v, debido a lámpara caída, de la cuál solo había quedado el brazo	1 carcasa completa, 1 balastro 100w (1/2 uso), 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
09 de Feb de 15	C. Distrito Federal entre Nayarit y Sinaloa, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
09 de Feb de 15	C. Paraguay, Col. 22 de Mayo	Se reemplazo cable de alimentación de lámpara apagada	5 mts. De cable #12

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Feb de 15	C. Regules, Zona Centro	Lámpara con luz tenue	1 balastro 150w, 1 socket mogul
10 de Feb de 15	Parque Álvaro Obregón	Se verifico funcionamiento de 12 líneas en el área de las jardineras	2 mts. De cable #14
10 de Feb de 15	C. Cuba esq. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
10 de Feb de 15	C. Montes de Oca, Col. La Providencia	Se reactivo circuito y se verifico su funcionamiento	*****
10 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbanas completas de 100w en 220v	3 carcasas, 3 acrílicos, 3 brazos metálicos, 15 mts. De cable #16, 3 balastros 100w (1/2 uso), 3 focos 100w (1/2 uso), 3 fotoceldas 127v (1/2 uso)
10 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
10 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
10 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
10 de Feb de 15	Col. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita, Antorchista, Ampliación Antorchista, República se comenzó desde la Antorchista a la calle Toluca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Feb de 15	Priv. Hidalgo entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Feb de 15	Fray Servando Teresa de Mier, Fracc. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
10 de Feb de 15	Col. Concepción , Mitras, El Paraíso, San Ángel, Rivas Guillen, San José, San Francisco, Paraíso, Del Bosque, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Feb de 15	C. Jesús García, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Feb de 15	C. Almagres entre Brasil y Bolivia, Fracc. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de Feb de 15	C. 20 de Noviembre, Col. Obrera	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Feb de 15	Comunidad de San Gabriel	Se reinstaló luminaria a punto de caer, además se repararon en total 13 luminarias, de estas 3 de conexiones	9 focos 70w, 5 fotoceldas 127v
11 de Feb de 15	SAPSAM	Se apoyó en la reparación de 3 luminarias dañadas	3 fotoceldas 127v
11 de Feb de 15	Av. Lerdo de Tejada esq. Av. Norte, Col. La Granja	Se acudió para verificar poste dañado por percance vial, retirando luminarias dañadas para su reparación	*****
11 de Feb de 15	Parque Álvaro Obregón	Se cambiaron líneas de alimentación a 2 relevadores, verificando y realizando pruebas de los mismos	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Feb de 15	Fracc. Luis N. Morones, Pablo Pedraza	Se acudió para verificar preparación para equipo de medición	*****
11 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se termino la reparación general de la luminaria de Av. Lerdo de Tejada (Extracción de tornillos capados, enderezado de campana, modificación de soportes, adaptación de acrílico)	*****
11 de Feb de 15	Col. República, Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Feb de 15	C. Chihuahua esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Feb de 15	C. Querétaro entre Veracruz y Coahuila, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Feb de 15	C. Hidalgo entre Coahuila y San Luis Potosí, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w
11 de Feb de 15	C. Hidalgo entre Altamirano y Matamoros	Se apoyó al Departamento de Protección Civil para retirar anuncio colgante en mal estado	*****
11 de Feb de 15	C. Reforma, Libertad, Independencia, Juárez, Escobedo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Feb de 15	Comunidad de el Sacramento	Se localizo y reparo corto circuito en plaza, retirando líneas dañadas, además se repararon 3 luminarias	3 focos 150w, 1 balastro 150w, 1 mt. De cable #12, 2 fotoceldas 220v
11 de Feb de 15	C. Bustamante fte. A Funeraria los Ángeles entre Libertad e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 balastro 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Feb de 14	Comunidad de Santa Lucia	Se repararon 12 luminarias, 3 de conexiones	3 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 6 focos 70w, 2 balastos 250w
12 de Feb de 14	Comunidad de Santana	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Feb de 14	Comunidad de el Sacramento	En la plaza se cambio línea que alimenta 2 arbotantes del lado poniente	36 mts. De cable THW #10
12 de Feb de 14	Taller de Alumbrado	Se termino con la reparación de luminaria de Av. Lerdo de Tejada enderezando campana y fijando base de socket, además se cambia balastro de 250w en 220v (1/2 uso), se extrae tornillería dañada y se adapta acrílico (1/2 uso)	*****
12 de Feb de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
12 de Feb de 14	Taller de Alumbrado	Se desecharon 2 fotoceldas por mal funcionamiento	*****
12 de Feb de 14	Col. Villa Fontana, Florida I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Feb de 14	C. Paseo de los Cedros, Florida I	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
12 de Feb de 14	C. Paseo de los Pinos, Florida I	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Feb de 14	C. Zinc esq. Paseo de los Pinos, Florida I	Lámpara apagada	1 foco 150w (1/2 uso)
12 de Feb de 14	C. Paseo de los Pinos, Fracc. Villa Fontana	Se cerro tapa abierta de luminaria	*****
12 de Feb de 14	C. Lerdo de Tejada, Col. Laredito	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 mt. De cable #14
12 de Feb de 14	C. Manuel Gómez Morín, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
12 de Feb de 14	C. Priscila, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w
12 de Feb de 14	C. Juan Sarabia esq. Abasolo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, .50 cm. De cable #12
12 de Feb de 14	C. Reforma, entre Ocampo y Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, .50 cm de cable #12
12 de Feb de 14	C. San Antonio, Las Hadas, El Mirador, Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Feb de 14	DIF Municipal	Se apoyó retirando 10 lámparas 2X39 y en su lugar se colocaron 10 rosetones de 4" y 10 lámparas ahorradoras (material proporcionado por la institución)	*****
13 de Feb de 15	C. Independencia esq. Terán, Zona Centro	Se cerro tapa abierta de luminaria	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Feb de 15	C. Madero esq. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 balastro 150w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 foco 150w
13 de Feb de 15	C. Lerdo de Tejada, entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
13 de Feb de 15	C. Bocanegra entre Aramberri y Santiago Vivanco, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
13 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w	*****
13 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
13 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 3 de 127v	*****
13 de Feb de 15	Col. Magisterial los Reyes, San Benito, Residencial los Andes, Ollería, Colinas de la Paz, Guadalupe, Fracc. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Feb de 15	Plaza del Maestro	Se verificó el encendido de luminarias, se encontró que todo funcionaba de manera normal	*****
13 de Feb de 15	C. Luis Donald Colosio, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, .50 cm de cable #14
13 de Feb de 15	Circ. Hacienda la Florida, Col. San Benito	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Feb de 15	Col. Mitras, Concepción, San Ángel, San José, Rivas Guillen, Del Bosque, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Feb de 15	C. Concepción, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
16 de Feb de 15	C. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara luz tenue	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v
16 de Feb de 15	C. Matamoros entre Mazapil y Díaz Mirón, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 socket mogul, 1 balastro 70w
16 de Feb de 15	Comunidad de San Vicente	Se verificó circuito de 5 luminarias localizando y reparando corto en la última, además de 3 de estas se retiraron nidos de pájaro	*****
16 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas en 150w en 220v	2 carcasas completas, 2 balastos 150w (1/2 uso), 2 focos 150w (1/2 uso), 2 fotoceldas 220v (1/2 uso), 2 brazos metálicos, 2 acrílicos, 10 mts. De cable #16
16 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
16 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 1 balastro 150w y 7 socket mogul	*****
16 de Feb de 15	C. Ampliación Guadalupe, Lázaro Cárdenas, Col. Juárez, Las Cumbres, Santa Lucina, calle Venustiano Carranza	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Feb de 15	C. Altamirano esq. Av. Las Torres, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w
16 de Feb de 15	Col. Olivar de las Animas, Los Naranjos, Providencia, Altamira, Bustamante I,II,III, Fracc. El Gallo, San Ramón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Feb de 15	C. Negundos esq. Sauces, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
16 de Feb de 15	C. San Eduardo, Fracc. San Ramón	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Feb de 15	C. Ocampo entre Reforma y San Pedro, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Feb de 15	C. Negundos esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Feb de 15	Av. Gabriel García Márquez esq. And. José Martí, Bustamante I	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
16 de Feb de 15	C. Xicoténcatl #730, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
17 de Feb de 15	C. Sacramento entre Reforma y Estanque Nuevo, Col. Concepción	Se llevaron 2 postes metálicos	*****
17 de Feb de 15	C. Sacramento entre Reforma y Estanque Nuevo, Col. Concepción	Se escabaron 2 cepas y se colocaron 2 postes metálicos de 5 mts., además se instaló línea de alimentación y 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 127v	70 mts. De neutranel 1+1 #6, 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 127v, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 4 guardacabos, 4 conectores de cuña

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Feb de 15	Av. Lerdo de Tejada esq. Av. Norte, Col. La Granja	Se escabo para acomodar registro y ancla de poste, además se reinstalaron luminarias	*****
17 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo OV-15 en 150w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 base para fotocelda (1/2 uso), 1 fotocelda 220v, 1 cristal (1/2 uso)
17 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se les cambio voltaje y fotocelda a 2 luminarias tipo suburbanas de 220v a 127v	*****
17 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas en 100w en 127v	2 carcacas, 2 balastros 100w (1/2 uso), 2 focos 100w (1/2 uso), 2 fotoceldas 127v, 2 acrílicos, 2 brazos metálicos, 9 mts. De cable #16
17 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
17 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastros del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 150w	*****
17 de Feb de 15	Col. Luis N. Morones, Valle de México, Palma de Romero, Pineño, San Isidro, Jardín, Vista Hermosa, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Feb de 15	C. Altamirano esq. Moore, Col. San Isidro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
17 de Feb de 15	C. Belton, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Feb de 15	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de Feb de 15	C. Huizache entre Ángel Veral y Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Feb de 15	C. Reforma entre Constitución y Bustamante, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Feb de 15	Av. Héroes Potosinos, calle Chiapas, Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Feb de 15	C. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	Se instalaron 3 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	3 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v, 3 hebillas para 3/4, 3 mts. De fleje 3/4
17 de Feb de 15	C. Escobedo esq. Ocampo, Zona Centro	Se instaló cabeza de luminaria OV-15 de 150w en 220v	*****
17 de Feb de 15	C. Santiago Vivanco esq. Lechuguilla, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
17 de Feb de 15	C. Santiago Vivanco esq. Altamirano, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
17 de Feb de 15	C. Ciprés esq. 2 de Julio	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
17 de Feb de 15	C. Ángel Veral esq. Cuauhtémoc	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Feb de 15	C. Chiapas esq. Yucatán, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 250w
17 de Feb de 15	C. Palma entre Santiago Vivanco y Aramberri, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
17 de Feb de 15	C. Río Verde esq. Río Sonora, Col. Las Mitras	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
18 de Feb de 15	C. Wenceslao Victoria, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
18 de Feb de 15	Priv. San Luis, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Feb de 15	C. Ignacio Montes de Oca y Obregón, Col. La Providencia	Se realizó cepa y colocó poste metálico de 8 mts., además se repararon líneas de alimentación y se instaló luminaria tipo OV-15 de 150w en 220v	2 bastidores 8-1. 2 aisladores carrete, 3 hebillas para 3/4, 1.50 mts. De fleje 3/4, 12 mts. De neutranel 2+1 #6
18 de Feb de 15	C. Plan de Guadalupe esq. Tangamanga, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
18 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó percha de brazo de luminaria OV-15	*****
18 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****
18 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
18 de Feb de 15	Col. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita, Ampliación Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Feb de 15	C. Yucatán, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
18 de Feb de 15	C. Yucatán, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
18 de Feb de 15	C. Juan José Bustamante, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
18 de Feb de 15	Col. Ojo de Agua, Florida, Bella Gaviota, Aviación I,II, La Finca, La Granja	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Feb de 15	Carr. 57 Fte. A la Llantera de Asís	Se activó circuito de lámparas apagadas	*****
18 de Feb de 15	Pról. Aramberri esq. Nogal, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Feb de 15	C. Ciprés esq. Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Feb de 15	C. Circular Norte, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Feb de 15	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
19 de Feb de 15	C. Rivas Guillen, Col. Luis N. Morones	Lámpara encendida	1 balastro 150w
19 de Feb de 15	C. Palma, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Feb de 15	Camellón Blvd. Dr. Arroyo	Se verificaron conexiones de 12 registros de tierra a poste y amperaje, se encontró que todo funcionaba de manera normal, se cambio interruptor termomagnético del circuito por 1 del mismo amperaje C32 - Q8	*****
19 de Feb de 15	Carretera a los Ángeles	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
19 de Feb de 15	C. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
19 de Feb de 15	C. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 70w
19 de Feb de 15	Carretera a los Ángeles	Se repararon 2 luminarias, de estas 1 de conexiones	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 mt. De cable #14
19 de Feb de 15	Plaza, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se retiro proyector para su reparación	1 tubo 300w Inducción Magnética, 1 balastro 300w Inducción Magnética

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Feb de 15	Estadio de Futbol Manuel Moreno Torres	Se realizó verificación del alumbrado, localizando 3 reflectores apagados, quedando pendiente su reparación	*****
19 de Feb de 15	Parque Vicente Guerrero	Se repararon 4 luminarias y proyectores fte. A monumento a Hidalgo	1 balastro 250w, 1 balastro 70w, 1 foco 250w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
19 de Feb de 15	Col. Concepción, Mitras, Paraíso, Animas, San Ángel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Feb de 15	C. Río Panuco esq. Pról. Libertad, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 socket mogul
19 de Feb de 15	C. San Fernando entre Rio Panuco y Rio Sonora, Col. Mitras	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
19 de Feb de 15	C. San Fernando esq. Río Sonora, Col. Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
19 de Feb de 15	Fracc. Las Palmas, Col. Arboledas, Las Mercedes I,II, República de la calle Chihuahua hacia el Sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Feb de 15	J. Moyola esq. Colombia, Col. Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Feb de 15	C. Brasil esq. Almagres Norte, Col. Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Feb de 15	C. Palma Negra, Col. Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Feb de 15	Av. Las Américas, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 100w
19 de Feb de 15	Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
20 de Feb de 15	C. Escobedo entre Jesús Terán y Ocampo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
20 de Feb de 15	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se repararon 9 luminarias, de estas 3 rotas por vandalismo	5 focos 70w, 2 focos 70w (1/2 uso), 2 fotoceldas 127v
20 de Feb de 15	Sub Procuraduría, Zona Altiplano	Se apoyó acudiendo a verificar bajo voltaje, pero se encontró a CFE reestableciendo el servicio en subestación	*****
20 de Feb de 15	Plaza, Col. Olivar de las Animas	Se realizó mantenimiento reparando 3 proyectores de las canchas	2 focos 400w A.M., 2 mts. De cable THW #12
20 de Feb de 15	Plaza, Col. La Dichosa	Se retiro, reparó y se volvió a reinstalar proyector	1 tubo 300w Inducción Magnética, 1 balastro 300w Inducción Magnética
20 de Feb de 15	C. Sierra Ventana, Col. Ollería	Se reemplazó fotocelda dañada de 220v	1 fotocelda 220v
20 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 1 de 250w	*****
20 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
20 de Feb de 15	Col. Rivas Guillen, San José, Hadas, Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Feb de 15	Col. República de la calle Chihuahua hacia el Norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Feb de 15	Blvd. Carlos Lazo	Lámpara apagada	1 foco 400w
20 de Feb de 15	C. Quintana Roo	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
23 de Feb de 15	C. Luis H. Álvarez entre Juan Manuel Clouthier y Vicente Fox, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 balastro 150w
23 de Feb de 15	C. Arroyo esq. Tomas Alcocer, Col. Rivas Guillen	Se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v, 25 mts. De cable neutranel 1+1 #6, .80 cms de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores de cuña, 2 guardacabos
23 de Feb de 15	Comunidad de el Palmarito	Lámpara apagada	1 foco 70w
23 de Feb de 15	C. La Paz entre Sacramento y Maroma, Col. Concepción	Se instalo 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v, .80 cms de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Feb de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	2 lámparas apagadas	1 balastro 175w A.M., 1 foco 175w A.M.
23 de Feb de 15	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel M. Torres, Aviación I,II, Bella Gaviota, La Hacienda, Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Feb de 15	C. Escobedo entre Ocampo y Xicoténcatl, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Feb de 15	C. Ocampo esq. Villanueva, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
23 de Feb de 15	C. Infiernillo esq. Antonio Hernández, Col. Manuel Moreno Torres	Se reactivó circuito apagado	1 fotocelda 127v
23 de Feb de 15	C. Regules entre Méndez y Jiménez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, .50 cm de cable #12
23 de Feb de 15	C. San Antonio, Rinconada de los Fresnos, Bustamante I,II,III, El Mirador, Las Hadas, San Isidro, Santa Lucina, Fracc. Libertad, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Feb de 15	C. Vicente Fox entre 2 de Julio y Manuel J. Clouthier, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Feb de 15	C. Salvador Nava Martínez entre Manuel J. Clouthier y 2 de Julio, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
23 de Feb de 15	Registro Civil #1	Se apoyó reemplazando tubo fluorescente de 75w de lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Feb de 15	C. Veracruz esq. México, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
24 de Feb de 15	C. Antonio Hernández, Villa de Reyes, Infiernillo	Se verificó reporte de 7 luminarias apagadas, se encontró todo funcionando de manera normal	*****
24 de Feb de 15	Plantel CONALEP	Se apoyó con la reparación de 7 luminarias apagadas	1 balastro 250w, 2 focos 250w, 3 fotoceldas 220v (1/2 uso), 1 fotocelda 220v
24 de Feb de 15	Blvd. Carlos Lazo esq. Ignacio Ramírez	Se reinstaló cable caído que alimenta las luminarias	*****
24 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 4 de 100w, 3 de 150w	*****
24 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
24 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
24 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 7 sockets mogul (material de 1/2 uso)	*****
24 de Feb de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Feb de 15	C. Toluca esq. Veracruz, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Feb de 15	C. Irapuato esq. Jalisco, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
24 de Feb de 15	C. Aramberri, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Feb de 15	C. Aramberri entre Reyes y Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
24 de Feb de 15	C. Juárez entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 (1/2 uso)
24 de Feb de 15	Col. Minerales, Ojo de Agua, Inf. Fidel Velázquez, Fracc. Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Feb de 15	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
24 de Feb de 15	Pról. Hidalgo fte. Hacienda los Patos, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
24 de Feb de 15	Pról. Hidalgo a un costado de transportes Zima Real, Col. Ojo de Agua	Se reparó lámpara apagada, realizando conexiones nuevas a acometida y fijando balastro a carcasa	.50 cm de cable #12
24 de Feb de 15	And. Derecho de Huelga esq. Río Bravo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 balastro 150w, 1 mt. De cable #12
25 de Feb de 15	C. Aramberri fte. A Jardín de Niños Amado Nervo entre Cuauhtémoc y Reyes, Zona Centro	Se verifico reporte de lámpara apagada encontrandose que funcionaba de manera normal	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Feb de 15	C. Libertad entre Damián Carmona y Leona Vicario, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
25 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****
25 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
25 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
25 de Feb de 15	C. Libertad de Leona Vicario a Belisario Domínguez, C. Independencia de Leona Vicario a Belisario Domínguez, C. Hidalgo de Bustamante a Flores Magón, C. Matamoros de Ángel Veral a Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Feb de 15	C. Juan Sarabia de Terán a Leona Vicario, C. Jesús García de Leona Vicario a Rangel, C. Rangel de Jesús García a 5 de mayo, C. Aramberri de Guerrero a Ignacio Ramírez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Feb de 15	C. Reforma de Justo Sierra a Leona Vicario, C. Leona Vicario de Reforma a Juan Sarabia, C. Mariano Vázquez de Juárez a Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Feb de 15	Av. Ángel Veral de Mariano Vázquez a Matamoros, C. Filomeno Mata de Reforma a Hidalgo, C. Ignacio Ramírez de Hidalgo a Blvd. Carlos Laso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Feb de 15	Plaza Col. Concepción	Se reactivó circuito de lámparas apagado	*****
25 de Feb de 15	Pasaje Vesubio entre Monte Michel y Monte Sinaí	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
25 de Feb de 15	Blvd. Carlos Lazo entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #12
25 de Feb de 15	Blvd. Carlos Lazo entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
25 de Feb de 15	C. 5 de febrero entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Feb de 15	C. Juan Sarabia entre Regules y 5 de Febrero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
25 de Feb de 15	Col. Inf. Fidel Velázquez, Manuel M. Torres, Fracc. San Benito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Feb de 15	C. Cedros entre Roble y Dra. Gonzales, Col. Olivar de las Animas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
25 de Feb de 15	C. Hungría entre Bolivia y Lerdo de Tejada, Col. Las Mercedes II	Se reemplazó fotocelda dañada de circuito de 5 lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
25 de Feb de 15	C. Hungría entre Yugoslavia y Bolivia, Col. Las Mercedes II	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Feb de 15	Pról. Lerdo de Tejada S/N entre Av. Mante y Roble, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 175w A.M.
25 de Feb de 15	C. San Judas Tadeo entre San Pedro y Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Feb de 15	C. Río Nazas esq. Simón Bolívar, Col. Juárez	Se reacomodo cabeza de luminaria a punto de caerse	*****
25 de Feb de 15	Priv. Guanajuato esq. Río Nilo, Col. Juárez	Se repararon conexiones de lámpara apagada	*****
25 de Feb de 15	C. Arteaga entre San Martín y Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 socket mogul, 5 mts. De cable #12, 1 acrílico
25 de Feb de 15	C. Rafael Nájera esq. Río Jordán, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 fotocelda 127v
25 de Feb de 15	C. San Pedro esq. San Judas Tadeo, Col. Guadalupe	Se retiró interruptor termomagnético dañado, se dejaron líneas de alimentación directas, trabajando circuito con fotocelda	*****
26 de Feb de 15	Comunidad de Concepción	Se repararon 6 luminarias	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 foco 70w, 3 fotoceldas 127v
26 de Feb de 15	C. Xilitla entre Villa Juárez y Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Se accionó interruptor termomagnético disparado de circuito que controla 11 luminarias	*****
26 de Feb de 15	Av. Compositores, Fracc. Animas	Se accionó interruptor termomagnético disparado de circuito que controla 6 luminarias	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 4 socket mogul	*****
26 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****
26 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
26 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
26 de Feb de 15	C. Matamoros de Juárez a Reforma, C. Victoria de Juárez a Matamoros, C. Altamirano de Juárez a Reforma, C. Jaime Nunó de Reforma a Juárez, C. Zaragoza de Juárez a Libertad, C. Negrete de Leandro Valle a Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Feb de 15	C. Calderón de Reforma a Juárez, C. Leandro Valle de Constitución a Zaragoza, C. Arista de Juárez a Constitución, C. Constitución de Juárez a Reforma, C. Bustamante de Reforma a Juárez, C. Xicoténcatl de Juárez a Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Feb de 15	C. Terán de Reforma a Juárez, C. Ocampo de Juárez a Reforma, C. Bravo de Reforma a Juan Sarabia, C. Aldama de Juan Sarabia a Reforma, C. Abasolo de Juan Sarabia a Reforma, Regules de Juan Sarabia a Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Feb de 15	C. Damián Carmona de Reforma a Independencia, C. 5 de febrero de Independencia a Escobedo, C. Escobedo de 5 de Febrero a Constitución, C. Juárez de Belisario Domínguez a Leona Vicario, C. Colon de Hidalgo a Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Feb de 15	C. Constitución de Hidalgo a Juárez, C. Bustamante de Juárez a Mutualismo, C. Altamirano de Hidalgo a Juárez, C. Madero de Rayón a Hidalgo, C. Bocanegra de Hidalgo a 16 de septiembre	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Feb de 15	C. Constitución esq. Leandro Valle, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
26 de Feb de 15	C. 16 de septiembre esq. Priv. 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
26 de Feb de 15	C. El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Se reactivó circuito de lámparas apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
26 de Feb de 15	C. Villa Crepúsculo casi esq. Villa Aurora, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Feb de 15	C. Los Alpes, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
26 de Feb de 15	C. Mina de Real de Catorce, entre Paseo de los Olivos y Kildum, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Feb de 15	C. Jesús García entre Regules y Rangel, Zona Centro	Se atendió reporte de 4 luminarias apagadas, se encontró que CFE estaba cambiando voltaje adecuado a línea de 127v a 220v	*****
26 de Feb de 15	Fracc. Kildum, El Mineral, Villa Fontana, Col. Florida II, Magisterial los Reyes, San Benito, Ollerías, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Feb de 15	C. Uruguay entre Bolivia y Paraguay, Col. 22 de Mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
27 de Feb de 15	C. Terramostes entre Av. Sur y Milpitas, Fracc. Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de Feb de 15	C. San Judas esq. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Se reemplazó fotocelda dañada de circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
27 de Feb de 15	Comunidad de San Miguel	Se repararon 6 luminarias	3 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul
27 de Feb de 15	Carr. 57 Km. 153 al norte del entronque con San Miguel	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
27 de Feb de 15	C. Gonzalitos, Col. Bustamante	Se remplazo fotocelda y base dañada de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda
27 de Feb de 15	C. San Gerónimo, Col. Bustamante	Se reparó circuito de lámparas apagadas	*****
27 de Feb de 15	Plaza, Col. Ollería	Se apoyó con la instalación de un contacto provisional para evento denominado "Pintando Esperanza en la Ciudad"	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
27 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probó balastro de 100w del material de desecho, no se logró recuperar	*****
27 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
27 de Feb de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias punta de poste de 175w A.M. en 220v para la Col. Ollería	2 balastos 175w A.M., 1 balastro 175w A.M. (1/2 uso), 3 focos 175w A.M., 3 esferas 16", 3 carcasas (1/2 uso)
27 de Feb de 15	Col. La Providencia, La Lagunita, Ampliación La Lagunita, La Dichosa, Valle de la Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Feb de 15	C. Querétaro esq. Yucatán, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Feb de 15	C. Juárez esq. Zaragoza, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Feb de 15	C. Mar Negro esq. Tomas Tello, Col. Ampliación La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de Feb de 15	Priv. Francisco Villa, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
27 de Feb de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, María L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Febrero del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Feb de 15	C. Venustiano Carranza, Col. Forestal	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Feb de 15	C. San Pedro esq. San Ramón, Col. Guadalupe	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v