

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
3 de mar de 14	C. San Luis, Col. El Pineño	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
3 de mar de 14	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 8 luminarias, quedando pendiente de reemplazar un socket de porcelana cuadrado en la plaza	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 fotocelda 220v, 1 balastro 70w, 1 socket
3 de mar de 14	Comunidad de San Rafael	Se verifico y acciono interruptor termomagnético de la plaza	*****
3 de mar de 14	C. Blas Torres Martínez esq. San Antonio, Col. Del Bosque	Lampara apagada	1 foco 150w
3 de mar de 14	C. Ocampo esq. Roberto Mendiola, Fracc. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
3 de mar de 14	C. Belisario Domínguez esq. Venustiano Carranza, Zona Centro	Se verifico balastro de lampara con luz tenue se encontró que tenía bobina grande por lo que se cambio foco de 100w a 150w	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
3 de mar de 14	Comunidad de San José de la Peña	Se verifico circuito desconectado de lamparas por trabajos de C.F.E., se acciono con fotocelda de una lampara	1 mt. De cable #14
3 de mar de 14	Comunidad de Buenavista	Se repararon 10 lamparas	8 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 malla antivandálica, 1 acrílico, 1 hebilla ¾, 1 mt. De Fleje, 1 balastro 70w
3 de mar de 14	Parque Alvaro Obregón	Se realizo cambio de interruptor horario digital de 4 canales dañado por 2 interruptores horarios digitales de 2 canales cada uno	2 interruptores horarios digitales, 2 mts. De cable #16
3 de mar de 14	Col. Colinas de la Paz, Guadalupe, Magisterial	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
3 de mar de 14	C. Guadalupe, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
3 de mar de 14	And. De los Alpes, Colinas de la Paz	Lampara con luz tenue	1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 socket,
3 de mar de 14	And. De los Andes S/N, Col. Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
3 de mar de 14	C. Clavijero, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
3 de mar de 14	Col. Arboledas, Las Mercedes. 22 de Mayo, Palmas, La Granja	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
3 de mar de 14	Bld. Héroes Potosinos	Se repararon 3 lamparas	2 focos 150w, 1 balastro 150w
3 de mar de 14	C. Argentina esq. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
3 de mar de 14	C. Austria esq. Av. De las Americas, Col. Las Mercedes	Se coloco cinta de aislar a fotocelda de lampara para facilitar su encendido	*****
3 de mar de 14	C. Bolivia entre Austria y Cerrada de Bolivia, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 foco 150w
3 de mar de 14	C. Río Grijalva entre Río Mayo y Río Balsas, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
4 de mar de 14	Comunidad de San Carlos	Se verificaron y repararon conexiones de 2 lamparas apagadas	*****
4 de mar de 14	C. Zaragoza entre Juárez y Niño Artillero, Zona Centro	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
4 de mar de 14	Estadio de Beisbol "20 de Noviembre"	Se marcaron puntos para reubicación de luminarias, además se verificarón y repararon 3 lamparas	3 focos 1500w A.M.
4 de mar de 14	Comunidad de Pastoriza	Se verificaron y repararon 5 lamparas	3 fotoceldas 127v, 3 focos 70w
4 de mar de 14	Comunidad de la Luz	Se verificaron y repararon 8 lamparas	6 focos 70w
4 de mar de 14	Comunidad de Pastoriza	Se atendió solicitud para instalación de lampara, pero no se localizo al solicitante	*****
4 de mar de 14	Carr. 57 Km. 165 Crucero a la Comunidad de San José del Plan	Se retiro lampara dañada quedando pendiente su reinstalación	*****
4 de mar de 14	C. Constitución, entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w
4 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se trazaron y cortaron 12 piezas de acrílico para reparación de lamparas tipo cubo	*****
4 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 6 lamparas fluorescentes 4 de 2x39w y 2 de 1x39w	2 balastros electrónicos de 2x39w, 4 tubos fluorescentes F48T12 de 39w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
4 de mar de 14	Col. Ampliación Guadalupe, Col. Juárez, Lázaro Cárdenas, Luis N. Morones	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
4 de mar de 14	C. Bartolome de las Casas esq. San Rafael, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
4 de mar de 14	C. 16 de Septiembre entre Reyes y Cuauhtemoc	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
4 de mar de 14	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 socket mogul
4 de mar de 14	Col. Bustmante, Las Hadas, Fracc. San Francisco, San Ángel, San José, Del Bosque, Libertad, San Antonio	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
4 de mar de 14	C. Octavio Paz, Bustamante III	Se verifico faltante de 42 metros de línea de alimentación	*****
4 de mar de 14	C. Vicente Alexander esq. Premio Nobel, Bustmante III	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
4 de mar de 14	C. Cuauhtemoc entre Méndez y Rayón, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
4 de mar de 14	C. Vicente Alexander, Bustmante III	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
4 de mar de 14	Prol. Negrete, Bustamante III	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
4 de mar de 14	C. Franz Schule, Col. Las Hadas	Se cambio capacidad de luminaria de 70w a 150w	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 socket
4 de mar de 14	C. Blas Torres Martínez, Col. Del Bosque	Se acomodo tapa de lampara caída	*****
4 de mar de 14	C. Cuauhtemoc entre Morelos y Méndez, Zona Centro	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
5 de mar de 14	Comunidad de La Caja	En salón de la Escuela Primaria se terminó de instalar poliducto y alambre, además se alimento un contacto polarizado para conectar tierra física	*****
5 de mar de 14	Planta Tratadora de Aguas Residuales	Se cambio foco de lampara dañado	1 foco 175w A.M.

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
5 de mar de 14	C. Simón Bolívar entre Arteaga y Río Bravo, Col. Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
5 de mar de 14	Comunidad de la Caja	Se verificaron y repararon 4 lamparas	3 focos 70w, 2 balastros 70w, 1 socket mogul
5 de mar de 14	C. Juan Escutia, Col. Niños Héroes	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 socket mogul
5 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se pintaron piezas de 2 lamparas tipo cubo, además se barrenaron 10 carcasas de lamparas OV 15 para base de fotocelda	*****
5 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armó lampara suburbana de 70w en 127v	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w, 1 brazo metálico (todo de ½ uso)
5 de mar de 14	C. Filomeno Mata esq. Río Jordán, Col. Cumbres	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
5 de mar de 14	C. Independencia esq. Abasolo, Zona Centro	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
5 de mar de 14	C. Zaragoza, Zona Centro	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
5 de mar de 14	C. Hidalgo, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
5 de mar de 14	Col. Cumbres desde Justo Sierra a Altamirano	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
5 de mar de 14	Col. Animas, Paraíso, San Ángel	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
5 de mar de 14	Av. Las Torres, Col. San José	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
5 de mar de 14	C. Lázaro Cardenas, Fracc. Las Animas	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 malla antivandálica
5 de mar de 14	C. Pablo Emilio Madero, Col. Libertad 2	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
6 de mar de 14	Prol. Negrete, Col. Vista Hermosa	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
6 de mar de 14	C. Constitución entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lampara apagada	1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
6 de mar de 14	C. Francisco Villa, Comunidad de Santa Brigida	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
6 de mar de 14	C. Méndez entre Rángel y Regules, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
6 de mar de 14	Plaza Ferrocarrilera	Se realizo mantenimiento lavándose esferas de los 8 arbotantes, se cambió foco fluorescente compacto 85w y una esfera, además se repararon conexiones de 1 socket	1 foco fluorescente compacto 85w, 1 esfera
6 de mar de 14	Plaza Col. Bustamante II	Se reinstalaron 3 lamparas tipo colonial punta de poste y 2 reflectores de 250w A.M. Además se retiro una lampara tipo colonial para su reparación en el Taller de Alumbrado	3 lamparas tipo colonial de 250w, 2 reflectores de 250w A.M., 10 mts. De cable #16
6 de mar de 14	C. Octavio, Bustamante III	Se instalo línea de alimentación para lampara	40 mts. De cable neutranel 2+1
6 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de barrenar 13 carcassas OV 15 para instalación de fotocelda	*****
6 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se termino de armar y probar 2 lamparas tipo cubo, además se reacomodo material nuevo en almacén	*****
6 de mar de 14	C. Plata, Col. Minerales	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
6 de mar de 14	C. Matamoros, Col. Cumbres	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
6 de mar de 14	C. República de Chile, Col. Cumbres	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
6 de mar de 14	C. Calderón, Col. Jardín	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
6 de mar de 14	C. Río Papaloapan entre Río Grijalva y Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara luz tenue	1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 socket,
6 de mar de 14	Col. Las Cumbres, Vista Hermosa, Jardín	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
6 de mar de 14	C. San Miguel esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
6 de mar de 14	C. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
6 de mar de 14	C. Carlos Vivanco esq. Río Colorado, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
6 de mar de 14	C. Río Tamez esq. Río Nilo, Col. Mitras	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
6 de mar de 14	C. Río Bravo, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
6 de mar de 14	C. Río Bravo S/N, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
6 de mar de 14	C. Libertad esq. Priv. Los Pinos, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara apagada y se coloco 1 refractor de policarbonato	1 refractor de policarbonato
6 de mar de 14	C. Cedros esq. Olivos, Col. La Finca	Se cambio material de mercurio, colocándose vapor de sodio a lampara que prende y apaga	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 acrílico
6 de mar de 14	Col. Rivas Guillén, Concepción, Mitras	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
7 de mar de 14	C. Francisco Zarco, Fracc. Benito Juárez	Se acciono interruptor termomagnético de lamparas apagadas	*****
7 de mar de 14	Comunidad de San José del Plan	Se verificaron y repararon 10 lamparas	6 fotoceldas 127v, 5 focos 70w, 3 acrílicos, 4 mallas antivandálicas, 1 socket mogul,
7 de mar de 14	Parque Vicente Guerrero	Se retiraron 2 lamparas tipo colonial rotas por vandalismo	*****
7 de mar de 14	C. Montes de Oca, Col. La Providencia	Se retiro lampara OV 15 de 150w para su reparación en el Taller de Alumbrado	*****
7 de mar de 14	Estadio de Beisbol "20 de Noviembre"	Se apoyo en el retiro de maya del arca de bateo y se instaló línea de alimentación para rosetones	*****
7 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 3 lamparas tipo colonial 1 plaza Bustamante y 2 del Parque Vicente Guerrero, realizándose limpieza general y se les instala cable a capacitores 21 para superpostes	*****
7 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastros del material de desecho, recuperándose 2 de 150w, 1 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
7 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se revisaron y probaron 2 proyectores wall pack de 100w en 220v	*****
7 de mar de 14	C. Nuevo León esq. San Luis, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
7 de mar de 14	C. Querétaro esq. Tamaulipas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
7 de mar de 14	Priv. Rosales	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
7 de mar de 14	Col. La Florida, Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
7 de mar de 14	C. Cipres entre Héroes Potosinos y Montura, Fracc. Providencia	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****
10 de mar de 14	Carr. 57 Km. 165 Crucero a la Comunidad de San José del Plan fte. A Restaurant "La Preciosa"	Se reinstalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v, . 80 cm. De fleje ¾, 1 hebilla
10 de mar de 14	Ciclopista ubicada en la Carr. A Dr. Arroyo	Se reinstalaron 2 lamparas tipo cubo punta de poste	20 mts. De cable #16
10 de mar de 14	C. Montes de Oca, Col. La Providencia	Se reinstalo lampara OV 15 de 150w	1 lampara OV 15 de 150w
10 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se recortaron piezas de acrílico de policarbonato para armado de lamparas tipo cubo	*****
10 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armo lampara OV 15 de 150w en 220v	1 balastro 150w (½ uso), 1 carcasa para OV 15 (½ uso), 1 foco 150w (½ uso), 1 refractor de policarbonato, además se continuo con el reacomodo de Taller
10 de mar de 14	C. Manuel J. Clouthier, Fracc. Libertad	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
10 de mar de 14	C. Durango, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de mar de 14	C. Oaxaca esq. Durango, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
10 de mar de 14	C. Río Bravo, Col. Mitras	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de mar de 14	C. Carlos Vivanco esq. Río Balsas, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
10 de mar de 14	C. Río Balsas, Col. Mitras	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w, 1 acrílico
10 de mar de 14	Col. República desde Chihuahua hasta Prol. Matamoros y de Calle Chiapas hasta Irapuato	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de mar de 14	Prol. Matamoros	Se reactivo circuito de luminarias laterales	*****
11 de mar de 14	Comunidad de la Joya	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v, . 60 cm de fleje $\frac{3}{4}$ , 1 hebilla, 1 malla antivandálica
11 de mar de 14	Comunidad de El Sacramento	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
11 de mar de 14	Frente Escuela de Educación Especial, Col. La Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
11 de mar de 14	C. Pablo Neruda, Bustamante III	Se verifico líneas piloto de circuito apagado, se encontró que un cable proveniente de las casas de la Bustamante III estaba pegando con uno de los hilos, se corto y se dejo funcionando de manera normal	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de mar de 14	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se repararon 24 lamparas, de éstas 3 fueron de conexiones	8 fotoceldas 127v, 15 focos 70w, 3 acrílicos, 2 mallas antivandálicas, 2 balastos 70w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 220v
11 de mar de 14	Comunidad de la Joya	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias, reparándose 4 en total	4 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
11 de mar de 14	C. Filomeno Mata entre Juárez e Hidalgo	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
11 de mar de 14	C. Rafael Yrizar, Col. Rivas Guillén	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
11 de mar de 14	Comunidad de Santana	Se repararon 2 lamparas	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
11 de mar de 14	Priv. Santa Isabel, Fracc. Santa Isabel, Priv. General Arévalo, Col. Guadalupe, C. Carlos Fuentes, Fracc. La Providencia, C. Teresa Alvarez, Zona Centro, C. Xicotencatl, Col. Animas, C. Belton, Col. El Pineño, C. Juan Francisco Estrada, Col. Ampliación Guadalupe	Se verifico la factibilidad para instalación de lamparas en ampliaciones de redes eléctricas	*****
11 de mar de 14	C. Tangamanga, Col. La Lagunita, C. Mar Caspio y Mar Kara, Col. La Lagunita, C. Jet, Col. Aviación, C. Margarita, Col. Las Vegas, C. Sol, Col. Valle de la Lagunita, C. Veracruz, Col. República,, C. 2 de Julio, Fracc. La Providencia	Se verifico la factibilidad para instalación de lamparas en ampliaciones de redes eléctricas	*****
11 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 9 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 70w, 1 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 2 de 100w, 4 de 150w, 1 de 250w	*****
11 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 16 capacitores para superpostes, además se reacomodo estantería del Taller	6 mts. De cable #16
11 de mar de 14	C. Durango esq. Oaxaca, Col. República	Lampara apagada	1 socket mogul, 1 foco 100w
11 de mar de 14	C. Querétaro esq. Nayarit, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w
11 de mar de 14	C. Guadalupe Victoria, Fracc. República	Se retiro de lampara nido de pájaro	*****
11 de mar de 14	Col. República, Antorchista, Lagunita	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de mar de 14	C. Manuel M. Ponce esq. Gavilondo Soler, Col. Las Hadas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
11 de mar de 14	Col. Bustamante I,II,III, Las Hadas, Del Bosque, Paraíso, Animas, Libertad, San Ángel, Rivas Guillen, San Antonio	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de mar de 14	Plaza 10 de mayo	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****
12 de mar de 14	Comunidad de San José de la Viuda	Se repararon 4 lamparas de la Cancha y cortos en los cables de alimentación	2 focos 150w, 1 foco 250w, 1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v
12 de mar de 14	Av. de la Juventud Priv. No. 7, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de marzo de 14	C. Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 balastro 150w
12 de marzo de 14	C. Zaragoza, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w
12 de marzo de 14	C. Regules, Col. Rivas Guillén	Se reparo lampara que enciende tarde	1 fotocelda 127v
12 de marzo de 14	C. Palma, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
12 de marzo de 14	C. Bolivia entre Uruguay y Paraguay, Col. 22 de Mayo	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
12 de marzo de 14	C. Lerdo de Tejada, Col. 22 de Mayo	Se realizo mantenimiento a la plaza reparando 5 lamparas apagadas	1 balastro 250w, 3 focos 250w, 1 refractor de policarbonato
12 de marzo de 14	Taller de Alumbrado	Se armo proyector de 400w A.M. En 220v	1 campana de 18", 1 carcasa portabalastro olimpico, 1 balastro 400w A.M., 1 foco 400w A.M., 1 cristal de 18", 1 mt. De cable uso rudo de 2x12
12 de marzo de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 proyectores wallpack de 175w A.M. En 220v, además se realizaron roscas nuevas para sujetar balastro	2 balastos de 175w A.M. (½ uso), 2 focos 175w A.M.
12 de marzo de 14	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Arboledas, Mercedes, 22 de mayo, Las Palmas, La Granja	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de marzo de 14	C. Calidra, Fracc. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
12 de marzo de 14	C. Infiernillo entre Cerro Gordo y el Salto, Fracc. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de mar de 14	C. Cieneguita, Fracc. Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
12 de mar de 14	And. Godorniz, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
12 de mar de 14	Libertad, Reforma, Venustiano Carranza, Independencia, Juárez, Escobedo, Juan Sarabia, Jesús García, Hidalgo y Morelos.	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de mar de 14	Plaza Derechos Humanos	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****
12 de mar de 14	C. 5 de Febrero, Zona Centro	Se coloco cinta de aislar a fotocelda de lampara para facilitar su encendido	*****
12 de mar de 14	C. Juan Sarabia, Col. Linda Vista	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 malla antivandálica
12 de mar de 14	C. Monte Michel esq. Benito Juárez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
12 de mar de 14	C. Ignacio Ramírez, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w
13 de mar de 14	C. Aldama esq. Jesús García, Zona Centro	Se repararon lamparas encendidas todo el día de la Plaza	1 fotocelda 220v
13 de mar de 14	C. 16 de Septiembre entre Insurgentes y Gómez Farias, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w
13 de mar de 14	Estadio de Beisbol "20 de Noviembre"	Se apoyo en la reinstalación de maya en el área de home	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 3 proyectores de 175w A.M. En 220v	3 focos 175w A.M., 3 balastos 175w A.M. (½ uso), 2 mts. De cable #16
13 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se pintaron piezas de 3 lamparas tipo colonial y 4 piezas de lamparas tipo cubo	*****
13 de mar de 14	Col. Concepción, Mitras, Animas, San José, Rivas Guillén, Del Bosque, Fracc. San Francisco, Las Hadas	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de mar de 14	C. Reforma entre Sacramento y Maromas, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
13 de mar de 14	C. Carlos Vivanco entre Priv. Río Panuco y Río Colorado, Col. Concepción	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
13 de mar de 14	Betancourt, Lerdo de Tejada, 5 de mayo, Méndez, 16 de Septiembre, Aramberri, Ángel Veral, Boulevard Carlos Lasso, Col. Santa Martha, El Fraile, Electricistas, Fracc. España, Mariano Vázquez, Flores Magón	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de mar de 14	C. Betancourt, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
13 de mar de 14	C. Ignacio Ramírez, Zona Centro	Se realizaron nuevas conexiones en línea de alimentación en 2 lamparas apagadas por falso contacto	*****
13 de mar de 14	C. Aldama, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
13 de mar de 14	C. 2 de Abril fte. Parque Alvaro Obregón, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de mar de 14	C. Celulosa, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
13 de mar de 14	C. Dominico, Fracc. La Providencia	Lampara apagada	1 foco 150w
14 de mar de 14	Presidencia Municipal	En el área anexa a sala de cabildo se reemplazaron tubos y balastos en lamparas apagadas	1 balastro 2x32, 2 tubos fluorescentes de 32w
14 de mar de 14	C. Escobedo entre Regules y 5 de Febrero, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
14 de mar de 14	Estadio de Beisbol "20 de Noviembre"	Se continuo con el apoyo en la colocación de maya en el área de home	*****
14 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 6 proyectores wall pack	6 focos 175w A.M., 6 balastos 175w A.M. (½ uso), 3 mts. De cable #16, 4 cristales
14 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armó 1 lampara tipo colonial	1 balastro 250w (½ uso), 1 foco 250w (½ uso), 1 mt. De cable #16 (½ uso)
14 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 lamparas tipo cubo	4 balastos 150w (½ uso), 4 focos 150w (½ uso), 2 mts. De cable #16
14 de mar de 14	C. San Luis, Col. El Pineño	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
14 de mar de 14	C. Alamo, Col. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
14 de mar de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 7 lamparas en total de las cuáles 3 estaban rotas por vandalismo	3 focos 150w, 4 focos 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de mar de 14	C. Fresnos, Col. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
14 de mar de 14	C. Fresnos, Col. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
14 de mar de 14	Fte. A Mercado Bocanegra, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w
17 de mar de 14	C. Río Balsas esq. San Fernando, Col. Concepción	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v
17 de mar de 14	C. Río Colorado esq. San Fernando, Col. Concepción	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v
17 de mar de 14	C. Tangamanga, Col. La Lagunita	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v
17 de mar de 14	C. Veracruz entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v
17 de mar de 14	C. Juan Francisco Estrada entre 2 de Diciembre y Juan Bautista, Col. Ampliación Guadalupe	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v
17 de mar de 14	Prol. Xicotencatl, Col. San Antonio	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana de 70w en 127v, 1 malla antivandálica
17 de mar de 14	Plaza San Miguelito entre Matamoros y Filomeno Mata, Col. San Miguelito	Lamparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
17 de mar de 14	C. Bustamante entre Gonzálitos y Sor Juana Ines de la Cruz	Se reemplazo refractor de policarbonato	1 refractor de policarbonato

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de mar de 14	C. San Fernando, Col. Concepción	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
18 de mar de 14	And. De los Alpes fte. A la Secundaria No. 2, Colinas de la Paz	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
18 de mar de 14	C. Escobedo entre Bustamante y Constitución	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
18 de mar de 14	C. 5 de Febrero al poniente de Juárez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 balastro 150w, 1 base para fotocelda, 1 foco 150w
18 de mar de 14	C. Escobedo entre Aldama y Bravo, Zona Centro	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
18 de mar de 14	C. San Antonio entre Maroma y San Bartolo, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
18 de mar de 14	C. Sabinos entre Nogales y Fresnos, Col. Olivar	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
18 de mar de 14	C. Argentina esq. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Se repararon conexiones en hilo piloto de lampara apagada	*****
18 de mar de 14	C. Bolivia esq. Uruguay, Col. 22 de mayo	Se acciono interruptor termomagnético de lamparas apagadas	*****
18 de mar de 14	Ciclopista ubicada en la Carr. A Dr. Arroyo	Se repusieron 4 lamparas punta de poste, además se retiraron 4 lamparas punta de poste y 1 poste metalico de 4 mts.	4 lamparas punta de poste de 150w
18 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 lamparas tipo colonial de 250w en 220v, 1 de la Col. Bustamante y otra del Parque Vicente Guerrero	1 balastro 250w, 1 foco 250w (todo de ½ uso)



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de marzo de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 4 lamparas de 150w en 220v tipo cubo para mantenimiento, además se probaron y se les cambio sistema a balastos	*****
18 de marzo de 14	Parque Vicente Guerrero	Se reinstalo 1 lampara tipo colonial	1 lampara colonial de 250w
18 de marzo de 14	Prol. Pinos, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
18 de marzo de 14	C. Jet esq. Aeroméxico, Col. Aviación	Lampara apagada	1 foco 70w
18 de marzo de 14	Av. Norte, Col. La Finca	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
18 de marzo de 14	C. Circular Poniente, Col. La Finca	Lampara apagada	1 foco 250w
18 de marzo de 14	C. Bravo entre Escobedo y Juárez, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w
18 de marzo de 14	Col. Llano Azul, La Finca, Aviación I,II, Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua, Bella Gaviota, Minerales	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de marzo de 14	Circuito los Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
18 de marzo de 14	Circuito los Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
18 de marzo de 14	Circuito los Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de mar de 14	C. Sabinos esq. Alamos, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
18 de mar de 14	Col. Olivar de las Animas desde Ceibas hacia el Sur y desde Independencia hasta Libertad	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de mar de 14	Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon en total 12 lamparas	7 focos 70w, 1 balastro 70w
19 de mar de 14	Comunidad de San José de las Trojes	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v
19 de mar de 14	Plaza Ferrocarrilera entre Flores Magón e Hidalgo, Zona Centro	Se repuso esfera de acrílico trasparente	1 esfera de acrílico trasparente
19 de mar de 14	Secretaría de Turismo	Se apoyo en reemplazo de reflectores dañados	2 reflectores de cuarzo de 500w (proporcionados por la Secretaría), 1 fotocelda 127v
19 de mar de 14	C. Reforma entre Bravo y Aldama, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
19 de mar de 14	C. 2 de Julio esq. Av. San Rafael	Lampara apagada	1 foco 70w
19 de mar de 14	C. Nieve, Fracc. San Antonio	Se reemplazo fotocelda dañada	1 fotocelda 127v
19 de mar de 14	C. Viviana Salazar, Col. Valle de la Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
19 de mar de 14	And. Viviana Salazar, Col. Valle de la Dichosa	Lampara apagada	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de mar de 14	Prol. Fernando Amilpa, Fracc. Ojo de Agua	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w, 1 acrílico
19 de mar de 14	Jardín de Niños, Inf. Fidel Velázquez	Se instaló ventilador de techo, además se verificaron y repararon 4 lamparas de una aula	6 tubos flourescentes de 32w T8
19 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza general a lamparas tipo cubo y se pintan piezas de la mismas, además se fabricó soporte para ventilador	*****
19 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se instalaron térmicos en platina y se probaron 4 balastos de lamparas tipo cubo de 150w	*****
19 de mar de 14	Col. Manuel Moreno Torres, Fidel Velázquez, Fracc. Kildum, Florida I,II, Villa Fontana	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de mar de 14	C. Justo Sierra esq. Río Lerma, Col. Lázaro Cárdenas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
19 de mar de 14	C. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
19 de mar de 14	C. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
19 de mar de 14	C. Río Grijalba, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara apagada	1 balastro 150w
19 de mar de 14	C. Río Lerma esq. Priv. Guanajuato, Col. Juárez	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
19 de mar de 14	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres, Col. Lázaro Cárdenas	Se cambio fotocelda y se conecto cable de fotocelda a hilo piloto	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de marzo de 14	Col. Olivar de las Animas, Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, Fraccionamiento El Gallo, Naranjos, La Providencia, Entrada a Conalep,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de marzo de 14	C. Arrayanes esq. Laureles, Col. Olivar	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
19 de marzo de 14	Comunidad de San José de las Trojes	Se instaló para evento religioso 1 reflector de 400w	1 reflector de 400w
19 de marzo de 14	C. Redentoristas esq. Dominicos, Fracc. La Providencia	Lampara apagada	1 foco 150w
20 de marzo de 14	C. Victoria #206, Col. Hacienda, Comunidad de Rancho Nuevo	Se verificó factibilidad para la instalación de 1 lampara, se encontró que sí es factible, sólo se requiere 50 mts. De línea piloto	*****
20 de marzo de 14	Priv. Los Andes, Fracc. Los Andes	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
20 de marzo de 14	C. Independencia esq. Damian Carmona, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
20 de marzo de 14	C. Río Lerma esq. Priv. Guanajuato, Col. Juárez	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
20 de marzo de 14	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se repararon 3 lamparas en la Cancha y 2 en las calles de la comunidad	4 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 2 acrílicos, 2 mallas antivandálicas
20 de marzo de 14	C. Sierra Leona, Col. La Ollería	Lampara apagada	1 balastro 250w
20 de marzo de 14	Escuela Normal Experimental	Se apoyo en la reparación de lamparas	4 focos fluorescentes de 65w en 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de mar de 14	C. Andador Frida Kahlo, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 foco 150w
20 de mar de 14	Presidencia Municipal	En el área de Oficialía Mayor se repararon 2 lamparas fluorescentes	2 tubos fluorescentes de 32w, 1 tubo fluorescente de 40w
20 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 lamparas tipo cubo sólo falta aplicar silicón	*****
20 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se verifico inventario del Almacén del Auditorio, además se revisaron gabinetes de relevadores, desechándose 6 por estar dañados	*****
20 de mar de 14	C. Salvador Nava Martínez, Col. Magisterial los Reyes	Lampara apagada	1 foco 150w
20 de mar de 14	C. Sierra Leona, Col. Ollerías	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
20 de mar de 14	Av. los Andes a un costado del IFE, Colinas de la Paz	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
20 de mar de 14	C. Pico de Orizaba, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
20 de mar de 14	C. San Luis de la Paz, Col. Los Arcos	Lampara apagada	1 foco 150w
20 de mar de 14	C. Betancourt , Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
20 de mar de 14	C. Jazmin, Col. Las Vegas	Se retiro alambre recocido de líneas secundarias, además se cambio fotocelda y reactivo circuito	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de marzo de 14	Col. Magisterial los Reyes, Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Colinas de la Paz, Ollerías, Fracc. San Benito, Los Andes, Guadalupe, Los Arcos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de marzo de 14	C. Reforma entre Maroma y Sacramento, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w
20 de marzo de 14	C. Villa Juárez esq. Xilitla, Fracc. Animas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
20 de marzo de 14	C. Independencia entre Aldama y Damian Carmona, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 cristal
20 de marzo de 14	C. Río Nilo, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 balastro 100w, 1 malla antivandálica, 1 socket
20 de marzo de 14	C. Mendez entre Cuauhtemoc y Guerrero, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
20 de marzo de 14	Col. Concepción, Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de marzo de 14	C. Río Nilo entre Simón Bolívar y Río Papaloapan, Col. Juárez	Lampara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico
21 de marzo de 14	Calle No. 8, Col. Las Vegas	Se retiró nido de pájaro de la protección de la lámpara	*****
21 de marzo de 14	C. Río Papaloapan esq. Río Jordán, Col. Juárez	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de marzo de 14	C. Jazmín, Col. Las Vegas	Lampara apagada	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de mar de 14	Parque Alvaro Obregón	Se reinstalo línea de alimentación de reflector de 1000w	12 mts. De cable #12
21 de mar de 14	Comunidad de San José de Las Trojes	Se retiro reflector de 400w que fue prestado para evento religioso	*****
21 de mar de 14	Parque Alvaro Obregón	Se realizo mantenimiento a 3 lamparas punta de poste y a 3 reflectores de la cancha de basquetbol	3 focos 400w A.M., 2 balastos 250w A.M., 1 balastro 150w A.M.
21 de mar de 14	C. Nuevo San José, Comunidad de San José de Las Trojes	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
21 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de ensamblar y aplicar silicón a 4 lamparas tipo cubo	*****
21 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se corto madera para modificar estantero, además se probó 7 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
21 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 4 lamparas tipo cubo y 2 tipo colonial	*****
21 de mar de 14	C. Plan de Guadalupe entre Julián Carrillo y Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Se reactivo circuito de 3 lamparas apagadas	*****
21 de mar de 14	C. Monterrey esq. Priv. San Ramón, Col. El Pineño	Se instalo 1 acrílico	1 acrílico
21 de mar de 14	C. Saltillo esq. San Luis, Col. El Pineño	Se instalo 1 acrílico	1 acrílico
21 de mar de 14	C. Saltillo esq. Monterrey, Col. El Pineño	Se instalo 1 acrílico	1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de marzo de 14	C. Saltillo esq. Torreon, Col. El Pineño	Se instalo 1 acrílico	1 acrílico
21 de marzo de 14	C. Sor Juana Ines de la Cruz, Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
21 de marzo de 14	C. 2 de Abril entre 5 de mayo y Héroes Potosinos, Zona Centro	Lampara tenue	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico
24 de marzo de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se verificaron y repararon 6 lamparas, además se localizo corto en líneas de alimentación de las luminarias de la plaza	3 focos 150w, 2 balastros 150w, 6 mts. De cable #14, 1 socket mogul
24 de marzo de 14	C. Paseo de los Olivos, Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
24 de marzo de 14	C. Paseo de los Olivos, Col. La Florida	Lampara apagada	1 foco 150w
24 de marzo de 14	Comunidad El Mimbres	Se repararon 2 lamparas	2 focos 70w
24 de marzo de 14	Comunidad La Misión	Se reemplazo balastro de lampara apagada	1 balastro 70w
24 de marzo de 14	C. Mariano Mejía entre Plan de Guadalupe y Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
24 de marzo de 14	Plaza de la Leña	Se reacomodo horario de encendido de 18:30 a 24:00 hrs.	*****
24 de marzo de 14	C. San Pablo entre San Pedro y San Cristobal, Col. Ampliación Guadalupe	Se verifico reporte de 3 lamparas apagadas, se encontró medidor roto, además se necesita relevador para circuito de 127v y cambiar cableado de preparación	1 fotocelda 127v



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de mar de 14	C. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se podo árbol que obstruía líneas de alimentación de alumbrado y se activo interruptor termomagnético de 6 lamparas apagadas	*****
24 de mar de 14	C. Miguel Barragán, Col. Altamira	Lampara apagada	1 foco 150w
24 de mar de 14	C. Bustamante, Col. Bustamante	Se retiro lampara dañada a punto de caerse, para su reparación en el taller de alumbrado	*****
24 de mar de 14	C. Manuel Esperón esq. Camino Caleros, Col. San Ángel	Se retiro lampara dañada para su reparación en el taller de alumbrado	*****
24 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se termino de modificar estantero y se armo 1 lampara suburbana de 150w en 127v	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 127v, 1 carcasa completa, 1 brazo metálico (todo ½ uso), 4 mts. De cable #16, 1 acrílico
24 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armo 1 lampara suburbana de 100w en 220v	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 carcasa completa, 1 fotocelda 220v (todo ½ uso), 1 acrílico, 1 brazo metálico
24 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo modificación a lampara de inducción magnética, se fabrico base para socket mogul y además se le instalo lampara fluorescente de 85w	1 lampara fluorescente de 85w
24 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 lamparas suburbanas de 70w en 127v	5 carcasas, 5 focos 70w, 5 fotoceldas 127v, 5 balastros 70w, 5 acrílicos, 5 brazos metálicos, 20 mts. De cable #16
24 de mar de 14	C. Bustamante, Col. Bustamante	Se reinstalo 1 lampara suburbana de 150w	1 lampara suburbana de 150w, 1 hebilla ¾, 1 mt. De fleje ¾
24 de mar de 14	C. Manuel Esperón esq. Camino Caleros, Col. San Ángel	Se reinstalo 1 lampara suburbana de 100w	1 lampara suburbana de 100w, 1 hebilla ¾, 1 mt. De fleje ¾
24 de mar de 14	C. Juan Alvarez, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 balastro 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de mar de 14	C. San Ramón esq. San Pedro, Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
24 de mar de 14	C. Camino a Caleros esq. Av. Las Torres, Col. San Ángel	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
24 de mar de 14	C. Juan Pablo Martínez	Lampara apagada	1 foco 70w
24 de mar de 14	C. 5 de Mayo, Col. Altamira	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
24 de mar de 14	C. Juan Pablo Martínez	Se repararon conexiones en circuito apagado	*****
24 de mar de 14	C. Mar Mediterraneo, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
24 de mar de 14	C. Regules esq. Mariano Jimenez, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
24 de mar de 14	C. Morelia esq. Saltillo, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
24 de mar de 14	Seguridad Pública Municipal	Se reemplazaron 2 focos y 2 tubos fluorescentes	2 focos 250w, 2 tubos fluorescentes 75w
24 de mar de 14	Plaza Lázaro Cárdenas	Se instalo lampara punta de poste de 85w en 220v	1 lampara punta de poste de 85w en 220v
24 de mar de 14	Pasaje Luis Sánchez Armijo	Se activo circuito de arbotantes	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de mar de 14	C. Reforma, Libertad, Independencia, Bravo de Reforma a Juárez y Zona Centro	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de mar de 14	C. 5 de Mayo esq. Rángel, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
24 de mar de 14	C. Rángel esq. Jiménez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
24 de mar de 14	C. Guerrero entre Reforma Agraria y Ángel Veral, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
25 de mar de 14	Comunidad de Pastoriza	Se repararon un total de 7 luminarias	3 focos 70w, 1 balastro 70w, 5 fotoceldas 127v, 2 acrílicos
25 de mar de 14	A un costado de la Capilla San José, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
25 de mar de 14	Ciclopista ubicada en la Carr. A Dr. Arroyo	Se reinstalaron 4 lamparas punta de poste	48 mts. De cable #16
25 de mar de 14	Oficina de Catastro	Se verificaron y repararon 10 lamparas	15 tubos fluorescentes T5 28w, 3 tubos fluorescentes T5 14w, 2 balastros 3X14w
25 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza de botes de 19 lts. Para modificación de balastros remoto	*****
25 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 5 lamparas suburbanas de 70w en 127v	5 carcasas, 5 focos 70w, 5 fotoceldas 127v, 5 balastros 70w, 5 acrílicos, 5 brazos metálicos, 22 mts. De cable #16
25 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 lamparas suburbanas de 150w en 220v	3 carcasas, 3 balastros 150w, 3 focos 150w, 3 fotoceldas 220v, 3 acrílicos, 3 brazos metálicos, 14 mts. De cable #16

## Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de mar de 14	C. Lerdo de Tejada entre Ignacio Ramírez y Librado Rivera, Col. Laredito	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
25 de mar de 14	Prol. Matamoros entre México y Tlaxcala, Col. República	Se reactivo circuito lateral derecho	*****
25 de mar de 14	C. Baja California, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w
25 de mar de 14	C. Lerdo de Tejada entre Ignacio Ramírez y Librado Rivera, Col. Laredito	Lampara apagada	1 foco 100w
25 de mar de 14	C. Puebla esq. Toluca, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
25 de mar de 14	C. Hidalgo esq. San Luis Potosí, Col. República	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
25 de mar de 14	C. Chihuahua esq. Hidalgo, Col. República	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
25 de mar de 14	C. Tamaulipas esq. Irapuato, Col. República	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
25 de mar de 14	C. México esq. Coahuila, Col. República	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
25 de mar de 14	C. Baja California esq. Laguna Encantada, Col. República	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
25 de mar de 14	C. Chiapas a Irapuato, Col. República	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de mar de 14	C. Ángel Veral frente a la Escuela Preparatoria	Se activo circuito de corona	*****
25 de mar de 14	C. Nuevo Laredo esq. Hermosillo, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de mar de 14	C. Ciudad Victoria esq. Ignacio Gómez, Col. Antorchista	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de mar de 14	C. Ciudad Victoria esq. Tampico, Col. Antorchista	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de mar de 14	C. Morelia esq. Hermosillo, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
25 de mar de 14	C. Tampico esq. Culiacán, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
25 de mar de 14	C. San Luis Potosí esq. Orizaba, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
25 de mar de 14	C. Tampico entre Hermosillo y Culiacán, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
25 de mar de 14	C. Irapuato hacia el lado Oriente en la Col. República	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de mar de 14	Bldv. A Dr. Arroyo	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****
26 de mar de 14	Priv. Santa Isabel y C. Santa Isabel esq. Priv. Santa Isabel	Se instalaron 2 lamparas tipo suburbana de 70w en 127v	2 lamparas completas de 70w en 127v, 2 hebillas $\frac{3}{4}$ , 2 mts. De fleje $\frac{3}{4}$ , 60 mts. De cable neutranel 1+1, 4 guardacabos
26 de mar de 14	C. Belton, Col. El Pineño	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla $\frac{3}{4}$ , 1 mt. De fleje

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de mar de 14	C. 2 de Julio, Col. La Providencia	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla ¾, 1 mt. De fleje
26 de mar de 14	C. Teresa Alvarez, Zona Centro	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla ¾, 1 mt. De fleje
26 de mar de 14	C. Eulalio Martínez esq. Teresa Alvarez, Zona Centro	Se instalo lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla ¾, 1 mt. De fleje, 8 mts. De cable neutranel 1+1, 2 guardacabos
26 de mar de 14	C. Zacatecas, Col. República	Se verifico reporte de cable tirado, encontrándose que era de acometida por lo que tendría que ser reparado por C.F.E.	*****
26 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 4 lamparas tipo cubo para mantenimiento y reparación, además se realizó reacomodo de material en área de taller	*****
26 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 balastos, recuperándose 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
26 de mar de 14	C. Margil esq. San Martin, Col. Guadalupe	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
26 de mar de 14	C. San Antonio esq. San Martín, Col. Guadalupe	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
26 de mar de 14	C. Libertad, Col. Guadalupe	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
26 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armo 1 lampara OV – 15 de 150w en 220v	1 brazo, 1 fotocelda 220v, 1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato, 5 mts. De cable #12, 1 carcasa (½ uso), 1 balastro 150w (½ uso)
26 de mar de 14	C. Juárez hasta San Ramón, Col. Guadalupe	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de mar de 14	C. Juárez esq. Niño Artillero, Zona Centro	Se instalo lampara suburbana completa de 150w en 220v	1 lampara suburbana completa de 150w en 220v
26 de mar de 14	C. Constitución entre Leandro Valle e Independencia, Zona Centro	Se instalo lampara suburbana completa de 150w en 220v	1 lampara suburbana completa de 150w en 220v
26 de mar de 14	C. Juventino Rosas esq. Xicotencatl, Col. Las Hadas	Se instalo lampara OV-15 de 150w en 220v	1 lampara OV-15 de 150w en 220v
26 de mar de 14	C. Silvestre Revueltas esq. Francisco Bocanegra, Col. Las Hadas	Se instalo lampara OV-15 de 150w en 220v	1 lampara OV-15 de 150w en 220v
26 de mar de 14	C. Ángel Veral entre Regules y Mariano Vázquez	Se verifico reporte de lamparas apagadas, encontrándose que no había energía eléctrica en la zona	*****
26 de mar de 14	C. Juárez esq. Zaragoza, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico
26 de mar de 14	C. Juárez lado Norte de la calle Constitución, Zona Centro	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
26 de mar de 14	C. Juárez esq. Calderón, Zona Centro	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
26 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armo 1 lampara OV – 15 de 150w en 220v	1 brazo, 1 fotocelda 220v, 1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato, 5 mts. De cable #12, 1 carcasa (½ uso), 1 balastro 150w (½ uso)
27 de mar de 14	C. Guerrero fte. A Bomberos	Se instalo lampara suburbana completa de 150w en 220v	1 lampara suburbana completa de 150w en 220v, 1 mt. De fleje ¾, 1 hebilla ¾
27 de mar de 14	C. Minas de Real de Catorce entre Paseo de los Olivos y Minas del Socabón de Purisima, La Florida II	Se verifico lampara apagada encontrándose líneas de capacitor quemadas	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de mar de 14	C. Río Lerma, Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v, 1 malla antivandálica
27 de mar de 14	Carr. 57 desde Walmart hasta la Escuela Preparatoria	Se realizo mantenimiento a las lamparas de los super postes reparándose un total de 25 lamparas de 1000w	24 capacitores 31.5 uf, 1 contacto de 5 polos, 1 clavija de 5 polos, 4 focos de 1000w
27 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se termino de reacomodar estantero, focos, balastos y fotoceldas	*****
27 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza general a 4 lamparas tipo cubo	*****
27 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron balastos de lamparas tipo cubo, se les cambio el sistema ahorrador	*****
27 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se comenzó a ensamblar bote para contenedor de balastos remoto, se cortaron piezas de unicanal y se ajustaron, soportes y bases	*****
27 de mar de 14	C. Culiacán, Col. República	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v
27 de mar de 14	C. Colima esq. Saltillo, Col. República	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v
27 de mar de 14	C. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v
27 de mar de 14	C. San Antonio esq. San Bartolo, Col. Concepción	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v
27 de mar de 14	C. Sacramento, Col. Concepción	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de mar de 14	C. Membrillo, Col. Olivar de las Animas	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v
27 de mar de 14	C. San Luis, Col. El Pineño	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
27 de mar de 14	C. Santa Alicia, Col. Santa Lucina	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
27 de mar de 14	Prol. Matamoros	Se activo circuito de lamparas laterales	*****
27 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 lamparas suburbanas de 70w en 127v	4 balastos 70w, 4 focos 70w, 4 brazos, 4 fotoceldas 127v, 4 carcasas, 20 mts. De cable #12, 4 acrílicos
27 de mar de 14	C. Ciudad Obregón, Col. El Pineño	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
28 de mar de 14	Comunidad de San Vicente	Se repararon 2 lamparas rotas por vandalismo	2 focos 100w, 2 refractores de policarbonato
28 de mar de 14	C. Manuel Esperón, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
28 de mar de 14	Av. Compositores esq. Av. La Paz, Col. Olivar de las Animas	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de mar de 14	C. Luis N. Morones casi esq. José Ma. Dominguez, Col. Luis N. Morones	Lampara prende y apaga	1 balastro 150w
28 de mar de 14	Prol. 20 de Noviembre, Col. Ferrocarrilera	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de mar de 14	Carr. 57 desde la Escuela Preparatoria hasta la calle de Reyes	Se realizo mantenimiento a las lamparas de los super postes reparándose un total de 30 lamparas de 1000w	5 focos 1000w, 2 balastos 1000w, 27 capacitores de 31.5 uf, 1 conector de 5 polos, 1 clavija de 5 polos
28 de mar de 14	Prol. Libertad, Col. Guadalupe	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
28 de mar de 14	C. Fray Durán, Col. Guadalupe	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
28 de mar de 14	C. Fray Durán, Col. Guadalupe	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
28 de mar de 14	Av. San Francisco a un costado del santuario, Col. Guadalupe	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
28 de mar de 14	C. Fray Bartolome esq. San Pablo, Col. Ampliación Guadalupe	Se reemplazo cristal roto	1 refractor de policarbonato
28 de mar de 14	C. Camino Viejo a la Paz esq. Padre Proa, Col. Ampliación Guadalupe	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico, 1 malla antivandálica
28 de mar de 14	Col. Guadalupe, Juárez	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de mar de 14	C. Cuauhtemoc fte. A Notaria Pública No.01, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
28 de mar de 14	C. Damian Carmona esq. Ma. Luisa Castillo, Col. Rivas Guillén	2 lamparas apagadas	2 focos 100w, 2 mallas antivandálicas
28 de mar de 14	C. Bravo entre Escobedo y Juárez	Lampara apagada	1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de mar de 14	C. Damián Carmona entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
28 de mar de 14	Col. Rivas Guillén, San José	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de mar de 14	C. Cobre, Col. El Mineral	Lampara apagada	1 foco 100w
31 de mar de 14	Carr. 57 desde Calle Reyes hasta Guerrero	Se realizo mantenimiento a las lamparas de los super postes reparándose un total de 13 lamparas de 1000w	13 capacitores 31.5 uf
31 de mar de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 5 botes para instalar bases y tornilleria para sujetar balastos remoto, además se pintaron piezas de 2 lamparas tipo cubo	*****
31 de mar de 14	Col. La Dichosa, Col. Altamira, Col. La Providencia, Heores Potosinos, Fracc. La Providencia, El Gallo, Carr. A Conalep, Cbtis	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de mar de 14	C. Matamoros esq. Río Nilo, Col. Las Cumbres	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
31 de mar de 14	C. Venezuela casi esq. Matamoros, Col. Las Cumbres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
31 de mar de 14	C. Venezuela, Col. Las Cumbres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
31 de mar de 14	C. Manuel Clouthier fte. A Casa de Cultura, Col. Libertad	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
31 de mar de 14	C. Bustamante esq. And. Sor Juana Ines de la Cruz, Col. Bustamante	Se reparó balastro de lampara apagada haciendo falso contacto	*****

## Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Marzo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de marzo de 14	C. Bustamante esq. Constituyentes	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
31 de marzo de 14	C. Negrete, Col. Jardín	Lampara apagada	1 foco 100w
31 de marzo de 14	Prol. Juárez entre Leona Vicario y Olivos, Col. Olivar de las Animas	Se verifico reporte de lampara con luz tenue, encontrándose que estaba obstruida por ramas de árbol, por lo que se canalizó al Departamento de Ecología	*****
31 de marzo de 14	Col. Concepción, Mitras	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de marzo de 14	Prol. Fernando Amilpa, Fracc. Ojo de Agua	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	1 lampara suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla, 1 mt. De fleje ¾
31 de marzo de 14	Plaza Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	3 lamparas prenden y apagan	3 focos 150w
31 de marzo de 14	C. Río Soto La Marina esq. Reforma, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
31 de marzo de 14	C. Abasolo esq. Juan Sarabia, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
31 de marzo de 14	C. Río Bravo, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica