

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Mar de 15	Circuito Filósofos #114, Col. Llano Azul	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Mar de 15	Carr. A Ojo de Agua desde Gasolinera Jateño Hasta Hacienda los Patos	Se atendió reporte de luminarias apagadas, retirándose línea dañada que alimentaba 8 lámparas e instalándose en su lugar línea de cable neutranel 2+1, además se repararon 4 luminarias	275 mts. De cable neutranel 2+1 Cal #6, 1 relevador completo 2x30 con fotocelda y 2 pastillas, 16 guardacabos, 1 balastro 150w, 2 balastros 250w, 1 foco 250w, 1 barra de la base de socket, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4
02 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
02 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
02 de Mar de 15	C. Limón S/N, Col. Los Naranjos	Lámpara apagada	1 balastro 100w
02 de Mar de 15	C. Simón Bolívar esq. Prol . José Domínguez, Col. Palma de Romero	Se atendió reporte de luminarias apagadas, encontrándose que faltaban 60 mts. De cable y 1 tapa de registro los cuáles fueron robados	*****
02 de Mar de 15	C. Altamirano #203 entre Lerdo de Tejada y Betancourt, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Mar de 15	C. Robles #212, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Mar de 15	C. Maguey fte. A Club Rotario, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 socket mogul
02 de Mar de 15	Seguridad Pública del Estado	Se apoyó con el retiro de luminaria en el área del estacionamiento por poste caído	*****
02 de Mar de 15	Fracc. San Ramón, Col. Los Naranjos, Olivar de las Animas de carretera al Sacramento hasta Celdas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Mar de 15	C. Uruguay #208, Col. 22 de Mayo	Lámpara prende y apaga	1 balastro 250w
03 de Mar de 15	C. Álamos #308 entre Independencia y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
03 de Mar de 15	Comunidad de la Mesa	Se repararon 5 luminarias	2 balastros 70w, 4 focos 70w
03 de Mar de 15	Plaza, Col. Ollería	Se retiro contacto que se había colocado provisionalmente para evento	*****
03 de Mar de 15	Centro Recreativo	Se retiro luminarias dañadas en el perímetro del lado norte	*****
03 de Mar de 15	C. Simón Bolívar esq. Prol. José Domínguez, Col. Palma de Romero	Se repuso cable robado	35 mts. De cable neutranel 2+1
03 de Mar de 15	Asilo de Ancianos	Se apoyó con el reemplazó de 10 lámparas completas y la reparación de 8 más con material de recuperación	10 rosetones grandes, 10 lámparas ahorradoras de 42w tipo espiral, 10 tubos fluorescentes 60w T8 (material proporcionado por la institución)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Mar de 15	Centro Cultural	Se apoyó verificando falta de energía eléctrica, reactivando interruptor termomagnético general	*****
03 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria tipo suburbana de 150w en 220v, enderezando carcaza, cambiando base de balastro e instalando base de brazo metálico	1 balastro 150w, 1 carcaza, 1 foco 150w, 1 brazo metálico, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v (todo de 1/2 uso), 5 mts. De cable #14
03 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w	*****
03 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
03 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se selecciona cable de desecho, además se desarmen carcazas de luminarias del Centro Recreativo y se comienza a probar balastos de 175w A.M.	*****
03 de Mar de 15	C. Fray Servando Teresa de Mier, Col. La Providencia	2 lámparas apagadas	1 balastro 150w, 1 foco 150w
03 de Mar de 15	C. Bustamante fte. A Col. Rinconada de los Fresnos	Se reactivo interruptor termomagnético disparado de circuito de lámparas apagadas	*****
03 de Mar de 15	Col. Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Mar de 15	Bldv. A Dr. Arroyo	Se verificó funcionamiento de circuito lateral, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Mar de 15	Plaza de Armas	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento a 10 arbotantes	3 esferas de acrílico, 1 esfera de cristal, 9 balastos 100w
04 de Mar de 15	Camellón Blvd. A Dr. Arroyo	Se verificaron los registros de tierra a poste de 12 postes del circuito #2 de la Primera Subestación, se encontró y reparó cable roído y se reemplazó balastro dañado	1 balastro 250w, 5 mts. De cable #12, 1 foco 250w
04 de Mar de 15	C. Independencia #1307 entre Bravo y Regules, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
04 de Mar de 15	Comunidad de San Rafael	2 Lámparas prenden y apagan	1 foco 70w, 1 foco 100w
04 de Mar de 15	C. Ventura Ruiz esq. Manuel F. Nava, Fracc. Matehuala	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Mar de 15	Priv. Constitución #98 Pasando Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
04 de Mar de 15	C. Victoria #124, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
04 de Mar de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se trasladaron postes para su pintado	*****
04 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se apoyó al personal de taller en la verificación y armado de botes para balastos tipo remoto	*****
04 de Mar de 15	Carr. A Municipio de La Paz, S.L.P.	Se midió y verificó material faltante para que funcione el Alumbrado	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 balastos tipo remoto de 100w en 220v	5 balastos 100w
04 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos de 175w A.M. recuperándose los 3	*****
04 de Mar de 15	C. Salvador Nava Martínez #108, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Mar de 15	C. San Antonio esq. Belton, Col. San Isidro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Mar de 15	C. Luis Espota entre Negrete y Bustamante, Col. Bustamante I	Se reemplazó base para fotocelda y fotocelda de circuito de lámparas apagado, debido a líneas de base para fotocelda quemadas	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
04 de Mar de 15	Col. San Antonio, Bustamante I,II,III, Fresnos, San Isidro, Santa Lucina, Fracc. Libertad, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Mar de 15	Plaza de Armas	Se realizó limpieza de esferas a 6 arbotantes	5 balastos remoto 100w, 2 focos 100w, 1 foco 250w
05 de Mar de 15	Priv. Tomas Alcocer #103, Col. Rivas Guillen	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
05 de Mar de 15	C. Manuel Esperón esq. Moctezuma, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Mar de 15	C. Xilitla S/N entre Villa Juárez y Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Se verificó 11 luminarias de circuito apagadas para revisar que no existiera un balastro aterrizado, además se aflojó línea piloto para separarla del hilo neutro, se dejó funcionando adecuadamente	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Mar de 15	Plaza Deportiva del Ojo de Agua	Se enderezaron 6 luminarias	*****
05 de Mar de 15	Comunidad de San Rafael	Se retiraron 2 luminarias de la Plaza para su reparación, además se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
05 de Mar de 15	Centro Recreativo	Se apoyó a la Oficina del INEGI en la reparación de 4 lámparas, además se les prestó 1 extensión con cable de uso rudo y contactos	3 balastos 2X75w, 2 tubos 60w T12, 1 tubo 75w T12
05 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbanas completas 2 de 150w en 220v y 1 de 70w en 127v	2 balastos 150w, 1 balastro 70w, 2 focos 150w, 1 foco 70w, 2 fotoceldas 220v, 1 fotocelda 127v, (todo de 1/2 uso), 3 carcasas, 3 acrílicos, 3 brazos metálicos, 14 mts. De cable #16
05 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos de 175w A.M., se recuperaron los 2	*****
05 de Mar de 15	C. Justo Sierra #903, Col. Juárez	Se cerro tapa de luminaria abierta	*****
05 de Mar de 15	C. Tamaulipas esq. Guerrero, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Mar de 15	Col. Palma de Romero, Pineño, Luis N. Morones, Lázaro Cárdenas, Juárez, Cumbres, Santa Lucina, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Mar de 15	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó con la reparación de 1 lámpara	2 tubos fluorescentes 60w
05 de Mar de 15	Plaza de Armas y en callejón de Juan Villerías	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento en 8 arbotantes en la Plaza y 3 arbotantes del callejón	2 balastos remoto 100w, 1 foco 100w, 1 foco 150w
06 de Mar de 15	C. Mantí esq. Lerdo de Tejada, Col. La Florida	Se colocaron 2 luminarias tipo suburbana de 150w en 220v, además se instalaron líneas de alimentación	2 luminarias tipo suburbanas completas de 150w en 220v, 90 mts. De cable neutranel 2+1, 6 guardacabos, 4 conectores tipo cuña
06 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias tipo Colonial, además se les realizó limpieza general, se prueban balastos, se pintan piezas y se elabora plantilla para corte de piezas de acrílico	*****
06 de Mar de 15	C. Hermosillo #1208, Col. República	Lámpara apagada	1 socket mogul, 4 mts. De cable #12
06 de Mar de 15	C. Aguascalientes #111 entre Querétaro y Chiapas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Mar de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Mar de 15	Col. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, María L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Mar de 15	C. Nieve #312, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Mar de 15	Comunidad de las Peñitas	Se reparó 1 luminaria	1 foco 70w
09 de Mar de 15	Comunidad de Santa Brígida	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w
09 de Mar de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Mar de 15	Comunidad de Carbonera	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Mar de 15	Comunidad de La Lechería	Se atendió reporte de 3 luminarias apagadas, reconectándose el cable a la face que alimenta el piloto	*****
09 de Mar de 15	C. Antonio Salanueva esq. 18 de Julio, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
09 de Mar de 15	Plaza Juárez	Se reemplazó interruptor termomagnético dañado de 32 Amp. Que controla el alumbrado de la Plaza	*****
09 de Mar de 15	Plaza Juárez	Se apoyó a CECATI No.131, indicando donde se localizaban las tomas de corriente para la difusión de especialidades de la institución	*****
09 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se trazaron y cortaron 8 piezas de acrílico para luminarias tipo colonial se ajustan e instalan, quedando pendiente su armado	*****
09 de Mar de 15	Andador Luis Sánchez Armijo	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento en 3 arbotantes	3 lámparas ahorradoras 85w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Mar de 15	C. Constitución de Hidalgo a Reforma, C. Bustamante de Reforma a Juárez, C. Xicoténcatl de Juárez a Reforma, C. Ocampo de Juárez a Reforma, C. Terán de Reforma a Juárez, C. Abasolo de Juárez a Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Mar de 15	C. Bravo de Reforma a Juan Sarabia, C. Aldama de Juan Sarabia a Reforma, C. Regules de Juan Sarabia a Reforma, C. Damián Carmona de Reforma a Juan Sarabia, C. Leona Vicario de Reforma a Juan Sarabia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Mar de 15	C. Juárez entre Ocampo y Terán, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
09 de Mar de 15	C. Jaime Nunó #301 entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
09 de Mar de 15	C. Cuauhtémoc esq. 16 de Septiembre, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
09 de Mar de 15	C. Aramberri #414 entre Reyes y Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Mar de 15	C. Rafael Yrizar esq. Aldama, Col. San José	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
09 de Mar de 15	Col. Bustamante I,II,III, Libertad, San Antonio, Las Hadas, Del Bosque, San Ángel, San José, San Francisco, El Mirador, Paraíso, Rivas Guillen, San Isidro, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Mar de 15	Comunidad de San José de los Sotoles	3 lámparas que prenden y apagan	3 focos 70w
10 de Mar de 15	Comunidad de Cerrito Blanco	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
10 de Mar de 15	Priv. Los Rieles esq. Prol. Fernando Amilpa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
10 de Mar de 15	C. Aldama #601 esq. Rafael Yrizar, Col. Rivas Guillen	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
10 de Mar de 15	Parque Álvaro Obregón	En el área de las canchas de basquetbol se retiraron 6 reflectores con crucetas	*****
10 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar y probar 2 luminarias tipo colonial de San Rafael	*****
10 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se corto tramo de tubo para poste de 3 mts. Y se le quita pintura dejándolo listo para soldar	*****
10 de Mar de 15	Comunidad de San Rafael	En la Plaza se reinstalaron 2 luminarias tipo colonial de 250w en 220v	*****
10 de Mar de 15	C. Belisario Domínguez de Hidalgo a Venustiano Carranza, C. Filomeno Mata de Reforma a Hidalgo, C. Victoria de Juárez a Matamoros, C. Matamoros de Hidalgo a Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Mar de 15	C. Altamirano de Hidalgo a Reforma, C. Jaime Nunó de Reforma a Hidalgo, C. Negrete de Leandro Valle a Reforma, C. Calderón de Reforma a Juárez, C. Zaragoza de Juárez a Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Mar de 15	C. Independencia de Matamoros a Leona Vicario, C. Libertad de Leona Vicario a Filomeno Mata, C. Juárez de Filomeno Mata a Leona Vicario, C. Reforma de Leona Vicario a Filomeno Mata	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Mar de 15	C. Bocanegra de Hidalgo a Ángel Veral, C. Madero de Ángel a Hidalgo, C. Cuauhtémoc de Ángel Veral a Morelos, C. Julián de los Reyes de Morelos a Ángel Veral, C. Insurgentes de Ángel Veral a Morelos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Mar de 15	C. Guerrero de Morelos a Ángel Veral, C. Gómez Farías de Ángel Veral a 16 de Septiembre, C. Regules de Ángel Veral a Juan Sarabia, C. Mariano Vázquez de Juan Sarabia a Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Mar de 15	C. Escobedo #1314 entre Regules y Bravo	Lámpara prende y apaga	1 foco150w
10 de Mar de 15	C. Juan Sarabia #1118, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Mar de 15	C. Hidalgo #308 fte. A la Coordinación del Ramo 33	Lámpara apagada	1 balastro 250w
10 de Mar de 15	Comunidad de San Vicente	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Mar de 15	Col. Valle de México, Luis N. Morones, Palma de Romero, Pineño, Jardín, Vista Hermosa, Cumbres, Juárez, Lázaro Cárdenas, Santa Lucina	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Marzo de 15	Coordinación del Ramo 33	Se apoyó reparando lámpara en el área de oficinas	2 tubos fluorescentes 32w, 1 balastro 2X32w
11 de Marzo de 15	C. Paraguay #1008, Col. 22 de Mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de Marzo de 15	C. Uruguay #208, Col. 22 de Mayo	Lámpara prende y apaga	1 balastro 250w (1/2 uso)
11 de Marzo de 15	C. Venustiano Carranza S/N entre Plan de Guadalupe y Guadalupe Victoria, Comunidad de Santa Ana	Se repararon conexiones del socket a lámpara apagada	*****
11 de Marzo de 15	C. Guadalupe Victoria fte. A Forrajera, Comunidad de Santa Ana	Se repararon conexiones del socket a lámpara apagada	*****
11 de Marzo de 15	C. Venustiano Carranza esq. Guadalupe Victoria, Comunidad de Santa Ana	Se repararon conexiones del socket a lámpara apagada	*****
11 de Marzo de 15	C. Cuauhtémoc fte. A Impresiones Modernas, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrando que todo funcionaba de manera normal	*****
11 de Marzo de 15	Carril Santana casi esq. Hidalgo	Lámpara apagada	1 foco 150w
11 de Marzo de 15	Taller de Alumbrado	Se terminó de armar, soldar y pintar poste de 8 mts. Además se le instalaron anclas, argolla y tapa	*****
11 de Marzo de 15	Col. Santa Martha, Electricistas, Ferrocarrilera, Fracc. España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Marzo de 15	C. Aramberri de Bocanegra a Matamoros, Av. De la Juventud de Matamoros a Altamirano, C. Betancourt de Matamoros a Ignacio Ramírez, C. Leandro Sánchez de Ignacio Ramírez a Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Marzo de 15	Priv. Oviachic#5, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 mt. De cable #12, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v
11 de Marzo de 15	C. Altamirano #149 entre Ángel Veral y J. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Marzo de 15	C. Yecora esq. Cupatitzio, Col. Electricistas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Marzo de 15	Col. Guadalupe, Fracc. Ampliación Guadalupe, Colinas de la Paz, Ollerías, Priv. Los Andes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Marzo de 15	C. Kildum #206 entre Bartolomé de las Casas y Camino Viejo a la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
11 de Marzo de 15	C. Monte Everest esq. Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de Marzo de 15	Blvd. San Martín esq. San Luis de la Paz, Col. Los Arcos	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 acrílico
12 de Mar de 15	CONALEP	Se apoyó con la reparación de lámparas en el área de jardines	1 foco 250w, 1 lámpara ahorradora de 45w (está proporcionada por la institución)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Mar de 15	C. Carlos Vivanco esq. Palmas, Col. Concepción	Se reconectó cable caído de lámpara apagada	*****
12 de Mar de 15	Seguridad Pública del Estado	Se apoyó realizando cepa y colocando poste, además se reinstaló luminaria tipo suburbana de 150w en 220v	*****
12 de Mar de 15	Prol. Bravo entre Bravo y Arroyo	Se enderezo poste de madera y se reforzó la base con piedras	*****
12 de Mar de 15	C. Victoria #140	Se cerro provisionalmente tapa de luminaria debido a broche dañado	*****
12 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se armó y soldó poste de 5 mts., además se le instala argolla, se hace barrenado de 3/4" para acometida y se pinta	*****
12 de Mar de 15	Col. Ampliación República, República, Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Mar de 15	C. Distrito Federal esq. Cd. Juárez, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
12 de Mar de 15	C. Aguascalientes #109, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
12 de Mar de 15	C. Tenería #405, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
12 de Mar de 15	C. Aguascalientes entre Toluca y Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Mar de 15	Blvd. Carlos Lazo esq. Tenería, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Mar de 15	C. Morelos de Insurgentes a Casino del Valle	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento a 7 arbotantes	6 lámparas fluorescentes de 15w
13 de Mar de 15	Comunidad de el Herrero	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
13 de Mar de 15	Plaza Ferrocarrilera	Se realizó limpieza de 39 esferas, además se reemplazaron lámparas ahorradoras espiral y 1 esfera	3 lámparas ahorradoras espiral de 85w y 1 esfera de cristal
13 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 4 proyectores del Parque Álvaro Obregón, se barrenan para instalar conectores para cable de uso rudo y se revisan balastos de 1 se cambia de Vapor de Sodio a 400w A.M. (1/2 uso)	*****
13 de Mar de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, parte de la República, Antorchista parte sur, Av. Chiapas parte norte de Chiapas a Zacatecas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Mar de 15	C. Tlaxcala esq. Sonora, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de Mar de 15	C. Zacatecas esq. Tamaulipas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Mar de 15	Av. Héroes Potosinos	Se realizaron conexiones en líneas de alimentación de circuito	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Mar de 15	Andador frente a Parque Vicente Guerrero	Se reactivo circuito	*****
16 de Mar de 15	C. Robles, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante, Parque Álvaro Obregón, Vicente Guerrero, Plaza 5 de mayo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Mar de 15	C. San Judas Tadeo esq. Bartolomé de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Se reemplazó acrílico dañado, además se colocó malla antivandálica	1 acrílico, 1 malla antivandálica
17 de Mar de 15	Circuito Filósofos #118, Col. Llano Azul	Lámpara apagada	1 foco 150w
17 de Mar de 15	Comunidad de el Carmen	Se repararon 8 luminarias	5 focos 70w, 2 focos 100w, 2 fotoceldas 127v
17 de Mar de 15	C. Pinos #105 entre Corregidora y Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 100w
17 de Mar de 15	C. Cuauhtémoc esq. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
17 de Mar de 15	C. Limón, Fresa, Manzana, Col. Los Naranjos	Se verificaron y repararon 4 luminarias	2 balastos 100w, 1 balastro 100w (1/2 uso), 2 focos 100w
17 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se termino de instalar conectores y cable uso rudo a proyectores	*****
17 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 33 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
17 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v	*****
17 de Mar de 15	Priv. Paseo de la Reforma, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Mar de 15	Priv. Paseo de la Reforma #113 entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
17 de Mar de 15	Col. República de Distrito Federal a Querétaro Lado Norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Mar de 15	C. Irapuato fte. Al #1506, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 socket mogul
17 de Mar de 15	C. Baja California entre Nuevo León y Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
17 de Mar de 15	C. Jaime Nunó esq. Hidalgo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 base para fotocelda, 1 acrílico
17 de Mar de 15	C. Primavera fte. #106, Col. San Antonio	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado y se retiro nido de pájaro de 1 luminaria	*****
17 de Mar de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Mar de 15	C. Eucalipto esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w
17 de Mar de 15	C. Gonzalitos #136, Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 150w
17 de Mar de 15	Col. San Antonio, Bustamante I,II,III, Las Hadas, San Ángel, Del Bosque, San José, El Mirador, Fracc. Libertad, San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Mar de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se apoyó con la colocación de 1 reflector de 1500w por evento de fiestas patronales	*****
18 de Mar de 15	C. Plan de San Luis esq. Francisco Villa, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
18 de Mar de 15	C. Mar Muerto #310	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
18 de Mar de 15	Col. República, Antorchista, El Papalote, Las Vegas, Ing. Manuel Moreno Torres, Benito Juárez, Aviación, Bella Gaviota, Hacienda, San Benito, Las Golondrinas, Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Mar de 15	Col. Villa Fontana, Florida II, Juárez, San Antonio, Bustamante, Las Hadas, Del Bosque, San José, Las Mitras, Olivar de las Animas, Fracc. República, Kildum, Los Pinos, Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Mar de 15	Camino viejo a la Paz esq. Sierra Vertiente	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Mar de 15	C. Sierra Vertiente #120, Col. Ollería	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
18 de Mar de 15	C. Sierra Ventana #39, Col. Ollería	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas encendido	1 fotocelda 220v
18 de Mar de 15	C. Olivos #501, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de Mar de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho y se recogió sockets para llevarlos a la bodega del Ramo 33	*****
18 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
18 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material del desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
18 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
18 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 2 balastos remoto de 100w del material de desecho	*****
18 de Mar de 15	Col. La Lagunita, Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Mar de 15	C. El Salto esq. Salamanca, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Mar de 15	C. Francisco Zarco #285 esq. Comonfort, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
18 de Mar de 15	Priv. Plan de Ayala fte. #509	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
18 de Mar de 15	C. 21 de Marzo esq. Comonfort, Fracc. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
18 de Mar de 15	Prol. Salamanca esq. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 100w
18 de Mar de 15	C. Margarita Maza esq. Benemérito de las Américas, Fracc. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de Mar de 15	C. Rio Nazas #264, Inf. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Mar de 15	Priv. Pípila #102, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
18 de Mar de 15	C. Ángel Veral entre Mariano Vázquez e Insurgentes, Zona Centro	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
18 de Mar de 15	Col. La Florida, Ojo de Agua, Minerales, Inf. Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez, Fracc. Ojo de Agua, Blvd. Turísticos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Mar de 15	C. Juan de Dios Peza #138, Col. Valle de la Dichosa	Se reemplazo fotocelda del relevador de circuito de lámparas apagadas, además se reparó lámpara que prende y apaga	1 fotocelda 220v, 1 foco 250w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Mar de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se acudió para recoger 5 balastos de 400w los cuáles fueron llevados al Blvd. Turístico para mantenimiento de luminarias	*****
19 de Mar de 15	Blvd. Turístico de Wal Mart hacia el norte	Se realizó mantenimiento reparando un total de 28 luminarias	28 focos de 400w, 3 balastos 400w, 1 socket mogul, 1 cristal para OV - 15
19 de Mar de 15	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento reparando 7 luminarias	3 focos 100w, 1 balastro 100w, 3 balastos tipo remoto 100w, 1 balastro 250w, 1 balastro tipo remoto 250w, 1 balastro tipo remoto 150w
19 de Mar de 15	C. México, Comunidad de la Caja	Se repararon 4 lámparas encendidas	4 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda
19 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
19 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
19 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
19 de Mar de 15	Col. Los Naranjos, San Ramón, Olivar de las Animas de Independencia a Ceibas, Carr. A Sacramento	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Mar de 15	C . Acacia #210, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Mar de 15	C. San Bartolo esq. San Rafael, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
19 de Mar de 15	C. Ángel Veral esq. Regules, Zona Centro	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
19 de Mar de 15	C. 5 de mayo #1115 entre Mariano Vázquez y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #12
19 de Mar de 15	C. Libertad entre Regules y Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de Mar de 15	Del Casino del Valle a Callejón del Arte	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento a 7 arbotantes	4 lámparas fluorescentes de 15w, 3 esferas de acrílico, 1 tornillo de 1/4X3"
19 de Mar de 15	A un costado de la Iglesia del Parque Vicente Guerrero entre Altamirano y Bocanegra	Se activó interruptor termomagnético del relevador	*****
20 de Mar de 15	C. Insurgentes #432, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
20 de Mar de 15	C. Paseo Ángel Veral de Insurgentes a Mariano Vázquez	Se realizó mantenimiento verificando de registro a poste el cableado a 15 registros, reparando un total de 4 postes, así mismo se revisó sockets y balastos dañados de luminarias	16 mts de cable #12 (1/2 uso), 1 socket mogul, 1 balastro 250w (1/2 uso), 2 focos 250w
20 de Mar de 15	Blvd. Turístico hacia el norte hasta llegar a Carbonera	Se repararon 17 luminarias	17 focos 400w, 1 balastro 400w, 1 cristal OV-15, 1 socket mogul
20 de Mar de 15	Comunidad de Maravillas	Se repararon 12 luminarias	6 focos 70w, 1 foco 70w (1/2 uso), 5 fotoceldas 127v



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Mar de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho	*****
20 de Mar de 15	Andador al Poniente del Parque Vicente Guerrero	Se verificó cableado en registros localizando y reparando corto en conexiones	*****
20 de Mar de 15	C. Rio Nilo esq. Narciso Mendoza, Col. Vista Hermosa	Lámpara luz tenue	1 acrílico, 1 malla antivandálica (1/2 uso)
20 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se soldó brazo estabilizador de la grúa 72 de Alumbrado Público	*****
20 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 34 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 4 de 100w, 2 de 250w, 1 de 150w, 2 de 400w	*****
20 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w, 2 de 400w	*****
20 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
20 de Mar de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Colinas de la Paz de Camino Viejo a la Paz a Nevado de Toluca de Norte a Sur y de Juárez a Monte Everest de Oriente a Poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Mar de 15	Col. Olivar de las Animas, La Providencia, Altamira, Concepción de Arroyo a Maroma, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Mar de 15	C. Mangana entre Juan Sarabia y Lienzo Charro, Fracc. El Gallo	Se realizó puente en fusible quemado	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Mar de 15	Av. San Francisco esq. Av. Del Carmen, Col. Guadalupe Tepeyac	Lámpara apagada	1 balastro 150w
20 de Mar de 15	C. Bravo #516 esq. Antonio Sánchez Nava, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
20 de Mar de 15	Prol. 16 de Septiembre atrás de el DIF, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Mar de 15	C. Nuevo Laredo esq. Baja California, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
23 de Mar de 15	C. Nuevo Laredo esq. Sonora, Col. República	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrando que todo funcionaba de manera normal	*****
23 de Mar de 15	C. Blvd. Héroes Potosinos fte. Al DIF	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v
23 de Mar de 15	Blvd. Turístico de Guerrero al Sur	Se repararon 11 luminarias	4 balastros 400w, 10 focos 400w, 1 cristal, 1 mt. De cable #12
23 de Mar de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se retiro reflector de 1500w fte. A la Iglesia el cuál fue prestado para la celebración de fiestas patronales	*****
23 de Mar de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho y reflector de 1500w	*****
23 de Mar de 15	C. Ángel Veral esq. Insurgentes	Se localizó y reparó corto entre 2 registros de 2 postes	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 5 proyectores 2 de 1000w A.M , 3 de 400w A.M. para revisión y limpieza interior	*****
23 de Mar de 15	C. Paseo de los Olivos #141, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 150w
23 de Mar de 15	Av. Kildum esq. Av. Los Pinos, Fracc. Kildum	Se reactivó circuito y se verificaron terminales de la base del medidor	*****
23 de Mar de 15	Camellón fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
23 de Mar de 15	C. Honduras esq. Bolivia, Col. Las Mercedes	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
23 de Mar de 15	C. Independencia #1572 esq. Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
23 de Mar de 15	C. Manuel J. Clouthier esq. Fernando Gómez Madrazo, Fracc. Libertad	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
23 de Mar de 15	C. Libertad entre Terán y Ocampo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
24 de Mar de 15	C. Filomeno Mata esq. Díaz Mirón, Col. Cumbres	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Mar de 15	C. Díaz Mirón #207, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Mar de 15	C. Díaz Mirón #307, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Mar de 15	Blvd. Bustamante	Se verificaron cables de alimentación de registro a poste reemplazando cable de 1 poste y conector dañado que alimenta línea piloto	4 mts. De cable THW #12, 1 Conector a compresión de 2 a 6
24 de Mar de 15	C. Coyoacán, Col. Valle de México	Se accionó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas, además se detectó el faltante de 1 luminaria OV-15 de 70w en 127v	*****
24 de Mar de 15	C. Plan de Guadalupe esq. Zaragoza, Comunidad de Santa Ana	Se atendió reporte de 2 lámparas apagadas, encontrándose falso contacto en el cable de alimentación al circuito de 3 luminarias	80 cm. De cable #12
24 de Mar de 15	C. 1o. De Mayo #105 entre Guerrero e Insurgentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico
24 de Mar de 15	C. Hidalgo esq. Michoacán, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
24 de Mar de 15	Priv. Bravo #203	Lámpara apagada	1 balastro 70w
24 de Mar de 15	Blvd. Héroes Potosinos #1599	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v
24 de Mar de 15	C. Colon entre Hidalgo y González Ortega	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Mar de 15	Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se reemplazó relevador dañado	1 relevador tipo simens de 30 Amp. De 220v
24 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 38 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w, 3 de 400w	*****
24 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 250w, 3 de 400w	*****
24 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
24 de Mar de 15	C. Libertad #111 entre Matamoros y Filomeno Mata, Col. San Miguelito	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
24 de Mar de 15	C. Xilitla S/N, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
24 de Mar de 15	C. Xilitla S/N, Fracc. Animas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Mar de 15	Av. Compositores #219, Fracc. Animas	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se reemplazó acrílico	*****
24 de Mar de 15	C. Río Colorado #215, Col. Las Mitras	Se repararon conexiones en lámpara que prende y apaga	*****
24 de Mar de 15	Col. Concepción, Las Mitras, San Angel, El Paraíso, Rivas Guillen, Del Bosque, San José, Fracc. Animas, San Francisco, C. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Mar de 15	C. Hidalgo de Plásticos Candelaria a Paletería la Michoacana	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento de 8 arbotantes	8 lámparas fluorescentes de 15w, 1 esfera de acrílico, 3 focos de 150w, 1 foco 100w
25 de Mar de 15	Comunidad de Tanque Blanco	2 lámparas rotas por vandalismo	2 focos 70w, 1 socket mogul
25 de Mar de 15	C. Fray Bartolomé esq. San Agustín, Col. Guadalupe	Se enderezó luminaria que estaba de lado	*****
25 de Mar de 15	C. Ferrocarrilera #309, Col. Obrera	Se atendió reporte de lámpara apagada, se encontró que solo estaba cubierta de ramas, por lo que se procedió a retirarlas	*****
25 de Mar de 15	C. Baja California #303, Col. República	Se reemplazó cristal roto, además hacia el oriente se detectó y retiró luminaria tipo suburbana destruida	1 refractor de policarbonato
25 de Mar de 15	Parque Vicente Guerrero	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento a un total de 10 arbotantes con 5 esferas cada uno	2 esferas acrílicas de 12"
25 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 2 de 400w	*****
25 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 150w, 2 de 400w	*****
25 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
25 de Mar de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, parte de la República, lado Sur de Distrito Federal a Chiapas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Mar de 15	C. Culiacán #1305 entre Orizaba y Guerrero, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Mar de 15	C. Tampico S/N entre León y Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Mar de 15	C. Ignacio Gómez Cipriano #112, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
25 de Mar de 15	C. Tampico esq. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Mar de 15	C. Saltillo #110, Col. Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Mar de 15	C. Durango esq. Orizaba, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Mar de 15	C. Irapuato esq. San Luis Potosí, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Mar de 15	C. Orizaba esq. Hermosillo, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
25 de Mar de 15	C. Irapuato esq. Ciudad Juárez, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
25 de Mar de 15	C. Filomeno Mata esq. Díaz Mirón, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w (1/2 uso), 1 acrílico



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Mar de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Luis N. Morones, Valle de México, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Mar de 15	Plaza Col. República	Se reactivó interruptor termomagnético disparado	*****
25 de Mar de 15	Blvd. Turístico fte. A Tricesa	Se realizaron conexiones en relevador	*****
26 de Mar de 15	C. El Salto #702, Col. Manuel Moreno Torres	Se reparó falso contacto en interruptor termomagnético de circuito que maneja 6 lámparas	*****
26 de Mar de 15	Camellón del Blvd. Turístico fte. A Tricesa	Se reparo circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
26 de Mar de 15	C. 20 de noviembre #316, Col. Ferrocarrilera	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v
26 de Mar de 15	Carr. A Cedral entre la Carr. 57 y Rancho Nuevo	Se verificó la factibilidad para instalar luminaria	*****
26 de Mar de 15	C. Villa Aurora #234, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Mar de 15	And. Frida Kalo #318, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Mar de 15	Plaza Col. República	Se verificó cables en registros de postes, localizando falla en 1 de los registros cambiando cable dañado, además se retiraron 4 luminarias dañadas	4 mts. De cable THW #12 (1/2 uso), 2 mts. De cable THW #10 (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Mar de 15	Centro Cultural	Se apoyó para el cambio de iluminación en lobby y el frente de las instalaciones cambiando 32 tipo ahorradoras de 25w y 12 tipo ahorradoras de 15w (material proporcionado por la institución)	*****
26 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 2 luminarias punta de poste con esferas de 16"	1 balastro 175w A.M.
26 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria tipo suburbana de 150w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v (1/2 uso), 1 acrílico, 1 brazo metálico (1/2 uso)
26 de Mar de 15	C. Antonio Salanueva S/N entre Guillermo Prieto y Carr. A Dr. Arroyo, Fracc. Benito Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Mar de 15	Av. De las Américas #206 entre Bélgica y Yugoslavia, Col. Las Mercedes II	Lámpara apagada	1 foco 150w
26 de Mar de 15	C. Calibra #111, Fracc. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Mar de 15	C. Santander #103, Fracc. España	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Mar de 15	Col. República, Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Mar de 15	A un costado de la Catedral fte. Al Mercado Arista	Se reconectaron líneas de alimentación en 2 arbotantes apagados	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Mar de 15	C. Hidalgo de la Farmacia Benavides a Farmacia Guadalajara	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento de 8 arbotantes	6 lámparas fluorescentes de 15w
26 de Mar de 15	Pasaje al poniente del Mercado Arista	Se verifico relevador y se encinto fotocelda de arbotantes apagados	*****
27 de Mar de 15	C. Reyes esq. Aramberri, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara prende y apaga	1 acrílico
27 de Mar de 15	C. Acapulco #1307, Col. República	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
27 de Mar de 15	C. Yecora esq. Priv. Tecuala, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v
27 de Mar de 15	C. Yecora esq. Priv. Oviachic, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 base para fotocelda
27 de Mar de 15	Carr. 62 casi entronque con Carr. 57	Se instaló luminaria tipo suburbana de 150w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 150w en 220v (1/2 uso), 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
27 de Mar de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho	*****
27 de Mar de 15	Jardines de Parque Vicente Guerrero	Se realizó limpieza la limpieza de 18 luminarias punto de poste tipo colonial	*****
27 de Mar de 15	Kiosco Parque Vicente Guerrero	Se reemplazaron esferas y lámpara ahorradora	2 esferas, 1 lámpara ahorradora 15w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 7 luminarias punta de poste de la Col. República	3 focos 175w A.M., 3 balastos 175w A.M. (1/2 uso), 3 esferas 16" (1/2 uso), 5 sockets mogul (1/2 uso)
27 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 150w, 2 de 400w	*****
27 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
27 de Mar de 15	Alrededor de la Catedral y Andador del lado Pte. Del Mercado Arista	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento de 6 arbotantes y 4 en el andador	13 lámparas fluorescentes de 15w, 4 esferas de acrílico (1/2 uso), 1 tornillo 1/4 X3", 1 balastro 150w, 1 foco 150w
30 de Mar de 14	C. Hidalgo #405 A entre Ponciano Arriaga y Priv. Bugambilias	Lámpara apagada	1 balastro 250w
30 de Mar de 14	C. Arroyo #921, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
30 de Mar de 14	Comunidad de Palmas	3 lámparas apagadas, de las cuales 2 se repararon de conexiones	1 foco 70w
30 de Mar de 14	C. Mariano Vázquez esq. Méndez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
30 de Mar de 14	Blvd. Héroe Potosinos poste de norte a sur #4 lado oriente	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v
30 de Mar de 14	C. Arroyo #803, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Mar de 14	And. Lado poniente del Parque Vicente Guerrero	Se apoyó realizando bajada de energía en 220v con swich de 60 Amp. Para escenario	6 mts. De cable neutranel 2+1, 1 swich de 3x60 Amp.
30 de Mar de 14	And. Ubicado en un costado de catedral	Se reemplazo mangueras de alimentación de registro a registro reparando un total de 2 arbotantes	50 mts. De cable THW #10 (1/2 uso), 2 mts. De poliducto
30 de Mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 4 de 100w, 2 de 400w, 1 de 15w	*****
30 de Mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 150w	*****
30 de Mar de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
30 de Mar de 14	C. Benemérito de las Américas #273, Col. Benito Juárez	Lámpara con luz tenue	1 acrílico
30 de Mar de 14	C. Ignacio Montes de Oca, Col. Providencia, Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Mar de 14	C. Universidad S/N, Col. Las Camelias	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de Mar de 14	C. Yucatán esq. Plan de San Luis	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
30 de Mar de 14	C. Benemérito de las Américas #243, Col. Benito Juárez	Lámpara luz tenue	1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Mar de 14	C. Juárez #610 entre Constitución y Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
30 de Mar de 14	C. Laureles #501 esq. Sauces, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
30 de Mar de 14	Col. Olivar de las Animas, Los Naranjos, San Ramón, Fracc. El Gayo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Mar de 15	C. Juan Sarabia #1014 esq. Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
31 de Mar de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se repararon 4 luminarias	2 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 balastro 150w, 1 foco 150w
31 de Mar de 15	Carr. A Dr. Arroyo entronque El Vaquero	Se apoyó con acometida en 220v e instalación de extensiones con socket para abanderamiento y colocación de proyectores	2 proyectores 1000w A.M., 2 proyectores 400w A.M., 4 interruptores termomagnético de 40 Amp., 306 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 1 centro de carga de 2 ventanas, 150 mts. De cable Pot , 1 swich 3X100 Amp.
31 de Mar de 15	Carr. A Dr. Arroyo entronque El Vaquero	Se apoyó para hacer llegar el servicio de energía al destacamento de la SEDENA	*****
31 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probó balastro del material de desecho, no se logró recuperar	*****
31 de Mar de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, se recuperaron 2 de 220v	*****
31 de Mar de 15	Col. República de Querétaro a Irapuato y de Chihuahua a Prol. Matamoros lado norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Mar de 15	C. Tlaxcala esq. Puebla, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
31 de Mar de 15	C. Campeche esq. Hidalgo, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
31 de Mar de 15	Prol. Matamoros esq. México, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
31 de Mar de 15	C. Zacatecas esq. Veracruz, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
31 de Mar de 15	C. San Luis Potosí #431 entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
31 de Mar de 15	Prol. Hidalgo Primera curva de norte a sur viniendo hacia la Gasolinera Jateño	Lámpara apagada	1 foco 250w
31 de Mar de 15	C. Charcas S/N, Fracc. Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****



**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Marzo del 2015**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Mar de 15	C. Río Bravo #108, Col. Las Mitras	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
31 de Mar de 15	C. Constitución #229 entre Independencia y Leandro Valle	Lámpara luz tenue	1 balastro 150w
31 de Mar de 15	Col. Concepción, Mitras, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****