

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
1 de may de 14	Cancha y Fte. A la Cancha de la Av. Hidalgo	Se reemplazaron fotoceldas de luminaria y de circuito de lamparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 220v
1 de may de 14	C. María L. Castillo, parte de atrás de la Col. Manuel Moreno Torres	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
1 de may de 14	Carr. A Dr. Arroyo	Se reparó circuito de lamparas encendido todo el día	1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda
1 de may de 14	Bldv. Turístico Carr. 57 entre Reyes y Madero fte. A la Escuela Secundaria Francisco Zarco	Se activó interruptor termomagnético de circuito en control interior de super poste (nota: falta cambiar el contacto de alimentación y clavija que se encuentran dañados)	*****
1 de may de 14	C. San Pablo Guelatao, Col. Benito Juárez	Se verificó reporte de lampara encendida todo el día, pero no se logró ubicarla en la zona	*****
2 de may de 14	Comunidad de la Concepción	Se verificarón y repararón un total de 17 luminarias	10 focos 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 150w, 6 fotoceldas 127v, 2 mallas antivandálicas, 1 acrílico, 5 mts. De cable #16
2 de may de 14	C. Francisco Villa esq. Jaime Nunó, Col. Vista Hermosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
2 de may de 14	C. Manuel J. Clouthier, Fracc. Libertad	Se verificó reporte de medidor instalado a baja altura, encontrandose que el medidor está a una altura de 1.55 en poste centrado en banqueta	*****
2 de may de 14	Bldv. Turístico Carr. 57 entre Reyes y Madero fte. A la Escuela Secundaria Francisco Zarco	Se reparo contacto de alimentación y clavija de super poste	1 clavija de 5 polos, 1 contacto de 5 polos, 1 mt. De cable #8, 1 mt. De cable uso rudo 4X6

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
2 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 carcasas OV-15 las cuáles se habían pintado anteriormente	*****
2 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
2 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 27 focos del material de desecho , recuperándose 3 de 70w, 5 de 100w, 3 de 150w, 4 de 250w, 1 de 400w	*****
2 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros, recuperándose 1 de 150w	*****
2 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 3 cristales para luminarias OV-15 y 1 acrílico para luminaria suburbana	*****
2 de may de 14	Priv. Los Pinos, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w
2 de may de 14	C. Seguridad Social esq. Congreso del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
2 de may de 14	C. Brasil esq. Bélgica, Col. 22 de Mayo	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
2 de may de 14	C. Jacaranda, Col. La Finca	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
2 de may de 14	Av. Roble, Col. La Finca	Lampara apagada	1 balastro 150w, .50 mts. De cable #16
2 de may de 14	Av. Roble esq. Aramberri, Col. La Finca	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
05 de may de 14	C. Francisco I. Madero Lado Norte del Panteón Hidalgo	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
05 de may de 14	C. Baja California esq. Laguna Carpintero, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w
05 de may de 14	C. San Bartolo entre Reforma y Estanque Nuevo, Col. Concepción	Lampara apagada	1 balastro 100w
05 de may de 14	C. Baja California esq. Laguna Verde, Col. República	Se reemplazó refractor de policarbonato dañado	1 refractor de policarbonato

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de may de 14	C. Yecora, Col. Electricistas	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
05 de may de 14	C. Bulmaro Rueda esq. Arturo Romo, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
05 de may de 14	C. Minas de San Agustín, Fracc. Kildum	Se reparó circuito de lamparas encendido todo el día	1 fotocelda 127v
06 de may de 14	Comunidad de Tanque Colorado	Se verificarón y repararón un total de 5 luminarias y se reinstaló 1 que estaba por caerse del poste	2 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 base para fotocelda, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4, 2 fotoceldas 127v, 1 acrílico
06 de may de 14	C. Río Lerma esq. Priv. Guanajuato, Col. Juárez	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
06 de may de 14	C. Manzanilla, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
06 de may de 14	C. Juan Sarabia esq. Leona Vicario, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 foco 100w
06 de may de 14	C. Juan Sarabia, Col. Olivar de las Animas	Lampara con luz tenue	1 balastro 150w, 1 foco 150w
06 de may de 14	C. Regules esq. 5 de mayo, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
06 de may de 14	C. Salinas esq. Negundos, Col. Olivar de las Animas	Se retiró nido de pájaro de luminaria	1 malla antivandálica, 1 acrílico
06 de may de 14	C. Chihuahua esq. Chiapas, Carr. A Dr. Arroyo Camellón Central	Se retiraron equipos ahorradores	*****
06 de may de 14	C. Baja California esq. Laguna Carpintero, Col. República	Se apoyo con la colocación de 1 reflector, 1 fotocelda y 1 contacto doble polarizado para evento de festejo del día del niño y del día de la madre	1 reflector de 1000w A.M., 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda con mensula, 1 contacto doble polarizado

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de may de 14	Fracc. Kildum, Florida II, San Benito, Col. Magisterial los Reyes, Luis N. Morones, Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de may de 14	Col. Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias, además se verificó reporte de lampara apagada, pero no se logró ubicar	*****
06 de may de 14	C. Paseo de los Olivos, entre Mina Real de Catorce y Mina del Ogarrío, Fracc. Kildum	Lampara apagada	1 balastro 150w
06 de may de 14	C. Villa del Sol esq. Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Se verificó faltante de cabeza de luminaria, la cuál se desprendió debido a impacto de vehiculo en el poste	*****
06 de may de 14	C. Minas de San Agustín esq. Paseo de los Olivos, Fracc. Kildum	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 cristal
06 de may de 14	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 socket mogul
06 de may de 14	Prol. Hidalgo lado norte de Plaza, Col. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
06 de may de 14	C. Gómez Farias entre Guerrero y Regules, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 balastro 150w, 1 fotocelda 127v
06 de may de 14	Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
06 de may de 14	C. Paseo de los Nogales esq. Paseo de los Olmos, Col. Magisterial los Reyes	Lampara apagada	1 foco 150w
06 de may de 14	Prol. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
7 de mayo de 14	C. Ponciano Arriaga entre Hidalgo y Priv. San Diego	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
7 de mayo de 14	Priv. Eucalipto esq. Priv. Pipila, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
7 de mayo de 14	C. López Mateos entre Independencia y Venustiano Carranza, Col. Forestal	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
7 de mayo de 14	Plaza Degollado	Se verificarón luminarias que tardan en encender	1 fotocelda 220v
7 de mayo de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se reemplazarón 3 focos y 1 fotocelda dañados de circuito	2 focos 150w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 220v
7 de mayo de 14	Fte. A Jardines de la Luz	Lamparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220
7 de mayo de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
7 de mayo de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 7 de 70w, 7 de 100w, 1 de 150w	*****
7 de mayo de 14	Taller de Alumbrado	Se reemplazaron 2 balastos en contenedor de balastos	1 balastro 70w (1/2 uso), 1 balastro 100w (1/2 uso)
7 de mayo de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmo luminaria tipo colonial de 250w en 220v para su mantenimiento	*****
7 de mayo de 14	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento reparando un total de 5 luminarias	4 esferas acrílicas, 2 balastos 70w en 220v tipo bote, 3 balastos 100w en 220v tipo bote
7 de mayo de 14	C. Baja California esq. Laguna Carpintero, Col. República	Se retiro reflector, fotocelda y contacto doble polarizado	*****
7 de mayo de 14	Blvd. De los Andes esq. Monte Everest, Colinas de la Paz	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 foco 100w
7 de mayo de 14	Col. Colinas de la Paz, Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
8 de may de 14	C. Méndez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
8 de may de 14	Parque Alvaro Obregón	Lamparas prenden y apagan	2 focos 150w, 2 focos 250w
8 de may de 14	C. Villa del Sol esq. Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Se repusó luminaria OV-15 de 150w en 220v	1 luminaria completa OV-15 de 150w en 220v
8 de may de 14	Blvd. Turistico Carr. 57 fte. A Central de Autobuses	Se apoyo con la camioneta grúa a personal de la Secretaría de Seguridad Pública C4, los cuáles realizarón reparaciones en la camara de vigilancia	*****
8 de may de 14	Comunidad de Santa Ana de Arriba	Lampara rota por vandalismo	1 socket mogul, 1 foco 70w
8 de may de 14	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se repararón 5 luminarias encendidas todo el día	5 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
8 de may de 14	Plaza Jesús Elias Piña, Inf. Fidel Velázquez	Lamparas apagadas	1 base para fotocelda
8 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a luminaria tipo colonial y se le repone cristal	1 cristal
8 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo colonial de 250w en 220v	1 balastro 250w, 1 foco 250w
8 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 11 balastros tipo remoto de 100w	11 balastros 100w (1/2 uso)
8 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmo luminaria tipo cubo para mantenimiento, se les realiza limpieza general y se pintan partes, además se le reponen 2 cristales y se prueba balastro 250w	*****
8 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se desecharon 4 balastros tipo remoto dañados 3 de 100w y 1 de 70w, además se prueban balastros de 150w, teniendo todos defecto en capacitor	*****
8 de may de 14	C. Guerrero esq. Culiacan, Col. República	Lampara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
8 de may de 14	C. Guerrero esq. León, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
8 de may de 14	C. Blvd. Carlos Lazo	Se atendió reporte de lampara apagada, la cuál se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
8 de may de 14	C. Lluvia, Col. San Antonio	Se localizó y reparó corto en circuito de luminarias, de las cuáles se probo cada una de las mismas hasta encontrar falla en balastro quemado el que fue reemplazado	1 balastro 150w
8 de may de 14	C. Reforma entre Jaime Nunó y Negrete, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
8 de may de 14	Av. El Frayle entre Monte Everest y Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
8 de may de 14	C. Dallas esq. Altamirano, Col. San Isidro	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
8 de may de 14	C. Monte Alban entre Pico de Orizaba y Monte Michel	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
8 de may de 14	C. Lluvia entre Primavera y Verano, Col. San Antonio	Se activó interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****
8 de may de 14	C. Texas entre San Antonio y Prol. Matamoros, Col. San Isidro	Lampara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #16
8 de may de 14	Plaza ubicada entre Jesús García y Jiménez, Zona Centro	Se atendió reporte de cable sin aislante haciendo corto circuito	1 .50 mts. De cable #16
8 de may de 14	Plaza Jorge Luis Borges, Bustamante I	Se activó interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****
9 de may de 14	C. Lienzo Charro, Col. Olivar	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
9 de may de 14	Priv. San Antonio, Col. San José	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
9 de may de 14	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
9 de may de 14	C. Río Bravo, Col. Mitras	2 lamparas rotas por vandalismo	2 focos 70w, 1 socket mogul, 1 balastro 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
9 de may de 14	Comunidad de Carbonera	2 lamparas prenden y apagan	2 focos 70w
9 de may de 14	Camellón fte. A Rinconada de los Fresnos, Bustamante III	Se reconecto línea desconectada de un registro y se acciono interruptor termomagnético de 6 lamparas apagadas	*****
9 de may de 14	Plaza 5 de mayo	Se apoyo con la instalación de 1 reflector y contacto para evento efectuado en lado norte poniente	1 reflector de 400w A.M., 1 contacto
9 de may de 14	Plaza 10 de mayo	Se apoyo con la instalación de contacto para evento del día de las madres	1 contacto
9 de may de 14	C. Primavera hasta Verano, Col. San Antonio	Se activó circuito para prueba debido a reporte de 3 lamparas apagadas, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
9 de may de 14	Plaza 1o. De Mayo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lamparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
9 de may de 14	C. Matamoros entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 balastro 150w, 1 foco 150w
9 de may de 14	C. Abasolo entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
9 de may de 14	Plaza C. San Antonio, Col. San Isidro	2 lamparas apagadas	2 focos 100w, 2 acrílicos, 2 mallas antivandálicas
9 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se terminó de armar luminaria tipo cubo de 250w en 220v	1 carcasa (1/2 uso), 1 balastro 250w (1/2 uso), 1 foco 250w (1/2 uso)
9 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 26 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 4 de 100w, 3 de 150w, 2 de 250w	*****
9 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se le cambio voltaje a proyector de 400w A.M de 220v a 127v	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
9 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron balastos de diferenres capacidades del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
9 de may de 14	Col. La Granja, Las Palmas, 22 de mayo, Las Mercedes, C. Lerdo de Tejada entre Av. Roble y Av. Manti	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
9 de may de 14	Parque Alvaro Obregón	Se apoyo conectando sonido por evento del día de las madres	*****
9 de may de 14	Plaza Juárez	Se realizarón conexiones nuevas en térmico en gabinete debido a que estaban haciendo falso contacto	*****
12 de may de 14	Col. La Lagunita, La República, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Hacienda, 22 de mayo, Las Mercedes, Llano Azul, Colinas de la Paz, Inf. Fidel Velázquez, inf. Manuel Moreno Torres, Minerales, Florida II, Villa Fontana, Palma de Romero, Fracc. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar luminarias encendidas todo el día	*****
12 de may de 14	Bldv. De los Andes, Col. Ollería	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
12 de may de 14	C. Río Peña, Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C . Juan Francisco Estrada, Col. Guadalupe Tepeyac	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C . San Patricio, Fracc. Guadalupe	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C. Durango esq. Tabasco, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
12 de may de 14	Prol. Fernando Amilpa, Col. El Mineral	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de may de 14	C. Paseo de los Nogales, Florida II	Se reparo circuito de luminarias encendido todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	C. Cárpatos, Col. Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 220v
12 de may de 14	C. Apeninos entre Blvd. De los Alpes y Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Blvd. De los Andes esq. Monte Everest, Col. Colinas de la Paz	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Av. El Frayle, Col. Colinas de la Paz	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Blvd. De los Alpes, Col. Colinas de la Paz	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Av. Roble fte. A Panteón Guadalupe	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Av. San Francisco esq. Juárez, Fracc. Guadalupe	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	C. Sierra Ventana a un costado del módulo de Seguridad, Col. Ollería	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
12 de may de 14	Parque Vicente Guerrero	Se reinstaló luminaria punta de poste	1 luminaria punta de poste de 250w
12 de may de 14	C. Ponciano Arriaga y Priv. San Diego esq. Ponciano Arriaga	Se retiraron 2 luminarias y en su lugar se colocaron 2 lamparas cosmopolis, 1 de 90w en 220v y otra de 140w en 220v	1 base para fotocelda con mensula, 1 fotocelda 220v , 1 lampara cosmopolis de 90w en 220v, 1 lampara cosmopolis de 140w en 220
12 de may de 14	C. Nogales esq. Sauces, Col. Olivar	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de may de 14	Fracc. Animas, Libertad, Col. Concepción, Mitras, Olivar de las Animas, Bustamante I,II,III, San Ángel, San Antonio, Las Adas, Rivas Guillén	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de may de 14	Parque Alvaro Obregón	Se cambió luminaria punta de poste del área de juegos infantiles	*****
12 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias OV-15, 2 de 90w en 220v y 1 de 140w en 220v con equipo cosmopolis	2 balastos de 90w cosmopolis, 2 focos de 90w cosmopolis, 3 carcasas, 1 balastro 140w cosmopolis, 1 foco 140w cosmopolis, 1 reducción de 39 a cosmopolis, 1 cristal, 3 brazos metálicos, 15 mts. De cable #16, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se recupero ninguna	*****
12 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperandose 7 de 70w, 5 de 100w, además se probó 1 balastro de 70w, el cuál no se logró recuperar	*****
12 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se barrenaron 5 carcasas para instalación de bases para fotoceldas	*****
12 de may de 14	Fracc. Ojo de Agua, Col. Ojo de Agua, Bella Gaviota, Florida II, Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de may de 14	Av. Villa Fontana esq. Villa del Sol, Col. Villa Fontana	Se activó circuito térmico encontrándose corto circuito por cables quemados de poste a registro	*****
12 de may de 14	Prol. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de may de 14	Prol. Hidalgo fte. Hacienda los Patos, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C. Golondrina, Col. Bella Gaviota	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	Priv. Orquídea, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C. Palmas, Fracc. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C. Ardilla, Fracc. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	Priv. Pipila, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C. Corregidora esq. Prol. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	C. Pinavete, Florida II	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de may de 14	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Prol. Hidalgo fte. A Escuela Primaria Federal Pipila, Col. Ojo de Agua	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
12 de may de 14	Circuito Hacienda La Florida, Col. San Benito	Se acomodó tapa y se colocó refractor de policarbonato a luminaria OV-15	1 refractor de policarbonato
13 de may de 14	C. Reforma entre Constitución y Calderón	Se retiraron ramas de árbol que estaban cubriendo luminaria	*****
13 de may de 14	C. Bustamante entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 70w
13 de may de 14	Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararán 5 luminarias y se enderezo cabeza de otra	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 mt. De cable #16

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de may de 14	Inspección General	Se apoyo retirando instalación eléctrica obsoleta y dañada, además se reparo 1 lampara fluorescente de 2x39w	2 tubos fluorescentes 2x39w
13 de may de 14	C. Cedros y área de jardín, Col. Rinconada de los Fresnos y Camellón, Col. Bustmante	Se reemplazo la base socket 4x100, además se realizaron conexiones en luminarias	1 base socket 4x100
13 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 luminarias OV-15 con equipo cosmopolis de 90w a 220v	4 carcasas, 4 balastos 90w cosmopolis, 4 focos 90w cosmopolis, 4 fotoceldas 220v, 20 mts. Cable #16, 3 cristales, 1 cristal (1/2 uso),
13 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias RTC de 250w en 220v, recuperándose focos, balastos y sockets)	*****
13 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmo luminaria tipo cubo del Parque Vicente Guerrero para su mantenimiento, realizandosele limpieza general y se le repuso foco y cristal	*****
13 de may de 14	Av. Villa Fontana esq. Villa del Sol, Col. Villa Fontana	Se alimento luminaria de registro a poste, retirandose líneas quemadas	5 mts. De cable #12
13 de may de 14	C. Francisco González Bocanegra, entre Juventino Rosas y Silvestre Revueltas, Fracc. Las Adas	Lampara apagada	1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda
13 de may de 14	C. Monte Michel, Col. Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul
13 de may de 14	Comunidad de San Rafael	Se repararon 2 luminarias de las cuáles 1 estaba rota por vandalismo	1 balastro 70w, .50 mts. De cable #16, 1 foco 70w, 1 acrílico (1/2 uso)
13 de may de 14	C. Plan de Guadalupe esq. Guadalupe Victoria, Comunidad Santa Ana	Lampara apagada	1 balastro 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de may de 14	Col. Colinas de la Paz, Las Hadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de may de 14	C. Carpatos, Col. Colinas de la Paz	Se verificó reporte de lampara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
14 de may de 14	C. Victoria, Col. Hacienda Rancho Nuevo,	Se instaló luminaria completa suburbana de 70w en 127v	1 luminaria completa suburbana de 70w en 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
14 de may de 14	C. Alexander, Col. Bustamante III	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
14 de may de 14	C. Blas Torres Martínez de Prol. Terán a Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Se verificó cantidad de luminarias encontrándose que 7 son suburbanas y cuentan con acrílico y 4 son OV-15 y tienen cristal	*****
14 de may de 14	C. Alexander, Col. Bustamante III	Se reparó 1 lampara rota por vandalismo, además se detectaron 5 lamparas sin acrílico	1 foco 100w
14 de may de 14	Comunidad de Palmas	Se verificarón y repararón un total de 5 luminarias	1 balastro 100w, 2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
14 de may de 14	Comunidad de Rancho Nuevo	Se apoyo con la colocación de 1 reflector 400w A.M. para evento de la capilla	1 reflector 400w A.M.
14 de may de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se reinstaló luminaria caída, además se instaló otra tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria suburbana completa de 70w en 127v, 1 foco 70w, 1 acrílico
14 de may de 14	Comunidad de Santa Brígida	Se reactivo circuito de lampara apagadas, además se reemplazo fotocelda a circuito de lamparas encendido todo el día	1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 27 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 7 de 100w, 3 de 150w, 3 de 250w	*****
14 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
14 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, las cuáles no se lograron recuperar	*****
14 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se reacomoda y limpia estantero de tornilleria y se lavan 2 acrílicos para luminara suburbana	*****
14 de may de 14	C. Morelia esq. Culiacan, Col. República	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
14 de may de 14	C. Miguel Hidalgo, Comunidad de Santa Ana	Lampara apagada	1 foco 70w
14 de may de 14	Av. 16 de septiembre entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe, Comunidad de Santa Ana	Lampara apagada	1 foco 70w
14 de may de 14	C. Guadalupe Victoria, Comunidad de Santa Ana	Lampara apagada	1 foco 100w
14 de may de 14	C. Guadalupe Victoria entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe, Comunidad de Santa Ana	3 lamparas apagadas	1 balastro 70w
14 de may de 14	C. Bartolome de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
14 de may de 14	C. Fray Durán entre Av. San Francisco y Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
14 de may de 14	Plaza del Maestro, Col. Forestal	Se apoyo con la colocación de extensión y toma corriente en poste para evento del día del maestro	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de may de 14	Blvd. Lerdo de Tejada	Se realizó mantenimiento retirando 7 luminarias para su reparación, además se colocó 7 acrílicos caídos, se reemplazo 1 acrílico dañado y se cambiaron 4 focos a luminarias	4 focos 250w, 1 acrílico
14 de may de 14	Col. Guadalupe y Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de may de 14	C. Huizache, Col. Santa Martha	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
15 de may de 14	Comunidad de Puerto del Palmar	Se verificarón y repararón conexiones de circuito de lamparas apagadas	*****
15 de may de 14	C. Bocanegra entre Aramberri y Santiago Vivanco, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 70w
15 de may de 14	Comunidad de Carbonera	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
15 de may de 14	Comunidad de el Vaquero	Se repararón 2 lamparas apagadas y otra que tenia foco colgando	3 focos 70w, 1 mt. De fleje, 1 hebilla 3/4, 3 mts. De cable #16
15 de may de 14	Parque Vicente Guerrero	Se repararón un total de 16 luminarias de los postes tipo dragón	6 balastros tipo bote 100w, 1 balastro tipo bote 150w, 1 balastro 250w, 1 foco 100w
15 de may de 14	Instalaciones de Ferema	Se apoyo en la instalación de contactos y línea que alimenta los sanitarios	2 contactos dobles polarizados, 300 mts. De cable THW #10
15 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmarón 7 luminarias tipo colonial para su mantenimiento del Blvd. Lerdo de Tejada	*****
15 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 2 lamparas tipo colonial de 250w en 220v	2 balastros 250w (1/2 uso), 2 focos 250w, (1/2 uso), 2 carcasas (1/2 uso), 2 mts. De cable #16



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general y modificación a 1 soporte y ruta de alimentación al socket de 5 luminarias tipo colonial, además se probaron balastos de dichas luminarias encontrando 4 dañados	*****
15 de may de 14	C. Acacias esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
15 de may de 14	C. Laureles esq. Prol. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
15 de may de 14	C. Nogales esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico (1/2 uso)
15 de may de 14	C. Membrillo esq. Cedros, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
15 de may de 14	C. Pistache esq. Sabinos, Col. Olivar	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
15 de may de 14	Col. Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de may de 14	C. Venustiano Carranza entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w
15 de may de 14	Col. Palma de Romero, Luis N. Morones, Lázaro Cardenas, Juárez, Santa Lucina, Cumbres (tramo de la calle Reforma hasta Francisco Villa)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de may de 14	C. Altamirano esq. Francisco Villa, Col. Cumbres	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
16 de May de 14	C. Libertad entre Filomeno Mata y Matamoros, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
16 de May de 14	Av. Frayle, Col. Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 balastro 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de May de 14	Comunidad de Carbonera	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
16 de May de 14	C. Fray Durán entre San Francisco y Bartolome, Col. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
16 de May de 14	C. Río Sonora entre Río San Fernando y Río Santa María, Col. Mitras	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
16 de May de 14	Instalaciones de Ferema	Se apoyo con la colocación de manta en el arco de entrada por evento de los motociclistas, además se reemplazo foco en luminaria que prendia y apagaba	1 foco 100w
16 de May de 14	And. Artículo 123, Inf. Fidel Velázquez	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
16 de May de 14	Comunidad de Rancho Nuevo	Se retiro reflector que se había colocado para evento de capilla	*****
16 de May de 14	Plaza 5 de mayo	Se apoyo con la colocación de 1 reflector 400w A.M. para evento	1 contacto doble polarizado, 1 reflector 400w A.M.
16 de May de 14	Instalaciones de Ferema	Se apoyo con la colocación de 3 contactos dobles polarizados y 3 lamparas fluorescentes para evento de los motociclistas	200 mts. De cable THW #10, 3 lamparas fluorescentes 2x39w, 3 contactos dobles polarizados
16 de May de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 luminarias tipo colonial de 250w en 220v de la Av. Lerdo de Lerdo de Tejada	5 balastros 250w (1/2 uso), 5 carcasas (1/2 uso), 5 focos 250w, 28 mts. De cable #16, 1 acrílico
16 de May de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 250w, 1 de 150w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de May de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 lamparas fluorescentes de 2x39w	4 gabinetes (1/2 uso), 4 balastos 2x39w (1/2 uso), 4 tubos fluorescentes de 39w (1/2 uso)
16 de May de 14	Col. Mitras, Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de May de 14	C. Palmas entre San Miguel y La Paz, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
16 de May de 14	C. Reforma entre Palmas y Maroma, Col. Concepción	Lampara apagada	1 balastro 70w
16 de May de 14	C. Reforma esq. Aldama	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
16 de May de 14	Plaza Magisterial los Reyes	Se activó interruptor termomagnético y se realizaron conexiones de registro	1 fotocelda 220v
16 de May de 14	C. Beltón, Col. El Pineño	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
16 de May de 14	C. Altamirano esq. Amapolas, Col. Cumbres	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
16 de May de 14	C. República del Salvador, Col. Cumbres	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
16 de May de 14	Col. Cumbres (se terminó), El Pineño, San Isidro, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de may de 14	C. Mastranto, Fracc. Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
19 de may de 14	Comunidad de Pozo de Santa Clara	Se reactivo circuito de 4 lamparas apagadas, además se repararon 4 luminarias	4 focos 70w, 1 fotocelda 127v
19 de may de 14	C. Nuevo León esq. San Luis, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
19 de may de 14	C. Nuevo León, Col. República	Lampara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de may de 14	C. Oaxaca, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
19 de may de 14	C. Nicolas López Loera, Col. Magisterial los Reyes	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
19 de may de 14	Blvd. De los Andes, Col. Ollería	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
19 de may de 14	C. Flores Magón esq. 20 de Noviembre, Col. Ferrocarrilera	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
19 de may de 14	Av. Lerdo de Tejada	Se reinstalarón 7 luminarias tipo colonial de 250w en 220v	*****
19 de may de 14	C. Zacatecas esq. Sinaloa, Col. República	Se repararón conexiones en lampara apagada	*****
19 de may de 14	C. Zacatecas esq. Sonora, Col. República	Lampara apagada	1 foco 150w
19 de may de 14	C. Sinaloa esq. Querétaro, Col. República	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de may de 14	C. Independencia a la salida del Guerrero para entrar a Viborillas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
19 de may de 14	Instalaciones de Ferema	Se retirarón líneas de alimentación de contactos y lamparas colocadas provisionalmente para evento	*****
19 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperandose 5 de 70w, 5 de 100w, 5 de 150w	*****
19 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperandose 1 de 100w, 2 de 150w	*****
19 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se refrescan roscas de tubería de 1 1/4" para preparaciones, además se armaron 3 preparaciones para acometida (base para medidor, tubería y mufa)	*****
19 de may de 14	C. Nayarit, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
19 de may de 14	C. Acapulco esq. Distrito Federal, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
19 de may de 14	C. Cd. Juárez esq. Tampico, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #14
19 de may de 14	C. Juárez entre Leona Vicario y Priv. Juárez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
19 de may de 14	C. Nayarit esq. Nuevo Laredo, Col. República	Lampara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #14
19 de may de 14	C. Irapuato, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
19 de may de 14	Col. República de la calle Chihuahua hasta Prol. Matamoros de Irapuato a Queretaro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de may de 14	Prol. Matamoros Carr. a Dr. Arroyo en el camellón	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****
19 de may de 14	C. Campeche esq. Guerrero, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
19 de may de 14	C. Durango, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
19 de may de 14	C. Acapulco esq. Tampico, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
19 de may de 14	C. Tlaxcala esq. Tamaulipas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de may de 14	C. Hermosillo entre Tampico y Distrito Federal, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
19 de may de 14	C. Altamirano entre Lerdo de Tejada y Betancourt, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w
19 de may de 14	C. 16 de septiembre entre Insurgentes y Gómez Farias, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w
19 de may de 14	Blvd. Carlos Lazo, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 400w, 1 foco 400w
19 de may de 14	Col. Jardín, Bustamante I,II,III, San Antonio, Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de may de 14	C.Manuel Esperón entre Zeferino Ponce y Prol. Ocampo, Col. San Ángel	Se activó interruptor termomagnético de circuito de 3 lamparas apagadas, de 1 se reemplazo foco, acrílico y malla antivandálica	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
20 de may de 14	C. Baja California esq. Laguna Carpintero, Col. República	Se apoyo con la colocación de 1 reflector 1000w en 220v y 1 contacto doble polarizado para evento de inauguración	1 reflector 1000w, 1 contacto doble polarizado
20 de may de 14	And. Jesús Elias Piña, Inf. Fidel Velázquez	Se retiro lampara de Mercurio para su reparación en el Taller	*****
20 de may de 14	Comunidad El Guerrero	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
20 de may de 14	And. Jesús Elias Piña, Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
20 de may de 14	1a. Priv. De Independencia, Col. San Miguelito	Lampara apagada	1 foco 70w
20 de may de 14	Av. San Francisco esq. Margil, Fracc. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 balastro 100w, 1 foco 100w
20 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se reacomodaron partes de luminarias obsoletas, además se pintaron 8 carcasas punta de poste	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se modificaron 8 esferas de 16" para luminarias punta de poste	*****
20 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 brazo metálico, 1 fotocelda 220v, 5 mts. De cable #16, 1 acrílico
20 de may de 14	Col. Antorchista, Prol. Antorchista, se termino la Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de may de 14	C. Querétaro esq. Yucatán, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
20 de may de 14	C. Morelia, esq. Hermosillo, Col. República	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
20 de may de 14	C. Baja California, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w
20 de may de 14	C. Nayarit, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
20 de may de 14	C. Hermosillo, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
20 de may de 14	C. León esq. Morelia, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
20 de may de 14	C. Tlaxcala esq. Chihuahua, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
20 de may de 14	C. León, Col. Antorchista	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
20 de may de 14	C. Hermosillo, Col. Antorchista	Se colocó acrílico y malla antivandálica a luminaria	1 acrílico, 1 malla antivandálica
20 de may de 14	C. Xilitla esq. Villa Juárez, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
20 de may de 14	Prol. Fernando Amilpa, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se reemplazó fotocelda y se reactivo circuito de lamparas apagadas	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de may de 14	And. Jesús Elías Piña, Inf. Fidel Velázquez	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria suburbana completa 100w en 220v
20 de may de 14	Col. Del Bosque, Compositores, Las Hadas, San Ángel, San José, Paraíso, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de may de 14	C. Durango entre Irapuato y Guerrero, Col. República	Se verificó reporte de lampara que prende y apaga, se encontró funcionando de manera normal	*****
21 de may de 14	Plaza Col. Santa Lucina	Se retiraron 3 luminarias para su reparación en el Taller	*****
21 de may de 14	C. Chiapas esq. Chihuahua, Col. República	Se retiró equipo de medición y térmicos	*****
21 de may de 14	C. Baja California esq. Laguna Carpintero, Col. República	Se retiró contacto y reflector utilizado para evento de inauguración	*****
21 de may de 14	C. Francisco Zarco esq. Plan de San Luis, Col. La lagunita	Se reinstaló luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria suburbana completa 70w en 127v
21 de may de 14	Plaza Comunidad de San Rafael	Se desconectó centro de carga dañado y se dejó funcionando circuito de lamparas	*****
21 de may de 14	C. Olivos esq. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
21 de may de 14	C. Ley Federal del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
21 de may de 14	C. Río Verde, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
21 de may de 14	C. Nogales entre Prol. Juárez y Sauces, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
21 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron y quedaron terminadas 8 luminarias punta de poste	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se pintó y soldó anclas a poste metálico, además se desarmaron 3 luminarias tipo colonial para su mantenimiento	*****
21 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se trazarón y cortarón acrílicos de policarbonato, además se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
21 de may de 14	C. Mar Negro, Col. La Lagunita	Lampara apagada	1 acrílico, 1 malla antivandálica
21 de may de 14	C. Plan de San Luis esq. Francisco Villa, Col. La Lagunita	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
21 de may de 14	C. Plan de Ayala esq. Porfirio Díaz, Col. La Lagunita	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
21 de may de 14	C. Palma esq. Aramberri, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
21 de may de 14	C. Palma China esq. Aramberri, Col. Santa Martha	Se reemplazó acrílico roto de luminaria	1 acrílico
21 de may de 14	C. Celulosa, Col. Santa Martha	Lampara apagada	1 foco 100w
21 de may de 14	C. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
21 de may de 14	C. Celulosa esq. Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 socket mogul
21 de may de 14	Col. Santa Martha, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de may de 14	Camellón de Av. Lerdo de Tejada esq. Rep. De Honduras	Se reactivó circuito de lamparas apagadas	*****
21 de may de 14	C. Membrillo entre Pirules y Cedros, Col. Olivar	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 malla antivandálica

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de may de 14	C. San Antonio esq. Río Soto la Marina, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
21 de may de 14	C. Río Colorado, Col. Mitras	Se cambió fotocelda a circuito de lamparas apagadas	1 fotocelda 220v
21 de may de 14	C. Río Yaki esq. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
21 de may de 14	Plaza en Av. Las Américas, Col. Las Mercedes	Se retiró preparación para reubicar equipo de medición	*****
21 de may de 14	Av. Lerdo de Tejada fte. A La Col. Palmas	Se verificó y localizó corto en circuito, además se retiro 2 luminarias para su verificación quedando pendiente alimentación de poste metálico	*****
21 de may de 14	Col. Mitras, Concepción de calle Palma hasta Maroma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de may de 14	Cancha en calle Uruguay, Col. 22 de mayo	Se activaron los 2 circuitos, además en el lado norte de la cancha se reemplazo balastro y en poste de concreto se repararon conexiones y se cambio foco, también en el lado sur en poste de concreto se cambio foco	2 focos 250w, 1 balastro 250w
22 de may de 14	Cancha en calle Pirul y Av. Sur, Col. La Granja	Se reemplazó fotocelda de circuito de 6 reflectores encendidos todo el día	1 fotocelda 220v
22 de may de 14	C. Cedros esq. Olivos, Col. La Finca	Lampara apagada	6 mts. De cable #16, 1 fotocelda 220v
22 de may de 14	C. Colibrí entre Av. Norte y Av. Sur, Col. La Granja	Se reemplazó acrílico opaco de luminaria y se le colocó malla antivandálica	1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de may de 14	Cancha de Futbolito entre la calle Tlaxcala y Toluca, Col. República	Se verificarón y repararón 2 reflectores	2 focos 400w A.M., 1 balastro 400w A..M., 1 socket mogul

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de may de 14	Av. Lerdo de Tejada casi esq. Con Perú, Col. 22 de Mayo	Se reinstalarón 2 luminarias tipo futura	2 luminarias tipo futura
22 de may de 14	C. Juan Pablo Martínez entre 16 de septiembre y Eulalio Martínez	Lampara apagada	1 balastro 100w
22 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo colonial de 250w en 220v , además se trazaron y cortaron piezas de acrílico de policarbonato	3 carcacas (1/2 uso), 3 balastros 250w (1/2 uso), 3 focos 250w (1/2 uso), 6 mts. De cable #16
22 de may de 14	C. 16 de septiembre entre Regules y Gómez Farias, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
22 de may de 14	C. 16 de septiembre, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
22 de may de 14	C. Jaime Nunó, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
22 de may de 14	C. Juan Pablo Martínez a un costado de Bloquera Martínez, Zona Centro	Se repararón conexiones en lampara apagada	*****
22 de may de 14	Calle 8, Col. Las Vegas	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
22 de may de 14	C. Monte Sinaí, Col. Colinas de la Paz	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de may de 14	Fracc. Las Vegas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de may de 14	Calle 4, Col. Las Vegas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
22 de may de 14	Plaza, Col. Las Mercedes	Se realizó cepa para colocación de poste metálico, además se instaló preparación para alimentación	*****
22 de may de 14	Col. Los Naranjos, San Ramón, Concepción, Olivar de las Animás tramo calle ceibas lado sur y calle independencia lado poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de may de 14	C. San Judas, Fracc. San Ramón	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
22 de may de 14	C. San Eduardo, Fracc. San Ramón	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
22 de may de 14	C. Limón, Col. Los Naranjos	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
22 de may de 14	C. Limón, Col. Los Naranjos	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
22 de may de 14	C. Río Nilo esq. Río Santa María, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de may de 14	Priv. Matamoros	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
23 de may de 14	C. Tamaulipas, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
23 de may de 14	C. 21 de Marzo esq. Comonfort, Col. Benito Juárez	Lampara encendida todo el día	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
23 de may de 14	C. Francisco Zarco, Col. Benito Juárez	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
23 de may de 14	Plaza, Col. Santa Lucina	Se reinstalaron 3 luminarias tipo colonial	*****
23 de may de 14	Cancha Col. Las Mercedes	Se colocó poste metálico de 6 mts., además se instaló poliducto de 1 1/4 y registro de 40x40 para alimentación de lamparas	1 registro de 40x40, 1 poste metálico de 6 mts., 20 mts. De poliducto de 1 1/4
23 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se les cambió voltaje a 8 balastos de luminarias punta de poste quedando en 175w A.M. en 127v, además se modificó esfera de acrílico de 16" instalandosele brida	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se soldaron anclas a poste, además se probaron 5 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
23 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 4 de 100w, 2 de 250w	*****
23 de may de 14	Col. Olivar de las Animas	Se concluyó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de may de 14	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 foco 250w
23 de may de 14	Prol. Hidalgo a un costado de Transporte Zima Real, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
23 de may de 14	Prol. Hidalgo fte. A Transporte Zima Real, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
23 de may de 14	C. Espuela entre Montura y Prol. Juan Sarabia, Fracc. El Gallo	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
23 de may de 14	Plaza 1o. De Mayo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de 2 lamparas apagadas	*****
23 de may de 14	Col. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de may de 14	C. Hidalgo esq. California, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
26 de may de 14	C. Antonio Salanueva, Col. Benito Juárez	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
26 de may de 14	C. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
26 de may de 14	C. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de may de 14	C. Tamazunchale, Col. Manuel Moreno Torres	Se retiró nido de pájaro de luminaria	1 foco 70w
26 de may de 14	Comunidad de Pozo de Santa Clara	Lampara prende y apaga	1 fotocelda 127v
26 de may de 14	C. Diamante, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
26 de may de 14	C. Guerrero esq. Morelos, Zona Centro	Se realizo mantenimiento a arbotante tipo dragón	10 mts. De cable THW #16, 14 mts. De Cable THW #14
26 de may de 14	C. Río Grijalva esq. Lázaro Cárdenas, Col. Manuel Moreno Torres	Se cambio terminal base socket 4x100 de luminaria	1 base socket 4x100
26 de may de 14	C. Moctezuma esq. Aldama, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w
26 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se reacomodó la parte del fondo de las Instalaciones del Taller	*****
26 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 27 focos del material de desecho, recuperandose 7 de 70w, 5 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
26 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probó y recupere 1 balastro 100w del material de desecho	*****
26 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza y fabricarón empaques en la caja de herramienta de la Camioneta Silverado	*****
26 de may de 14	C. Río Papaluapan entre Río Bravo y Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Se reemplazó fotocelda en circuito de 3 lamparas apagadas	1 fotocelda 220v
26 de may de 14	C. Ignacio Montes de Oca esq. González Martínez, Col. La Providencia	Lampara apagada	1 foco 150w
26 de may de 14	C. Ignacio Montes de Oca, Col. La Providencia	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
26 de may de 14	C. Luis G. Urbina esq. David Alfaro Siqueiros, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de may de 14	Col. La Providencia, La Dichosa, Las Vegas, Fracc. La Providencia, Acceso a Cbtis y Conalep	Se realizó recorrido para verificar fallas en luminarias	*****
26 de may de 14	Camellón Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivo primer circuito de lamparas apagadas	*****
26 de may de 14	C. Salvador Nava, Col. Magisterial los Reyes	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
26 de may de 14	C. Monte Everest esq. Nevado de Toluca, Col. Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 socket, 1 acrílico
26 de may de 14	C. Ley Federal del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 foco 250w
26 de may de 14	C. Zenif, Col. La Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
26 de may de 14	Prol. Hidalgo fte. Zima Real, Col. La Florida	Se verificó reporte de 2 lamparas apagadas, se encontro que estaban funcionando de manera normal	*****
26 de may de 14	Col. Ojo de Agua, Florida, El Mineral, Inf. Fidel Velázquez, Magisterial los Reyes, Fracc. Ojo de Agua, San Benito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de may de 14	Canchas de Calle Hidalgo fte. Av. San Francisco	Se repararon 2 luminarias, además se reparo línea de alimentación	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 8 mts. De cable #12
27 de may de 14	Prol. Terán esq. Rodolfo Mendiola, Col. San José	Se reparó luminaria apagada, además se le cambio fotocelda de 220v a 127v	1 balastro 150w, 1 fotocelda 127v, 5 mts. Cable #16
27 de may de 14	C. Plan de Ayala entre Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, Comunidad de Santana	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de may de 14	Comunidad de Sarabia	Se repararon en total 7 luminarias	5 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
27 de may de 14	Cancha Col. Inf. Manuel Moreno Torres	Se localizó corto circuito, además se retiraron 2 lamparas punta de poste para su reparación en el Taller	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de may de 14	Plaza entre calles Río Lerma y Justo Sierra, Col. Juárez	Se reactivó interruptor termomagnético de control de alumbrado	*****
27 de may de 14	Priv. Río Panuco esq. San Miguel y Río Panuco esq. Alfonso Alvarez, Col. Concepción, C. Cristo Rey, Col. San Ángel	Se verificó factibilidad de luminarias solicitadas	*****
27 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 45 focos del material de desecho, recuperandose 10 de 70w, 23 de 100w, 2 de 150w	*****
27 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
27 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron y revisaron 2 luminarias punta de poste de la Cancha de la Col. Manuel Moreno Torres	*****
27 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna, además se recuperó y efectuo limpieza a 1 acrílico para luminaria suburbana	*****
27 de may de 14	C. Morelia, esq. Acapulco, Col. República	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
27 de may de 14	C. Distrito Federal esq. Acapulco, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
27 de may de 14	C. Nayarit entre Tampico y Distrito Federal, Col. República	Se repararón conexiones en lampara apagada	1 malla antivandálica, 1 acrílico
27 de may de 14	C. Irapuato entre Durango y Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de may de 14	C. Cd. Victoria, Col. Antorchista	Se retiro luminaria inservible de 70w en 127v	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de may de 14	C . Hidalgo, Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 foco 250w
27 de may de 14	C. Cieneguita, Col. Las Palmas	Se veifico reporte de 3 lamparas apagadas localizandose corto en circuito de líneas de alimentación de poste, las cuáles se repararon y se dejo funcionando de manera normal	28 mts de cable #14
27 de may de 14	Fracc. Kildum, Florida II, Villa Fontana, Hidalgo, Ma. L. Castillo, Col. Colinas de la Paz, Guadalupe (tramo de la calle Hidalgo hasta la calle San Luis de la Paz)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de may de 14	C. Encinos, Florida II	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 refractor de policarbonato
28 de may de 14	Comunidad La Bonita	Se instaló luminaria suburbana completa de 70w en 127v	1 luminaria suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4
28 de may de 14	Comunidad de La Concepción	Se instaló luminaria completa suburbana de 70w en 127v, además se verificaron y repararon 4 más, 2 de estas de conexiones	1 luminaria suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4, 1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
28 de may de 14	C. Cd. Victoria, Col. Antorchista	Se reinstaló cabeza de luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 cabeza de luminaria suburbana 70w en 127v
28 de may de 14	Cancha Col. Inf. Manuel Moreno Torres	Se reintalo luminaria punta de poste	1 luminaria punta de poste
28 de may de 14	Parque Alvaro Obregón	Se reinstaló cable de alimentación de reflector	12 mts. De cable #12

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 fotocelda del material de desecho, no se logró recuperar	*****
28 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastros del material de desecho, recuperandose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
28 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
28 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias punta de poste, además se fabricó tapa de carcasa para luminaria punta de poste	2 focos 175w A.M., 1 balastro 175w A.M., 1 carcasa (1/2 uso)
28 de may de 14	Prol. Guerrero, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w
28 de may de 14	C. Culiacán entre Hidalgo e Irapuato, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
28 de may de 14	C. Durango entre Hidalgo y Tlaxcala, Col. República	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria suburbana completa 100w en 220v
28 de may de 14	Col. Antorchista, Prol. Antorchista, Col. República de Irapuato hasta Tlaxcala y Chihuahua hasta Hermosillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de may de 14	C. Río Balsas, Col. Mitras	Lampara apagada	1 malla antivandálica, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v
28 de may de 14	C. Río Balsas, Col. Mitras	Se repuso acrílico y malla antivandálica	1 acrílico, 1 malla antivandálica
28 de may de 14	C. Río Balsas esq. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Se repuso acrílico y malla antivandálica	1 acrílico, 1 malla antivandálica
28 de may de 14	Prol. Bustamante, Bustamante III	Se reactivó circuito de lamparas apagadas	*****
28 de may de 14	C. Lerdo de Tejada fte. Restaurant "La Laguna" entre Av. Norte y Av. Roble	Se verificó reporte de lamparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de may de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se realizó medición de 2 postes a la Cancha nueva, además se repararon 3 luminarias, también se efectuó recorrido para detectar fallas en luminarias	2 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
29 de may de 14	Plaza, Col. Las Mercedes	Se pintó poste metálico de 6 mts.	*****
29 de may de 14	Cancha Col. Inf. Manuel Moreno Torres	Se reinstaló luminaria punta de poste	*****
29 de may de 14	Relleno Sanitario Comunidad de Santa Brígida	Se apoyo con la revisión de lamparas apagadas en el área de oficinas y se entrego listado de material requerido para su reparación	*****
29 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 2 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
29 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se acudió a la Plaza Col. Las Mercedes para tomar medidas de tapas de registros	*****
29 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se reacomodo carcasas y además se probaron 2 balastos, recuperandose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
29 de may de 14	Col. Ollería, Guadalupe, Amp. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de may de 14	C. San Ramón esq. San Pedro, Col. Guadalupe	Se verificó reporte de falta de luminaria que fue retirada	*****
29 de may de 14	C. San Andrés esq. Abraham Lincoln, Bustamante II	Se repararon conexiones en balastro de lampara apagada	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de may de 14	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio, Libertad, Las Hadas, Compositores, San Ángel, Animas, San José, Del Bosque, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de may de 14	Comunidad El Vaquero	Se repararon 5 luminarias	5 focos 70w
30 de may de 14	C. San Ramón esq. San Pedro, Col. Guadalupe	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v	1 luminaria suburbana completa de 100w en 127v
30 de may de 14	C. Uruguay esq. Brasil, Col. 22 de mayo	Lampara apagada	1 balastro 100v
30 de may de 14	Plaza, Col. Las Mercedes	Se instaló acometida y líneas de alimentación de poste a luminaria	200 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos, 3 hebillas 3/4, 1 .5 mts. De fleje 3/4, 1 .5 mt. De tubo galvanizado 1/2", 1 codo PVC, 1 conector PVC, 1 cople 1/2"
30 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
30 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, las cuáles no se lograron recuperar	*****
30 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se probó balastro de 150w al cuál se le adapto 1 capacitor quedando bien	*****
30 de may de 14	Taller de Alumbrado	Se recuperó material para fabricar tapas de registro, además se pintaron y barrenaron 4 tapas para poste	*****
30 de may de 14	C. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 balastro 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Mayo del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de may de 14	C. Sierra Vertientes, Col. Ollerias	Lampara apagada	1 foco 250w
30 de may de 14	Cancha a un costado de CONAFE, Col. Arboledas	Lampara apagada	1 balastro 150w, .50 mt. De cable #16, 1 foco 150w
30 de may de 14	Plaza, Col. Las Mercedes	Se reintonarón 8 luminarias punta de poste tipo esfera de 175w en 127v, se alimentó preparación y se conectaron registros, además se colocó tapa de protección en base de medidor de la preparación	6 mts. De cable #14, 1 fotocelda 127v, 4 conectores