

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Nov de 14	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se realizó recorrido y se repararon 3 luminarias	3 focos 70w, 1 socket mogul
03 de Nov de 14	Comunidad de Santa Ana de Arriba	Lámpara apagada	1 foco 70w
03 de Nov de 14	C. Carlos Vivanco esq. Aldama, Col. San José	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Nov de 14	C. Carlos Vivanco esq. Abasolo, Col. San José	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
03 de Nov de 14	C. Libertad entre Bravo y Regules, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
03 de Nov de 14	Comunidad de San Vicente	Se retiro reflector de 1000w A.M. que se había colocado para evento	*****
03 de Nov de 14	C. Constitución	Se retiraron 4 contactos y 1 swich de 60 Amp. Que se habían colocado para puestos de venta de coronas por festejo dia día de muertos	*****
03 de Nov de 14	C. Hidalgo de la Farmacias Guadalajara hasta Bocanegra	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas de 6 arbotantes	1 foco fluorescente de 15w
03 de Nov de 14	Av. Lerdo de Tejada, entre las Col. Palmas y La Granja	Se reactivo circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
03 de Nov de 14	C. San Agustín esq. Blvd. De los Andes, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Nov de 14	C.Reforma esq. Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
03 de Nov de 14	C. Pico de Orizaba, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
03 de Nov de 14	C. Rivas Guillén entre Tepeyac y Guadalupe, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Nov de 14	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Colinas de la Paz, Magisterial Ma. L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Nov de 14	C. Sierra Vertiente, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Nov de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 3 luminarias	2 fotoceldas 127v, 2 focos 70w
04 de Nov de 14	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó reparando lámpara fluorescente	1 tubo fluorescente de 75w
04 de Nov de 14	Camellón fte. A Fracc. Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante III	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
04 de Nov de 14	Biblioteca del Bosque	Se apoyó reponiendo 1 contacto doble polarizado	1 contacto doble polarizado con tapa
04 de Nov de 14	Col. República, las Vegas, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Nov de 14	C. Ignacio Ramírez frente a Clínica IMSS #10	Lámpara apagada	1 foco 250w
04 de Nov de 14	C. México, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Nov de 14	C. Aramberri, Col. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Nov de 14	C. México esq. Tamaulipas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Nov de 14	Camellón fte. A Fracc. Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante III	Se verifico reporte de lámparas apagadas, encontrándose que estaban funcionando de manera normal	*****
04 de Nov de 14	C. Oro, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Nov de 14	Av. Los Olmos	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
04 de Nov de 14	C. Río Mayo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
04 de Nov de 14	Col. Ollería, Magisterial los Reyes, Kildum, Florida II, Mineral, Villa Fontana, Inf. Fidel Velázquez, Inf. Manuel Moreno Torres, Circuitos Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Lerdo de Tejada, Av. Roble, Carr. A la Paz, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Nov de 14	Blvd. Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivo circuito apagado	*****
05 de Nov de 14	C. Negrete, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Nov de 14	C. Manuel Esperón esq. Maujal, Col. El Paraíso	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
05 de Nov de 14	C. Miguel Barragán entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, Col. Altamira	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Nov de 14	Registro Civil #2	Se apoyó reparando 2 lámparas fluorescentes	2 tubos fluorescentes de 60w y 1 balastro de 2X60w
05 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 5 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
05 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros del material de desecho, recuperándose 2 de 150w	*****
05 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
05 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se trazan, cortan y pintan 2 tapas para luminarias punta de poste de la Col. Palmas, además se pintaron 3 postes de doble brazo y se pintaron 2 crucetas	*****
05 de Nov de 14	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, Lagunita, Ampliación la Lagunita, Manuel Moreno Torres, Aviación I, II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Nov de 14	Col. Minerales, Ojo de Agua, Bella Gaviota, Hacienda, Florida, Jardines del Ojo de agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Nov de 14	Glorieta Fundadores a un costado	Se repararon 2 luminarias	2 focos 150w
05 de Nov de 14	Pról. Fernando Amilpa esq. Cobre, Fracc. Minerales	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Nov de 14	Pról. Pinos, Col. Ojo de Agua.	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Nov de 14	C. Fray Servando Teresa de Mier en la entrada al Fracc. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
05 de Nov de 14	C. Dominico, La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Nov de 14	Blvd. Carlos Lazo pasando Ignacio Ramírez	Lámpara apagada	1 base para fotocelda
06 de Nov de 14	C. Circuito Poetas, Fracc. Llano Azul	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v
06 de Nov de 14	Comunidad de Carbonera	Se repararon 5 luminarias, 3 de conexiones	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
06 de Nov de 14	Comunidad de Santa Cruz	Se apoyó a la Escuela Telesecundaria con la colocación de 3 reflectores para evento de Transporte en tu Escuela.	3 Térmicos, 20 mts. De cable Pot #12, 2 reflectores de 400w en 127v, 1 reflector de 1500w en 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Nov de 14	Comunidad de Santa Cruz	Se repararon 20 luminarias	9 focos 70w, 1 foco 150w, 10 fotoceldas 127v, 1 fotocelda 220v
06 de Nov de 14	Col. Los Naranjos, San Ramón de Pról. Independencia hasta Ceibas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Nov de 14	C. Av. Norte esq. Dominico, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
06 de Nov de 14	Av. Las Américas esq. Austria, Col. Las Mercedes	Lámpara apagada	5 mts. de cable #16
06 de Nov de 14	C. Hidalgo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
07 de Nov de 14	Comunidad Guadalupe de los Faz	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w
07 de Nov de 14	Plaza Jesús Elías Piña de la Col. Inf. Fidel Velázquez	Se realizó mantenimiento en poste y luminaria	1 acrílico, 1 fotocelda 220v
07 de Nov de 14	Plaza Jesús Elías Piña de la Col. Inf. Fidel Velázquez	Se retiro cable dañado y poste de doble brazo para su reparación	*****
07 de Nov de 14	Plaza Jesús Elías Piña de la Col. Inf. Fidel Velázquez	Se reinstaló arbotante de doble brazo con luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v	1 arbotante de 2 brazos, 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v, 26 mts. De cable neutranel 2+1, 24 mts. De cable THW #12, 4 conectores tipo cuña, 2 guardacabos, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Nov de 14	C. Filomeno Mata, entre Juárez e Independencia, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Nov de 14	Comunidad de Arroyito del Agua	Se repararon 3 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
10 de Nov de 14	Comunidad de la Caja	Se verifico fallas en luminarias, se encontró que todo funcionaba de manera normal	*****
10 de Nov de 14	Comunidad de Santa Ana de abajo	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
10 de Nov de 14	Comunidad de El Sacramento	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
10 de Nov de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó al Departamento de Fomento Agropecuario en la reparación de lámparas apagadas	1 tubo fluorescente de 60w, 2 tubos fluorescentes de 32w
10 de Nov de 14	Comunidad de los Ángeles	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
10 de Nov de 14	C. Díaz Ordaz, Col. Forestal	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
10 de Nov de 14	C. Bustamante fte. De parada de Taxis, Col. Bustamante	Lámpara apagada	2 mts. De cable #14
10 de Nov de 14	C. Altamirano esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	2 mts. De cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Nov de 14	C. Hidalgo entre Camino Viejo y Av. San Francisco, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, 1 balastro 250w, 1 socket mogul
10 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 6 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w	*****
10 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
10 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se armó 1 lámpara punta de poste	1 foco 175w A.M., 1 balastro 175w A.M., 1 esfera #16
10 de Nov de 14	C. Ocampo entre Juárez y Corona, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Nov de 14	C. Abasolo entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Nov de 14	C. Jaime Nunó esq. Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Nov de 14	C. Escobedo esq. Aldama, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
10 de Nov de 14	Av. Mantí, Fte. A Escuela Normal, Florida II	Se reconectó luminaria a relevador de 150w	*****
10 de Nov de 14	C. Juárez de Robles a Matamoros, y de Sur a Norte las calles Hidalgo, Betancourt, Fracc. España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Nov de 14	Blvd. Héroes Potosinos, Roble, Carr. A La Paz, Dr. Arroyo, Pról. Lerdo de Tejada	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Nov de 14	Blvd. Bustamante, Lerdo de Tejada	Se verificó fallas en luminarias, encontrando 4 lámparas apagadas en cada boulevard	*****
10 de Nov de 14	Plaza Deportiva Col. Las Mercedes	Se reinstaló 1 luminaria tipo punta de poste 175w A.M.	*****
11 de Nov de 14	C. Blas Torres Martínez entre San Antonio y San Pedro, Col. Del Bosque	Se repararon conexiones por corto en lámpara apagada	*****
11 de Nov de 14	C. Chihuahua, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Nov de 14	C. Antonio Salanueva, Fracc. Benito Juárez	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
11 de Nov de 14	C. Blas Chumacero, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
11 de Nov de 14	C. Negrete esq. Gardenia, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
11 de Nov de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería reparando lámparas apagadas	1 tubo fluorescente de 60w, 1 balastro 2X60w
11 de Nov de 14	C. Reforma esq. Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, .50 mts. De cable #16

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Nov de 14	Comunidad de Rancho Nuevo	Se reparó 1 lámpara encendida y 1 rota por vandalismo, además se colocó base para fotocelda a circuito de 4 luminarias por encontrarse el swich dañado	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda, 1.50 mts. De cable #16
12 de Nov de 14	C. República y Senado entre Reforma y Rafael Yrizar, Col. Rivas Guillén	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
12 de Nov de 14	Coordinación de Desarrollo Social Ramo 33	Se apoyó reparando lámparas apagadas en el área de recepción	4 tubos fluorescentes de 32w
12 de Nov de 14	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó verificando instalación eléctrica para que no fuera ocasionar corto, esto debido a que se ubica cerca de una gotera de agua	*****
12 de Nov de 14	Col. La Lagunita, Antorchista, Pról. Antorchista, República de la calle Distrito Federal hasta Querétaro y de Baja California hasta Chihuahua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Nov de 14	C. Nayarit, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Nov de 14	C. Acapulco entre Orizaba y Nuevo Laredo, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w y 1 acrílico
12 de Nov de 14	C. Plan de Guadalupe esq. Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
12 de Nov de 14	Fracc. El Gallo, Col. Olivar de las Animas, se comenzó La Concepción hasta Maroma de Norte a Sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Nov de 14	C. Maroma esq. Estanque Nuevo, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
12 de Nov de 14	C. Maroma, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
12 de Nov de 14	C. Palmas esq. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
12 de Nov de 14	C. Betancourt entre Ignacio Ramírez y Librado Rivera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de Nov de 14	C. Río Lerma, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
13 de Nov de 14	C. Río Lerma, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
13 de Nov de 14	C. Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul
13 de Nov de 14	C. Díaz Ordaz entre Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w
13 de Nov de 14	C. Monte Alban esq. Mackinley, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
13 de Nov de 14	C. Chiapas esq. Baja California, Col. República	Se realizó mantenimiento de supertorre	1 contacto de 5 polos, 1 clavija de 5 polos

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Nov de 14	Col. República, Las Vegas, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Nov de 14	C. Nuevo León esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Nov de 14	C. Del Derecho, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Nov de 14	Col. Mitras, Paraíso, Concepción se termino, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Nov de 14	C. Libertad esq. Filomeno Mata, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
13 de Nov de 14	C. Río Papaloapan, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
13 de Nov de 14	C. Fernando Amilpa, Col. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 150w
13 de Nov de 14	C. Río Soto La Marina esq. San Miguelito, Col. Las Mitras	Lámpara apagada	1 foco 70w (1/2 uso), 1 malla antivandálica, 1 acrílico
13 de Nov de 14	C. Río Panuco esq. San Miguelito, Col. Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso), 1 malla antivandálica, 1 acrílico
13 de Nov de 14	Priv. Río Panuco, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Nov de 14	Comunidad de El Herrero	Se verificó reporte de 4 lámparas encendidas, se encontró que estaba funcionando todo de manera normal	*****
14 de Nov de 14	C. Paseo de los Pinos esq. Villa del Sol, Col. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
14 de Nov de 14	Comunidad de San Rafael	Se repararon 2 luminarias	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
14 de Nov de 14	C. Tlacopan esq. Iztapalapa, Col. Valle de México	Lámpara apagada	1 foco 70w
14 de Nov de 14	Comunidad de Santa Cruz	Se retiro reflector de 1500w que se había colocado para evento	*****
14 de Nov de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó reparando 2 lámparas fluorescentes en pasillo y oficinas del INAH	2 tubos fluorescentes de 60w y 1 balastro de 2X60w
14 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 24 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
14 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
14 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
14 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se está realizado verificación de las series del Pino Navideño	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Nov de 14	C. Calidra, Fracc. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Nov de 14	Blvd. Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivo circuito apagado	*****
14 de Nov de 14	Col. Manuel Moreno Torres, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Nov de 14	C. Honduras esq. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 foco 250w
14 de Nov de 14	C. Rayón esq. Madero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Nov de 14	Col. San Ángel, Fracc. San Francisco, Del Bosque, Las Hadas, San José	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Nov de 14	Parque Álvaro Obregón	Se activaron interruptores general y de control por encontrarse disparados, además se detectó que no tiene voltaje un circuito por contador dañado	*****
17 de Nov de 14	C. Aramberri entre Guerrero e Insurgentes	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Nov de 14	C. Regules entre 16 de Septiembre y 5 de mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
17 de Nov de 14	Parque Vicente Guerrero Andador a un costado de la C. Rayón	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito apagado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Nov de 14	Parque Álvaro Obregón	Se verificó y realizó cambio de circuito	*****
18 de Nov de 14	C. Ponciano Arriaga, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Nov de 14	C. Palmas esq. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul
18 de Nov de 14	Iglesia fte. A La Plaza, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Nov de 14	C. Maroma esq. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
18 de Nov de 14	C. Río Papaloapan, Inf. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
18 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se dio continuidad a la verificación y reparación de serie de luces para el Pino Navideño	*****
18 de Nov de 14	C. Ignacio Ramírez frente a Clínica IMSS #10	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
18 de Nov de 14	C. Filomeno Mata entre Venustiano Carranza y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Nov de 14	C. Reforma entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Nov de 14	Zona Centro de Justo Sierra a Leona Vicario y de Reforma hasta 16 de Septiembre con Privadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Nov de 14	C. Juárez entre Calderón y Constitución, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Nov de 14	C. Regules entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1.30 mts. De cable #16
18 de Nov de 14	C. Paseo de los Olmos entre Sor Juana Inés y Paseo Nogales, Col. La Florida II	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
18 de Nov de 14	C. Paseo de los Olmos entre Sor Juana Inés y Paseo Nogales, Col. La Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w
18 de Nov de 14	Pról. Altamirano fte. A Secundaria No.78, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
18 de Nov de 14	C. Tomás Zarate Sánchez, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 balastro 250w
18 de Nov de 14	Col. San Antonio, Bustamante I,II,III, San Isidro, Fracc. Matehuala, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Nov de 14	Priv. Jacinto Benavente, Bustamante III	Se reactivó circuito apagado, se dejó funcionando directo con la fotocelda debido a fotocontactor quemado	*****
19 de Nov de 14	Comunidad de Carbonera Fte. Al Jardín de Niños	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, .60 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Nov de 14	Comunidad de San José de la Peña	Se repararon 8 luminarias	5 focos 70w (1/2 uso), 1 foco 100w, 2 fotoceldas 127v, 2 balastos 70w
19 de Nov de 14	Comunidad de San José de los Sotoles	Se reparó circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
19 de Nov de 14	Comunidad de El Herrero	Se accionó pastilla térmica de circuito de 10 luminarias, además se reemplazó fotocelda a un circuito de 4 luminarias	1 fotocelda 127v
19 de Nov de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
19 de Nov de 14	C. Negrete, Col. Bustamante	Se verificó luminaria reemplazándosele acrílico y malla antivandálica	1 acrílico, 1 malla antivandálica
19 de Nov de 14	C. Jacinto Benavente, Bustamante III	Lámparas apagadas	1 centro de carga de 2 ventanas, 1 térmico doble de 30 Amp. 1 base para fotocelda con ménsula, .50 mts. De cable #14
19 de Nov de 14	C. Negrete esq. Priv. Negrete, Col. Bustamante	Lámpara encendida	1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
19 de Nov de 14	Zona Centro de Oriente a Poniente de Regules hasta Xicoténcatl	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Nov de 14	Pasaje Peatonal ubicado a un costado del Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas de 6 arbotantes, además se conectó foco ahorrador de 65w desconectado por líneas quemadas de arbotante	1 esfera, 2 focos ahorradores de 65w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Nov de 14	Blvd. De los Andes, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w, .50 mts. De cable #12
19 de Nov de 14	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w
19 de Nov de 14	C. Francisco Villa, Col. Cumbres	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
19 de Nov de 14	C. Hidalgo fte. A Provedora Eléctrica del Altiplano	Lámpara apagada	1 balastro 250w
19 de Nov de 14	C. Río Papaloapan, entre Río Bravo y Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 socket mogul (1/2 uso), 1 foco 150w
19 de Nov de 14	C. Francisco Zarco entre Plan de San Luis y Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
19 de Nov de 14	C. Francisco Zarco entre Plan de San Luis y Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Nov de 14	Col. Jardín, Vista Hermosa, Cumbres, Santa Lucina, Pineño, Palma de Romero, Fracc. Luis N.Morones	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Nov de 14	Av. San Francisco esq. 12 de Diciembre, Guadalupe Tepeyac	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
20 de Nov de 14	C. Venustiano Carranza, Col. San Miguelito	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Nov de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se retiraron 4 luminarias tipo Selene de 150w en 220v y en su lugar se colocaron 4 luminarias tipo suburbanas de 175w en 220v A.M.	4 luminarias tipo suburbana de 175w en 220v A.M.
20 de Nov de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se apoyó a la Telesecundaria "Vicente Guerrero" localizando y reparando corto que tenían en la alimentación de las lámparas del alumbrado	*****
20 de Nov de 14	Comunidad de Carbonera	Se repararon 2 luminarias	2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
20 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
20 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
20 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
20 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se continuo reparando series eléctricas para Pino Navideño, además se cambio balastro de 2X39 a lámpara	*****
20 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	5 carcasas, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 7 mts. De cable #16
20 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 luminarias tipo suburbana 175w en 220v A.M.	4 balastos 175wA.M., 4 focos 175w A.M., 4 acrílicos

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Nov de 14	C. Flores Magón esq. Lerdo de Tejada, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
20 de Nov de 14	Arco Norte	Se realizó mantenimiento a letras	5 tubos fluorescentes curvalum de 32w, 2 tubos fluorescentes de 17w
20 de Nov de 14	Camellón de Av. Roble	Se localizó y reparó corto en luminarias se realizaron nuevas conexiones y se dejó activado el sector oriente	*****
20 de Nov de 14	Av. Lerdo de Tejada	Se activó circuito ubicado en calle Almagres	*****
20 de Nov de 14	C. Carlos Vivanco esq. Sacramento, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 acrílico, 1 malla antivandálica
21 de Nov de 14	C. Leona Vicario de Reforma a Libertad	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana en 100w en 220v, además se realizaron 2 cepas y se instalaron 2 postes metálicos de 8 mts. De altura y se instalaron 2 luminarias más de 150w en 220v	1 luminaria tipo suburbana en 100w en 220v, 2 luminarias tipo suburbana de 150w en 220v, 92 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 1 acrílico, 2.50 mts. De fleje 3/4, 3 hebillas para 3/4, 4 conectores tipo cuña
21 de Nov de 14	Comunidad de Parritas	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 balastro 100w
21 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron luminarias punta de poste para recuperar balastos de 150w, además se cambio carcasa a luminaria OV-15 de 250w en 220v y se barrena para instalar base de fotocelda	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbanas, 1 de 100w en 220v y 2 de 150w en 220v	3 carcasas, 1 balastro 100w (1/2 uso), 1 foco 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v, 1 acrílico (1/2 uso), 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16, 2 balastos 150w (1/2 uso), 2 focos 150w (1/2 uso), 2 fotoceldas 220v, 2 brazos metálicos, 10 mts. De cable #16
21 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se continuo reparando series eléctricas para Pino Navideño	*****
21 de Nov de 14	Col. Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo, Lienzo Charro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Nov de 14	Pról. Juárez esq. Eucaliptos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
21 de Nov de 14	Col. Juárez, Lázaro Cárdenas, Forestal, Guadalupe, Fracc. María L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Nov de 14	Pról. Lerdo de Tejada entre Fracc. Palmas, Col. La Granja	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
21 de Nov de 14	C. Simón Bolívar entre Manuel Acuña y Arteaga, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w (1/2 uso)
21 de Nov de 14	Av. San Francisco esq. Libertad, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso), 1 acrílico, 1 malla antivandálica

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Nov de 14	C. Fray Durán entre Av. San Francisco y San Martín, Col. Guadalupe	Se verificó reporte de lámparas con luz tenue, encontrándose que solo se cuenta en esta área de 140 mts. con una luminaria y es de 70w	*****
24 de Nov de 14	Fray Duran, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
24 de Nov de 14	C. Xilitla esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso), 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v
24 de Nov de 14	C. Bartolomé de las Casas esq. Priv. Bartolomé de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones del socket al balastro	*****
24 de Nov de 14	C. San Martín, Fracc. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Nov de 14	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
24 de Nov de 14	Bibliotecas de las Col. Colinas de la Paz Magisterial los Reyes	Se verificaron instalaciones eléctricas sacado listado de material	*****
24 de Nov de 14	Carr. A Ojo de Agua frente al Campus Universitario	Se verificó la posibilidad de instalación de una luminaria	*****
24 de Nov de 14	Museo de la Culturas	Se apoyó en la colocación de una lona en la fachada	*****
24 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se continuo con la reparación de series para Pino Navideño	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Nov de 14	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, se empezó la República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Nov de 14	C. Orizaba entre Baja California y Ciudad Juárez, Col. República	Lámpara apagada, no se logró ingresar debido a zanja abierta por trabajos de drenaje	*****
24 de Nov de 14	C. Blvd. A Dr. Arroyo	Se reactivó circuito apagado	*****
24 de Nov de 14	C. Tlaxcala, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
24 de Nov de 14	C. San Felipe entre Av. San Francisco y Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico, .50 cm de cable #16
24 de Nov de 14	C. Libertad esq. Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Se reacomodo luminaria por caerse	*****
24 de Nov de 14	Av. San Francisco esq. Arteaga, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Nov de 14	C. Altamirano	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
24 de Nov de 14	C. Xicoténcatl esq. San Pedro, Col. El Mirador	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso), 1 acrílico, 1 malla antivandálica
24 de Nov de 14	Col. Guadalupe de la calle San Felipe hasta San José	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Nov de 14	Plaza Congreso del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se repararon 4 lámparas apagadas, 1 de conexiones	3 focos 150w
25 de Nov de 14	Cancha de la Col. Magisterial los Reyes	Se verificaron y repararon 6 reflectores de 400w A.M. además en la base del arbotante lado poniente se reparó corto	1 socket mogul
25 de Nov de 14	Av. Roble al poniente de la Glorieta	Se reemplazó luminaria dañada debido a percance vial por una tipo OV-15 de 250w en 220v completa	1 luminaria tipo OV-15 de 250w en 220v
25 de Nov de 14	C. Nogal, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Nov de 14	C. Orizaba entre Baja California y Ciudad Juárez, Col. República	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba trabajando de manera normal	*****
25 de Nov de 14	Carr. A Sacramento, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w (1/2 uso)
25 de Nov de 14	C. Ciprés esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Nov de 14	C. California esq. Orizaba, Col. República	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
25 de Nov de 14	Bldv. Dr. Arroyo	Se verificaron circuitos para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Nov de 14	Plaza de la Col. Magisterial los Reyes	Se retiraron 10 luminarias para su reparación, 4 fluorescentes de 65w y 6 de Vapor de Sodio de 70w en 127, además se apoyo en la reparación de las mismas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Nov de 14	Plaza de la Col. Magisterial los Reyes	Se reinstalaron las 10 luminarias tipo Colonial Mexicano en Aditivo Metálico	*****
25 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se terminó de reparar las series del Pino Navideño	*****
25 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó mantenimiento a 10 luminarias tipo Colonial, se hace limpieza general y cambio de sistema de Vapor de Sodio a Aditivo Metálico	8 balastos 175w A.M., 2 balastos 175w A.M. (1/2 uso), 10 focos 175w A.M., 10 mts. De cable #16, 1 acrílico (1/2 uso)
25 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se apoyó al Departamento de Fomento Deportivo en la reparación de 2 proyectores	2 balastos 400w A.M., 2 focos 400w A.M.
25 de Nov de 14	C. Mexicana de Aviación entre Taesa y Aeronáutica, Col. Aviación	Se realizaron conexiones en swich debido a que la base del socket estaba dañada	*****
25 de Nov de 14	Priv. Tomas Rangel, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
25 de Nov de 14	Col. República, La Lagunita, La Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Nov de 14	C. Río Balsas esq. Río Peña, Col. Manuel Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se le colocó acrílico	1 acrílico
25 de Nov de 14	C. Hidalgo entre Camino Viejo a la Paz y Monte Michel, Col. Colinas de la Paz	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Nov de 14	C. San Benito, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Nov de 14	C. Nevado de Toluca entre Monte Everest y Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
25 de Nov de 14	Col. Colinas de la Paz, Ampliación Guadalupe, Los Arcos, se termino la Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Nov de 14	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento en 6 arbotantes	1 balastro 70w, 1 balastro 100w, 2 balastro 250w, 1 balastro 150w, 1 foco 250w, 1 foco 70w, 1 foco 150w, 2 esferas, 1 foco ahorrador 13w
25 de Nov de 14	C. Monte Everest esq. Los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Nov de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 4 luminarias, 1 de conexiones	3 fotoceldas 127v
26 de Nov de 14	Comunidad de Santa Brígida	Se repararon 4 luminarias	2 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
26 de Nov de 14	C. Matamoros esq. Matías Ramos, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
26 de Nov de 14	C. Minas del Ogarrío, Fracc. Golondrinas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Nov de 14	C. Sierra Vertiente, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 balastro 150w (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Nov de 14	C. Mexicana de Aviación esq. Aeronáutica, Col. Aviación	Se reemplazo equipo para medición dañado	4 hebillas para 3/4, 4 mts. De fleje 3/4, 1 preparación completa para 127v con centro de carga y 1 térmico 40 Amp.
26 de Nov de 14	And. Sierra Alta entre Sierra Vertiente y Sierra Fría, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 250w
26 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 26 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w	*****
26 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 balastos del material de desecho, recuperándose 6 de 70w	*****
26 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
26 de Nov de 14	Col. Arboledas, Las Mercedes, 22 de Mayo, Las Palmas, La Granja, La Finca, Llano Azul, Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Nov de 14	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #12
26 de Nov de 14	C. Circuito Filósofos a un costado del Llano Azul	Lámpara apagada	1 balastro 150w (1/2 uso)
26 de Nov de 14	Av. Las Américas esq. Durazno, Col. Arboledas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Nov de 14	Col. Ollería, Magisterial los Reyes, Kildum, Florida II, Mineral, Villa Fontana, Inf. Fidel Velázquez, Inf. Manuel Moreno Torres, Cerrada de San Agustín, Los Andes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Nov de 14	C. Río Uzumacinta esq. Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Nov de 14	C. Díaz Mirón esq. Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
26 de Nov de 14	C. Niño Artillero, Zona Centro	Se retiró nido de pájaro y se lavó cristal de lámpara	*****
26 de Nov de 14	C. Nicolás López Loera, Col. Magisterial los Reyes	Se repararon líneas de alimentación reventadas	*****
27 de Nov de 14	Priv. Filomeno Mata esq. Filomeno Mata, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
27 de Nov de 14	Plaza Héroes de Nacozari	Se realizó mantenimiento lavando 40 esferas	3 focos fluorescentes de 85w, 1 foco 250w
27 de Nov de 14	Comunidad de San Francisco de los Bocanegra	Se repararon 2 luminarias apagadas	1 foco 150w, 1 fotocelda 127v
27 de Nov de 14	C. Aguascalientes entre Zacatecas y Nuevo León, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
27 de Nov de 14	C. Aguascalientes entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Nov de 14	C. León, Col. Antorchista	Se verificó reporte de lámpara que prende y apaga, se encontró funcionando de manera normal	*****
27 de Nov de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó al Depto. De Combustible en el reemplazo de balastro dañado	1 balastro 1X75w
27 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****
27 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
27 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
27 de Nov de 14	Col. Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua, Bella Gaviota, Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Nov de 14	C. Francisco Villa esq. Priv. Orquídea, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w
27 de Nov de 14	Col. Bella Gaviota	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
27 de Nov de 14	C. Nefi, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Nov de 14	Plaza Col. Ferrocarrilera	Se repararon 2 lámparas apagadas, 1 de conexiones en socket	1 lámpara fluorescente de 85w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Nov de 14	Col. Olivar de las Animas, Los Naranjos, San Ramón, La Concepción de calle de Arroyo a la Maroma Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Nov de 14	C. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Nov de 14	C. Rafael Nájera esq. Río Nazas, Col. Las Cumbres	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
28 de Nov de 14	Protección Civil	Se apoyó cambiando en el área de oficinas 1 contacto dañado, además se verificaron 2 lámparas apagadas encontrando 1 desconectada y la otra con conexiones sarrosas	*****
28 de Nov de 14	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 10 luminarias y 2 en la Plaza de foco de luz mixta	4 balastos 70w, 3 fotoceldas 127v, 2 focos luz mixta de 160w, 1 base para fotocelda, 8 focos 70w
28 de Nov de 14	Comunidad de San José de los Sotoles	Se reparó circuito de 12 lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
28 de Nov de 14	Parque Vicente Guerrero	Se apoyó a la empresa Coca Cola instalando acometida para alimentación de Pino Navideño	45 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 2 guardacabos, 1 centro de carga de 1 ventana, 1 térmico de 40 Amp.
28 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se revisaron focos de 10w y 7.5w	*****
28 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general de adornos navideños se les instalan focos y se prueban	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Nov de 14	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
28 de Nov de 14	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Nov de 14	Bldv. Dr. Arroyo, Col. República	Se reactivaron 2 circuitos apagados	*****
28 de Nov de 14	Col. Concepción, Mitras, Blvd. Lerdo de Tejada, Roble, La Paz, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Nov de 14	Parque Álvaro Obregón	Se verificó voltaje en contactos de fuente	*****
28 de Nov de 14	C. Río Colorado, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****