

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
1 de abr de 14	C. Aldama esq. San Martín, Col. San Ángel	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 malla antivandálica
1 de abr de 14	C. San Martín, Col. Ángel	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
1 de abr de 14	Prol. Matamoros lado norte al poniente	Se repuso cable neutranel 2+1 para luminarias OV 15 en 150w	340 mts. De cable neutranel 2+1, 24 mts. De cable #12, 4 conectores de cuña, 2 guardacabos, 1 cristal para lampara OV 15
1 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se aplico pintura a partes de carcasas para lampara OV 15	*****
1 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se pintaron piezas de 2 lamparas tipo cubo	*****
1 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se comenzaron armar 2 lamparas tipo cubo	*****
1 de abr de 14	C. San Francisco, Fracc. San Ramón	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****
1 de abr de 14	C. San Francisco esq. Independencia, Fracc. Ramón	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
1 de abr de 14	C. Alamos, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
1 de abr de 14	C. Negundos esq. Independencia, Col. Olivar	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
1 de abr de 14	C. Ceibas, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
1 de abr de 14	Bldv. Carlos Lazo esq. Ramón López Velarde, Col. Frayle	Lampara prende y apaga	1 foco 400w (½ uso), 1 acrílico
1 de abr de 14	C. Flores Magón esq. Lerdo de Tejada, Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico
1 de abr de 14	C. Blas Torres Martínez, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
1 de abr de 14	Comunidad San Rafael	En La Plaza se cambio pastilla térmica, fotoceldas y base, además se repararon líneas quemadas de térmico de lamparas apagadas	1 pastilla térmica 30 amp., 2 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda
1 de abr de 14	C. Pirules entre Leona Vicario y Olivos, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
1 de abr de 14	C. Matamoros entre Betancourt y Lerdo de Tejada, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
1 de abr de 14	And. Derecho de Huelga, Col. Fidel Velázquez	Se verifico reporte de lampara apagada, dejandose pendiente por necesitar escalera para su reparación	*****
1 de abr de 14	Blvd. Carlos Lazo esq. Matamoros, Zona Centro	Se repararon conexiones de balastro en lampara apagada	*****
1 de abr de 14	C. Gómez Farias entre Ángel Veral y 16 de septiembre, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w
1 de abr de 14	C. Independencia, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
1 de abr de 14	C. Juárez esq. Priv. Cerro de la Peña, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
1 de abr de 14	C. Juárez esq. Camino Viejo a la Paz	Lampara apagada	1 foco 250w
1 de abr de 14	C. Acapulco esq. Nuevo Laredo, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
1 de abr de 14	C. Cobre, Col. El Mineral	Se repararon conexiones de balastro en lampara apagada	*****
1 de abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Se verificó lamparas de los jardines encontrándose corto en registro, además se verificó una lampara tipo colonial.	1 balastro 250w, 1 foco 250w.
2 de abr de 14	C. Independencia esq. Regules, Zona Centro	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
2 de abr de 14	Esc. Telesecundaria de Arroyito del Agua	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v	4 mts. Cable pot #12 (½ uso), 2 abrazaderas omega de 1 ½ pulgada, 6 taquetes 5/6, 6 pijas, 6 grapas para cable pot, 1 brazo metálico (½ uso)
2 de abr de 14	C. México, Comunidad de la Caja	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico, socket mogul

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
2 de abr de 14	Prol. 16 de Septiembre esq. Tomasa Esteves, Col. La Providencia	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
2 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron balastos tipo remoto de diferentes capacidades	4 balastos 70w, 4 balastos 150w, 7 balastos 100w. (todo ½ uso).
2 de abr de 14	C. Mandarina esq. Durazno	Se reconectó líneas de alimentación para equipo de medición número 02N9Y0 de Alumbrado Público	*****
2 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 lámparas tipo cubo	2 balastos 150w, 2 focos 150w, 2 carcasas (todo 1/2 uso)
2 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armo contenedor para balastro remoto	3 balastos de 70w, 1 balastro de 100w, 1 balastro de 250 w,
2 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 15 balastos remotos 4 de 70 w, 7 de 100w, 4 de 150w	4 balastos 70w, 7 balastos 100w, 4 balastos 150w
2 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armo carcasas para lampara OV-15 se les instalaron bases para fotocelda, además se les coloco las tapas	*****
2 de abr de 14	C. Jacarandas esq. San Andres, Bustamante II	Lampara apagada	1 foco de 150w
2 de abr de 14	C. Tómasa Esteves entre Bocanegra y Altamirano, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
2 de abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Se dio mantenimiento a Arbotantes y Kiosko	4 balastos 70w, 5 balastos 100w, 2 balastos 250w, 2 balastos 150w, 1 foco ahorrador 15w, 1 foco 160w, 1 foco 70w, 3 focos 100w, 2 focos 150, 1 socket, 1 contenedor de balastos.
2 de abr de 14	Iglesia, Ojo de Agua	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 mt. de cable TW #16, 1 socket mogul
2 de abr de 14	C. Corregidora, Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
2 de abr de 14	C. Priules entre Leona Vicario y Olivos, Col. Olivar	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v
2 de abr de 14	C. Boulevard Carlos Lasso, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 400w, 1 refractor de policarbonato
3 de Abr de 14	Comunidad de San José de Ipoa	Se verificaron y repararon un total de 15 lamparas	9 focos 70w, 1 balastro 70w, 8 fotoceldas 127v, 2 socket mogul
3 de Abr de 14	Jardín de Niños José Nava Sánchez, Escuela Primaria Niños Héroes, Escuela Primaria Club Rotario	Se verificaron solicitudes de apoyo	*****
3 de Abr de 14	C. Arroyo de Bravo a San Ángel, Col. San José	Se colocaron 3 lamparas OV - 15 de 250w en 220v, además se instalaron líneas de alimentación	90 mts. De cable neutranel 2+1, 4 guardacabos 3/4, 6 conectores de cuña, 3 mts. De fleje 3/4, 3 lamparas completas OV - 15 de 250w en 220v
3 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se hace limpieza general a lámpara candil, se reajustan bases de socket	*****
3 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 carcassas de lamparas OV - 15 en 150w en 220v	2 balastros 150w (1/2 uso), 2 focos 150w (1/2 uso), 2 fotoceldas 220v, 2 refractores de policarbonato para OV - 15, 2 carcassas (1/2 uso)
3 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 lamparas OV - 15 de 250w en 220v	3 carcassas (1/2 uso), 3 balastros 250w, 3 focos 250w, 3 fotoceldas 220v, 3 refractores de policarbonato, 3 brazos metálicos, 14 mts. Cable #16
3 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 balastros remoto de 150w en 220v, además se les aplicó silicón a 4 lamparas tipo cubo	*****
3 de Abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Se realizo mantenimiento y reemplazo de lamparas	24 lamparas fluorecentes compactas de 65w, 2 balastros 150w, 5 focos de 150w
3 de Abr de 14	Kiosco Parque Vicente Guerrero	Se instaló lampara fluorescente compacta de 85w, además se reinstaló lampara colonial tipo punta de poste de 250w	1 socket porcelana, 1 lampara fluorescente compacta de 15w, 1 reducción E26 AE39, 1 socket mogul
4 de Abr de 14	C. And. Derecho de Huelga Esq. Arroyo, Col. Fidel Velázquez	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
4 de Abr de 14	C. Aldama entre Carlos Vivanco y Julián Carrillo, Col. Rivas Guillén	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
4 de Abr de 14	C. Paseo de los Olivos, Col. La Florida	Lampara apagada	1 foco 150w
4 de Abr de 14	C. Manuel Gomez Morín, Fracc. Libertad	Se instaló lampara tipo OV - 15 de 250w en 220v	1 lampara completa OV - 15 de 250w, 28 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos, 4 conectores de cuña
4 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se recuperaron del material de desecho 3 lamparas OV - 15, además se limpiaron y pintaron piezas	*****
4 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armo 1 lampara OV - 15 de 150w en 220v	1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 carcaza para OV - 15 (1/2 uso), 1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato
4 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron balastos remoto	4 balastos de 70w, 8 balastos de 100w, 3 balastos 150w (todo 1/2 uso)
4 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armo lampara OV - 15 de 250w en 220v	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico y 1 carcasa para OV - 15 (1/2 uso)
4 de Abr de 14	C. Blvd. Carlos Lasso, casi esq. Ignacio Ramirez, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
4 de Abr de 14	Priv. Independencia entre Altamirano y Jaime Nunó, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
4 de Abr de 14	C. Cuauhtemoc entre Reforma Agraria y Ángel Veral	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
4 de Abr de 14	C. Campeche, Col. República	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
4 de Abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Lampara de arbotante apagada	1 foco 250w
4 de Abr de 14	C. Tomás Esteves casi esq. Bocanegra	Se coloco cinta aislante a fotocelda de lampara apagada	*****
4 de Abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Se realizo mantenimiento y limpieza a 14 arbotantes ubicados alrededor del parque	2 esferas tipo RT2, 1 foco fluorecente 15w, 2 botes balastro 70w, 3 botes balastro 100w, 1 bote balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
7 de Abr de 14	C. Julián Carrillo esq. Plan de Ayala, Col. La lagunita	Lampara a punto de caerse de poste	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 hebilla 3/4, 1 acrílico, 1 mt. Flejo 3/4
7 de Abr de 14	C. Ángel Veral esq. con Huizache, Col. Santa Martha	Lampara apagada	1 socket mogul
7 de Abr de 14	C. Río Verde, Fracc. República	Lampara apagada	1 foco 70w
7 de Abr de 14	Prolongación Matamoros	Se verificaron mangueras de registro a poste en total se revisaron 18 postes	*****
7 de Abr de 14	Plaza Col. La Dichosa	Se repararon 2 reflectores de la cancha de futbol y 3 lamparas punto de poste de la plaza	*****
7 de Abr de 14	Parque Alvaro Obregón	Se coloco gabinete con interruptor horario digital para encendido de reflectores del área de futbolito, además se retiro un centro de carga de 2 ventanas y 2 térmicos de 30 amp.	1 gabinete con interruptor horario digital
7 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se pintaron piezas de 2 carcassas para lamparas OV - 15 y se instaló en 1 base para fotocelda, además se probaron 7 balastos de 100w	*****
7 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se repararon 2 proyectores de inducción magnética y 3 lamparas	1 balastro 300w, 2 balastos 80w de inducción magnética, 1 lampara de inducción magnética de 300w, 1 lampara de inducción magnética de 80w
7 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armo lampara suburbana de 150w en 220v	1 balastro de 150w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico, 4.5 mts. De cable #16, 1 carcasa (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 acrílico (1/2 uso)
7 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se arman 5 balastos remoto de 100w en 220v y gabinete colocandose 1 interruptor de horario digital	5 balastos de 100w (1/2 uso), 1 interruptor horario digital
7 de Abr de 14	Priv. Los Pinos, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco de 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
7 de Abr de 14	C. Ocampo entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
7 de Abr de 14	Plaza 5 de mayo	Se realizo mantenimiento a 6 arbotantes	15 lamparas fluorecentes de 65w, 1 foco 150w, 4 balastros remotos 100w, 3 esferas
8 de Abr de 14	C. Ciudad Valles, Hidalgo y Xilitla, Fracc. Animas	Se reactivo circuito de 5 lamparas apagadas	*****
8 de Abr de 14	Prolongación Matamoros	Se continuo verificando mangueras de registros, además se realizaron excavaciones en 3 registros para destapar mangueras obstruidas	*****
8 de Abr de 14	Presidencia Municipal	Se reemplazo tubos fluorecentes de lampara apagada en el área de Registro Civil #1	2 tubos fluorecentes de 75w
8 de Abr de 14	Estadio de Futbol Manuel Moreno Torres	Se colocaron 4 proyectores, además se realizó excavación para posteriormente instalar la alimentación de los mismos	4 proyectores de 175w en 220V a.m.
8 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 26 balastros remoto, recuperandose 4 de 250w, 12 de 100w, 4 de 70w todos de 1/2 uso, además de 5 mts. De cable #14, 3 mts. De cable #16	*****
8 de Abr de 14	C. Hermenegildo Galeana, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
8 de Abr de 14	C. Méndez, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco de 150w
8 de Abr de 14	Priv. Paseo de la Reforma, Zona Centro	Lampara rota por vandalismo	1 foco de 100w, 1 acrílico
8 de Abr de 14	C. Libertad entre Damián Carmona y Regules, Zona Centro	Lampara apagada	1 refractor de policarbonato
8 de Abr de 14	Prolongación Matamoros, Fracc. República	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
8 de Abr de 14	C. Francisco Zarco esq. Antonio Salanueva, Fracc. Benito Juárez	Se repararon conexiones en lampara apagada y además se reemplazo acrílico	1 acrílico
8 de Abr de 14	C. Juan Alvarez, Col. La Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
8 de Abr de 14	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres, Col. Lázaro Cárdenas	Se cambio fotocelda a circuito de 2 lamparas apagadas	1 fotocelda 127v
8 de Abr de 14	C. Juárez	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
8 de Abr de 14	Fracc. Campestre San Ramón	Se cambio fotocelda y se reactivo circuito de lamparas apagadas	1 fotocelda 127v
8 de Abr de 14	C. Hidalgo fte. A Bodega Aurrera, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w
8 de Abr de 14	And. Juan Villerías	Se realizo mantenimiento a 3 arbotantes	11 lamparas fluorescentes de 65w, 1 socket mogul
8 de Abr de 14	Plaza 5 de mayo	Se realizo mantenimiento a 7 arbotantes	focos 4 de 250w, 1 de 70w, 1 de 100w, balastros tipo bote 5 de 100w, 3 de 70w, 4 de 250w
09 de Abr de 14	Comunidad de Maravillas	Se verificaron y repararon un total de 7 lamparas, una de ellas se reinstalo porque se encontraba colgando	2 focos 70w, 1 balastro 70w, 5 fotoceldas 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4, 1 acrílico
09 de Abr de 14	C. Ventura Ruiz, Fracc. Matehuala	Lampara apagada	1 balastro 150w
09 de Abr de 14	Comunidad de los Angeles	Se reparo 1 lampara	1 balastro 100w, 1 base para fotocelda, 1 acrílico
09 de Abr de 14	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Abr de 14	C. Magnolia entre Tanque Colorado y Carbonera, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 balastro 150w
09 de Abr de 14	C. Guerrero fte. A Bomberos	Lampara luz tenue	1 balastro 150w
09 de Abr de 14	C. Hermosillo esq. Tampico, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Abr de 14	C. Antonio Salanueva entre Benemerito de las Américas y Leyes de Reforma, Fracc. Benito Juárez	2 lamparas prenden y apagan	1 foco 70w, 1 foco 150w, 1 acrílico
09 de Abr de 14	Carretera 57 fte. A Restaurant el Chivero	Se conectó modulo Bienvenido Paísano	*****
09 de Abr de 14	Carretera 57 fte. A la gasolinera entrada a la Comunidad de Santa Lucia	Se conectó modulo Bienvenido Paísano	1 termico de 30 amp., 1 contacto polarizado, 10 mts. De cable pot #12, 1 lampara completa de 39w
09 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se verificaron y repararon balastos tipo remoto	*****
09 de Abr de 14	Estadio de Futbol Manuel Moreno Torres	Se coloco centro de carga y tubería	1 centro de carga de 2 ventanas, 25 mts. De tubo 3/4 pared delgada, 1 tramo de tubo PVC tipo pesado 3/4, 1 codo PVC 3/4, 2 conectores rectos para tubo pared delgada, 1 cople con rosca interna
09 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 balastos remoto, recuperandose 16 de 100w, 2 de 70w	6 mts. De cable #14, 6 mts. De cable #16, 3 balastos 100w, 2 balastos 70w
09 de Abr de 14	Plaza 5 de mayo	Se realizo mantenimiento y limpieza a 11 arbotantes	*****
09 de Abr de 14	Plaza Juárez	Se realizo mantenimiento a 9 arbotantes	8 esferas, focos 1 de 70w, 4 de 100w, balastos 9 de 100w, 1 de 70w
10 de Abr de 14	C. Huizache esq. Ángel Veral, Col. Santa Martha	Se reacomodo lampara del paseo Ángel Veral al costado de la calle Huizache	2 hebillas 3/4, 1 mt. De fleje
10 de Abr de 14	C. José Lara Fernandez, Fracc. Luis N. Morones	Se verificaron conexiones de la base para fotocelda del circuito	*****
10 de Abr de 14	C. Fresnos esq. Olivos fte. Restaurant la Antigua, Col. La Finca	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Abr de 14	C. Libertad, Zona Centro	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Abr de 14	C. Ignacio Aldama esq. San Ángel	Se instaló lampara suburbana completa de 100w en 127v	1 lampara suburbana completa 100w en 127v, 1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 brazo metálico, 7 mts. De cable #14, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4, 1 malla antivandálica
10 de Abr de 14	C. Altamirano	Se instaló lampara suburbana completa de 150w en 220v	1 lampara suburbana completa 150w en 220v, 1 carcasa, 1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico, 7 mts. De cable #14, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4
10 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron lamparas de 70w y 100w	*****
10 de Abr de 14	Ciclopista Carr. A Dr. Arroyo	Se reinstalaron 3 lamparas punta de poste de 150w	3 lamparas punta de poste de 150w, 11 mts. De cable #16
10 de Abr de 14	Plaza, Col. Bustamante II	Se reinstalo lampara tipo colonial de 250w	1 lampara tipo colonial de 250w, 9 mts. De cable #16
10 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 10 lamparas suburbanas completas de 70w en 127v	10 carcacas, 10 balastros 70w, 10 focos 70w, 10 fotoceldas 127v, 10 acrílicos, 10 brazos metálicos, 50 mts. De cable #16
10 de Abr de 14	Col. República de la calle Chihuahua hasta la Col. Antorchista	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Abr de 14	Carr. A Dr. Arroyo y ciclopista	Se activaron circuitos de lamparas apagadas	*****
10 de Abr de 14	C. Sinaloa, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
10 de Abr de 14	C. Nuevo Laredo esq. Sonora, Col. República	Lampara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
10 de Abr de 14	C. Distrito Federal, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
10 de Abr de 14	C. Ciudad Victoria, Col. República	Se retiro nido de pajaro de lampara	*****
10 de Abr de 14	C. Distrito Federal esq. Chihuahua, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Abr de 14	Col. Del Bosque, San Ángel, Paraíso, San José, Olivar de las Animas, Mitras, Concepción	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Abr de 14	C. Carlos Lazo entre Ignacio Ramírez y Matamoros	Se reemplazo fotocelda a lampara apagada	1 fotocelda 220v
10 de Abr de 14	C. Reforma entre Palmas y Maroma, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w
10 de Abr de 14	Av.La Paz esq. Villa Hidalgo, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
10 de Abr de 14	C. Cristo Rey, Col. San Ángel	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
11 de Abr de 14	Prol. Matamoros esq. Rayón, Col. República	Lampara apagada	1 foco 150w
11 de Abr de 14	Centro Cultural	En la sala 7 se realizó cambio de iluminación	8 rosetones, 8 focos ahorradores de 65w tipo espiral
11 de Abr de 14	Prol. Matamoros tramo Ciudad Valles a Evano	Se reconectaron lamparas y se dejo funcionando el circuito	28 conectores tipo cuña, 100 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 21 mts. De cable THW #16
11 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 3 de 100w, 3 de 250w	*****
11 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 balastos del material de desecho, recuperandose 2 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w	*****
11 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 lamparas OV - 15 con balastos recuperados, además se reacomodaron focos del material de desecho	*****
11 de Abr de 14	C. Irapuato esq. Chihuahua, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Abr de 14	C. México esq. Campeche, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Abr de 14	C. Michoacán esq. México, Col. República	Se reemplazo acrílico dañado	1 acrílico
11 de Abr de 14	Col. República	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Abr de 14	Blvd. A Dr. Arroyo tramo Calidra a Ciudad Valles	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Abr de 14	C. Fray Servando Teresa de Mier, Col. La Providencia	2 lamparas apagadas	2 focos 150w
11 de Abr de 14	Col. Guadalupe tramo Camino Viejo a la Paz hasta Av. San Francisco	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Abr de 14	Av. Del Carmen esq. Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
11 de Abr de 14	Prol. Aramberri, Comunidad de Santa Ana	Se instalaron líneas de alimentación para lampara	50 mts. De cable neutranel 1+1, 2 guardacabos
14 de Abr de 14	Estadio de Futbol Manuel Moreno Torres	Se instalo tuberia conduit 3/4 pared delgada para la alimentación de luminarias wall pack	*****
14 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 balastos remoto, recuperandose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 250w	*****
14 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w, 3 de 250w, además se desalojo área para material reparado	*****
14 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza a 7 acrílicos para lampara suburbana y a 6 cristales para para lampara OV - 15, además se le cambio cristal a proyector wall pack	*****
14 de Abr de 14	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Benito Juárez	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Se coloco swich de cuchilla de 100 amp. Para alimentación de sonido por evento de la Feria de la Charamusca	*****
14 de Abr de 14	Prol. Aldama esq. Manuel Esperon, Col. San José	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 socket mogul
14 de Abr de 14	C. Victoria entre Matamoros y Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Abr de 14	C. Infiernillo, Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Abr de 14	C. Villa de Reyes S/N entre infiernillo y Prol. Salamanca, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Abr de 14	C. Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Abr de 14	Estadio de Futbol Manuel Moreno Torres	Se instalaron líneas de alimentación para reflectores tipo wall pack	120 mts. De cable #10, 2 mts. De cable uso rudo #12, 1 pastilla termomagnética 2X30, 1 1/2 de manguera flexible 1/2 pulgada, 8 conectores para cable uso rudo de 1/2 pulgada, 2 conectores de 1/2 para manguera flexible, 4 abrazaderas omega de 1/2 pulgada, 2 abrazaderas omega de 3/4 pulgada
15 de Abr de 14	Plaza Comunidad del Sacramento	2 lamparas prenden y apagan	2 focos 150w
15 de Abr de 14	C. Laureles esq. Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
15 de Abr de 14	Priv. Rosales, Col. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
15 de Abr de 14	Presidencia Municipal	En el área de Oficialia Mayor se reemplazaron tubos de lampara apagada	2 tubos fluorecentes de 75w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Se apoyo al comité de la Plaza de Toros en la colocación de lona	*****
15 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se colocaron a lamparas OV-15 en rehabilitación los cristales	7 cristales (1/2 uso)
15 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza a 7 acrílicos para lampara suburbana y limpieza a 4 cristales para lampara OV-15	*****
15 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó reacomodo de focos y tubos fluorescentes de desecho	*****
15 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 4 de 100w, 3 de 150w, 3 de 250w	*****
15 de Abr de 14	C. Aramberri, Col. Del Frayle	Se levanto lampara que estaba instalada muy abajo y se reemplazo foco dañado	1 foco 100w, 1 acrílico
15 de Abr de 14	C. Ángel Veral esq. Cuauhtemoc	Lampara apagada	1 socket mogul, 1 foco 250w
15 de Abr de 14	C. Reyes esq. Ángel Veral, Zona Centro	Se reactivo circuito de torre	*****
15 de Abr de 14	Plaza de los nazis, Col. Juárez	Se reprogramo iluminación	*****
15 de Abr de 14	Col. Guadalupe, Colinas de la Paz, Fracc. Guadalupe	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Abril de 14	C. Fray Durán esq. Rivás Guillén, Col. Lázaro Cárdenas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
16 de Abril de 14	Comunidad de el Sacramento	Se verificaron y repararon 3 lamparas del atrio de la Iglesia, además se coloco 1 reflector de 1000w para eventos de Semana Santa	50 mts. De cable #12 (1/2 uso), 1 interruptor termomagnético de 20 amp. (1/2 uso), 6 mts. De cable Pot #12 (1/2 uso), 2 balastos 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico, 3 mts. De cable #16, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Abril de 14	Entrada a la Comunidad de Santa Lucia	En el módulo de información turística se instaló una lampara de 100w en 127v	1 lampara tipo suburbana de 100w en 127v, 1 poste metálico de 4 mts, 8 mts. De cable pot #12
16 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se reacomodo tuberia PVC, tubos conduit de varias medidas y brazos metálicos para lamparas	*****
16 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se armo lampara suburbana completa de 100w en 127v, además se recorto base de tubo de poste de 4" para poste	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 brazo metálico, 1 acrílico (todo 1/2 uso)
16 de Abril de 14	C. Porfirio Díaz esq. Golfo de México, Col. La Lagunita	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
16 de Abril de 14	C. Julián Carrillo S/N lado oriente de Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
16 de Abril de 14	C. Julián Carrillo esq. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se reemplazo acrílico dañado	1 acrílico
16 de Abril de 14	C. Plan de Guadalupe Fte. A Secundaria Técnica, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones de lampara apagada y se reemplazo acrílico dañado	1 acrílico
16 de Abril de 14	C. Ocampo entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Abril de 14	C. Ocampo entre Corona y Mutualismo, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Abril de 14	Col. La Lagunita, La Dichosa, Valle de la Dichosa, Acceso a Conalep	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Abril de 14	C. Jaime Nunó	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Abril de 14	Plaza 5 de mayo	Se apoyo al Centro Cultural en la instalación de 2 extensiones de cable de uso rudo #12 para evento de semana santa (material proporcionado por la institución)	*****
18 de Abril de 14	Plaza del Maestro	Se reparo 1 lampara punta de poste apagada y se programaron tiempos de encendido	1 foco compacto 175w A.M.
18 de Abril de 14	Plaza Col. República	Se retiraron 1 lampara punta de poste y 3 de piso dañadas por vandalismo, además se programaron tiempos de encendido	*****
21 de Abril de 14	C. Jalisco, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 fotocelda 127v
21 de Abril de 14	C. Eucalipto, Col. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Abril de 14	C. 5 de febrero fte. Al Estadio de Futbol, Zona Centro	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
21 de Abril de 14	C. Jesús García, Zona Centro	Lampara que se retrasa al encender	1 fotocelda 220v
21 de Abril de 14	C. Río Nilo esq. Río Grijalva, Col. Lázaro Cárdenas	2 lamparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Abril de 14	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 foco 250w
21 de Abril de 14	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
21 de Abril de 14	Parque Vicente Guerrero	Se retiro swich 3x100 que se había colocado para evento de la Feria de la Charamusca	*****
21 de Abril de 14	Comunidad de el Sacramento	Se retiro reflector de 1000w A.M. que se había colocado para evento de la capilla	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Abril de 14	Presidencia Municipal	En el área de Sindicatura se reparo 1 lampara	1 tubo fluorescente de 39w, 1 balastro 2X39w
21 de Abril de 14	C. Lerdo de Tejada	Se realizo recorrido para verificar el funcionamiento de los circuitos	*****
21 de Abril de 14	Camellón Carr. A Dr. Arroyo	Se verifico y reparo corto circuito en una de las líneas de alimentación de lamparas	4 mts. De cable THW #16
21 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se reacomodo y limpio área de taller, además se cambiaron 2 sockets a 3 lamparas de piso	*****
21 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se limpio y rehabilito lampara punta de poste de 175w A.M. en 220v de la Col. República, cambiandosele esfera y foco dañados	1 foco 175w A.M., 1 esfera de acrílico 16"
21 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 15 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w	*****
21 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastros del material de desecho, recuperandose 1 de 150w	*****
21 de Abril de 14	C. Lerdo de Tejada entre Yugoslavia y Bélgica, Col. Las Mercedes	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****
21 de Abril de 14	C. Sacramento esq. Tanque Colorado, Fracc. El Pineño	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
21 de Abril de 14	C. José Lara Fernandez, Fracc. Luis N. Morones	Se reactivo circuito apagado	1 fotocelda 220v
21 de Abril de 14	Priv. Gabriela Mistral, Bustamante III	Se reactivo circuito apagado	*****
21 de Abril de 14	Priv. Gabriela Mistral, Bustamante III	Lampara prende y apaga	1 foco 250w
21 de Abril de 14	Priv. Gabriela Mistral, Bustamante III	Lampara prende y apaga	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Abril de 14	C. Nevado de Toluca entre Juárez y Montealban, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Abril de 14	C. José Lara Fernández, Fracc. Luis N. Morones	Lampara apagada	1 foco 150w
21 de Abril de 14	C. Lerdo de Tejada entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Abril de 14	Priv. Gabriela Mistral, Bustamante III	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Abril de 14	C. Ocampo entre Mutualismo y Corona, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
21 de Abril de 14	C. Ciudad Juárez, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
21 de Abril de 14	Prol. Antorchista, Col. Antorchista, Col. República	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Abril de 14	DIF Municipal	Se apoyo en la colocación de contactos en sala de computo (material proporcionado por la institución)	*****
21 de Abril de 14	Prol. Matamoros carretera a Dr. Arroyo	Se reactivo circuito de lamparas laterales	*****
21 de Abril de 14	C. Uruguay esq. Paraguay, Col. 22 de mayo	Se reparo conexión de línea reventada de lampara	*****
22 de Abr de 14	Cancha de la Comunidad de Troje de los Moreno	Se instalaron líneas de alimentación y 4 luminarias en 2 arbotantes de doble brazo	100 mts. De cable #10 (1/2 uso), 30 mts. De cable neutranel 1+1, 4 cabezas de lampara suburbanas, 8 conectores tipo cuña, 1 foco 150w
22 de Abr de 14	Plaza Col. República	Se retiraron 4 reflectores de 400w A.M., además se repararon 2 más	2 focos 400w A.M.
22 de Abr de 14	And. Gabriela Mistral esq. Literatos	Se retiro lampara OV-15 de 250w, se cambio brazo y 5 mts. De cable y se volvio a reinstalar	1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 50 focos del material de desecho, recuperandose 11 focos de 70w, 10 focos de 100w, 3 focos 150w	*****
22 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperandose 1 fotocelda 220v	*****
22 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza a 2 cristales para lampara OV-15 y 1 acrílico para lampara suburbana	*****
22 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos compactos de 175w A.M. todos funcionaron bien	*****
22 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se comenzo a desarmar 2 proyectores de la plaza Col. República	*****
22 de Abr de 14	Col. Pineño, Palma de Romero, San Isidro, Lázaro Cárdenas, Juárez, Cumbres, Santa Lucina, Fracc. Matehuala	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Abr de 14	C. Rep. De Bolivia, Col. San Isidro	Se retiro nido de pajar de lampara	*****
22 de Abr de 14	C. Santa Alicia esq. San Antonino, Col. Santa Lucina	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w
22 de Abr de 14	C. Saltillo, Col. El Pineño	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de Abr de 14	C. Diley, Col. San Isidro	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de Abr de 14	C. Houston, Col. San Isidro	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
22 de Abr de 14	C. Houston, Col. San Isidro	Lampara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Abr de 14	C. Santa Luisa, Col. Santa Lucina	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
22 de Abr de 14	C. Rep. Del Salvador, Col. Cumbres	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w
22 de Abr de 14	C. Rio Grijalva esq. Río Nilo, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
22 de Abr de 14	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres, Col. Lázaro Cárdenas	2 lamparas apagadas	1 fotocelda 127v
22 de Abr de 14	C. Paraguay, Col. 22 de mayo	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
22 de Abr de 14	2o. Camellón Bustamante	Se verifico termico, encontrandose activado y funcionando normal	*****
23 de Abr de 14	Comunidad de la Luz	Se reemplazo base y fotocelda de circuito que se encontraban dañados	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v
23 de Abr de 14	Av. Lerdo de Tejada	Se retiraron 3 lamparas suburbanas completas de 150w y 2 cabezas de 150w y 100w, colocando en su lugar lamparas OV - 15 de 150w en 220v	5 lamparas completas OV-15 de 150w en 220v, 2 carcargas, 6 hebillas 3/4, 4 mts. De fleje 3/4, 55 mts. De cable neutranel 2+1, 1 guardacabo
23 de Abr de 14	Plaza Deportiva Col. República	Se reinstalaron 4 proyectores de 400w y 1 lampara punta de poste	*****
23 de Abr de 14	Plaza 5 de mayo	Se retiraron 2 contactos que se colocaron para evento de semana santa	*****
23 de Abr de 14	Mercado Bocanegra	5 Lamparas apagadas (se requiere 4 balastos 3X14w)	*****
23 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se repararon 4 proyectores de 400w A.M. en 220v de la Plaza de la Col. República	4 focos 400w A.M., 1 balastro 400w A.M., 1 cristal 18", 1 socket mogul
23 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armo lampara punta de poste de 150w en 220v	1 esfera 16", 1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se instalaron brazos metálicos a lamparas OV-15 de 150w en 220v	6 brazos metálicos, 30 mts. De cable #16
23 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 balastos de 175w A.M.	*****
23 de Abr de 14	Comunidad el Herrero	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
23 de Abr de 14	Av. Roble fte. A Panteon Guadalupe	Se dio mantenimiento a arbotante	1 foco 250w, 1 balastro 250w
23 de Abr de 14	Col. Vista Hermosa	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Abr de 14	C. Venustiano Carranza entre Ruiz Cortinez y Diaz Ordaz, Col. Forestal	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 socket, 1/2 mt. De cable #14
23 de Abr de 14	C. Nefi, Col. Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
23 de Abr de 14	C. Altamirano esq. Pancho Villa, Col. Vista Hermosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de Abr de 14	Comunidad de Santa Lucía	Se repararo 1 lampara apagada y en otra se realizaron conexiones en balastro	1 foco 100w
24 de abr de 14	Prol. Negrete, Bustamante I	Lampara apagada	1 foco 70w
24 de abr de 14	Av. Lerdo de Tejada	Se retiraron 7 cabezas de lamparas OV-15 de 150w en 220v y en su lugar se colocaron 7 cabezas de lampara OV-15 de 175w A.M. en 220v, además se retiraron 6 lamparas suburbanas completas de diferentes capacidades y en su lugar se colocaron 6 lamparas completas OV-15 de 175w A.M. en 220v	6 hebillas 3/4, 6 mts. De fleje 3/4, 7 cabezas de lampara OV-15, 6 lamparas completas OV-15
24 de abr de 14	C. Premio Novel, Bustamante III	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de abr de 14	C. Pablo Neruda, Bustmante III	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
24 de abr de 14	C. Pablo Neruda, Bustmante III	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico
24 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se apoyo al personal de taller en la reparación de lamparas	*****
24 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se les cambio balastro y foco a 13 lamparas OV-15 de 150w por balastos y focos de 175w A.M. en 220v	13 focos 175w A.M., 7 brazos metálicos, 4 cristales , 2 bases para fotocelda, 5 fotoceldas 220v, 12 balastos 175w A.M. (1/2 uso), 1 balastro 175w A.M. , 35 mts. De cable #16
24 de abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 cabezas de lampara suburbana de 70w en 127v	4 focos 70w (1/2 uso), 4 balastos 70w (1/2 uso), 4 carcasas (1/2 uso), 2 acrílicos (1/2 uso), 4 fotoceldas 127v (1/2 uso), 2 acrílicos
24 de abr de 14	Col. Arboledas, Las Mercedes, 22 de Mayo, Palmas, La Granja	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de abr de 14	C. Yugoslavia esq. Av. Las Américas, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 balastro 150w
24 de abr de 14	C. Bolivia entre Yugoslavia y Honduras, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 foco 150w
24 de abr de 14	Cerrada de Paraguay, Col. Las Mercedes	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
24 de abr de 14	C. Bolivia esq. Honduras, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 foco 250w
24 de abr de 14	C. Regules entre Insurgentes y Ángel Veral, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
24 de abr de 14	Col. Jardín, Rivas Guillén, Bustamante I,II,III, Las Hadas, El Bosque, Fracc. Paraíso, San Ángel, San José, Libertad, Gallo, San Antonio	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Abr de 14	C. Fray Junipero esq. Tepeyac, Col. Guadalupe	Se repuso lineas de alimentación robadas de 2 lamparas	50 mts. De cable 2+1

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Abr de 14	Blvd. A Dr. Arroyo	Se verificaron registros de postes, encontrando una línea de la lampara haciendo contacto con el cable de tierra	*****
25 de Abr de 14	Parque Alvaro Obregón	Se instaló interruptor termomagnético de 2X50 amp.	*****
25 de Abr de 14	Ciclopista Carr. A Dr. Arroyo	Se verificaron 4 lamparas punta de poste, también se revisaron y localizaron 2 cortos circuitos en los registros	*****
25 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron y repararon 5 lamparas suburbanas que se retiraron de la calle Lerdo de Tejada	*****
25 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 15 balastos del material de desecho, se recuperaron 1 de 70w, 2 de 100w, 4 de 150w	*****
25 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 23 focos del material de desecho, recuperandose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w	*****
25 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 fotoceldas del material de desecho, recuperandose 2 de 127v, 3 de 220v	*****
25 de Abr de 14	C. Juárez entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Abr de 14	Col. Mitras, Concepción	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Abr de 14	C. San Miguel esq. Concepción, San Miguel esq. San Bartolo, San Miguel esq. Soto La Marina, Col. Mitras	Se detectaron lamparas dañadas	*****
25 de Abr de 14	Prol. Matamoros	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Abr de 14	Protección Civil	Se apoyo con el prestamo de una escalera de aluminio	*****
28 de Abr de 14	C. Palma, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Abr de 14	C. Padre Proa, Camino Viejo a la Paz y Blvd. De los Andes, Col. Los Pinos	Se reemplazo fotocelda dañada de circuito de 3 lamparas apagadas	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 14	C. Juan Alvarez esq. Priv. Juan Alvarez fte. A Capep, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
28 de Abr de 14	C. Carbonera, Col. El Pineño	Lampara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Abr de 14	Camellón Carr. A Dr. Arroyo	Se repararon 3 lamparas	1 foco 150w, 1 foco 250w, 1 balastro 250w
28 de Abr de 14	C. Monte Michel	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
28 de Abr de 14	C. Antonio Plazas, Col. Juárez	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 14	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
28 de Abr de 14	C. Sacramento esq. Tanque Colorado, Fracc. El Pineño	4 lamparas apagadas	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
28 de Abr de 14	C. San Luis de la Paz, Col. Los Arcos	Se reactivo circuito de 7 lamparas apagadas	*****
28 de Abr de 14	Camellón Central Carr. A Dr. Arroyo	Se cambiaron líneas de alimentación de registro de 40X40 a registro de poste de alumbrado	15 mts. De cable THW #16
28 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se pintaron 5 carcasas de lamparas OV-15 y además se desmantelaron 3 lamparas dañadas OV-15	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos de material de desecho, recuperandose 2 de 250w, además se pintaron 3 brazos metálicos de (1/2 uso)	*****
28 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos de material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
28 de Abr de 14	Prol. Matamoros	Se detecto falla en relevador al activar el circuito estaba haciendo falso contacto	*****
28 de Abr de 14	C. Juan de Dios Peza, Col. Cumbres	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 14	C. Negrete, Col. Jardín	Lampara apagada	1 acrílico, 1 foco 100w
28 de Abr de 14	C. Negrete, Col. Jardín	Se reemplazo acrílico dañado	1 acrílico
28 de Abr de 14	C. Río Balsas, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara rota por vandalismo	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
28 de Abr de 14	C. Fernando Amilpa, Col. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 fotocelda 220v
28 de Abr de 14	Prol. Hidalgo fte. A Camino San Rafael, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 14	C. Sierra Fría, Col. Ollería	Se reemplazo fotocelda del relevador de circuito de lamparas apagadas	1 fotocelda 220v
29 de Abr de 14	C. Plan de Ayala entre Aramberri y Guadalupe Victoria, Comunidad de Santa Ana	2 lamparas rotas por vandalismo	2 focos 70w, 2 acrílicos
29 de Abr de 14	C. Aguascalientes entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lampara caída, se levanto y llevó al taller para su verificación, en su lugar se instalo lampara suburbana de 100w en 127v	1 lampara suburbana de 100w en 127v

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Abr de 14	C. San Miguel esq. Concepción, San Miguel esq. San Bartolo, San Miguel esq. Soto La Marina, Col. Mitras	Se retiraron lamparas suburbanas dañadas, en su lugar se instalaron 3 lamparas suburbanas completas de 70w en 127v	*****
29 de Abr de 14	C. Circuito hacienda la Florida, Col. La Florida	Se reemplazo fotocelda dañada que controla circuito de 6 lamparas apagadas	1 fotocelda 220v
29 de Abr de 14	C. Fernando Amilpa, Col. Fidel Velázquez	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
29 de Abr de 14	C. Monte Sinaí entre Juárez e Hidalgo, Col. Colinas de la Paz	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
29 de Abr de 14	Parque Alvaro Obregón	Se cambio una base de 7 terminales por 200 amp.	1 base 7X200 amp, 1 conector de aluminio de compresión 3/0
29 de Abr de 14	Parque Vicente Guerrero	Se localizo y reparo corto circuito en líneas de alimentación de arbotantes tipo dragón	*****
29 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 lamparas suburbanas completas de 70w en 127v	3 carcadas, 3 balastos 70w, 3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 3 brazos metálicos, 2 acrílicos (todo 1/2 uso) 1 acrílico, 15 mts. De cable #16
29 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se armo lampara suburbana completa de 100w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 100w (1/2 uso), 1 foco 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
29 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 3 lamparas suburbanas de 70w en 127v y 1 de 100w en 127v	*****
29 de Abr de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
29 de Abr de 14	Av. San Francisco esq. Santuario, Col. Concepción	2 lamparas apagadas	1 fotocelda 127v
29 de Abr de 14	C. Tepeyac esq. San Martín, Col. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Abr de 14	Av. San Francisco esq. Tepeyac, Col. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v
29 de Abr de 14	C. Juárez a un costado de la agencia pepsi	Lampara apagada	1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato
29 de Abr de 14	C. Baja California, Col. República	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****
29 de Abr de 14	C. Sinaloa esq. Zacatecas, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 balastro 100w, 1 fotocelda 127v, 1 foco 100w
29 de Abr de 14	C. Blvd. Carlos Lasso, Zona Centro	Lampara con luz tenue	1 foco 400w
29 de Abr de 14	Col. Lagunita, República desde Querétaro a Nuevo León	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Abril de 14	C. Culiacán entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Se reactivo interruptor termomagnético disparado	*****
30 de Abril de 14	C. Juárez, Col. Forestal	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abril de 14	C. Nuevo Laredo esq. Sonora, Col. República	Lampara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abril de 14	Priv. Morelos entre Reyes y Madero, Zona Centro	Se verifico reporte de lampara apagada, se encontro funcionando de manera normal	*****
30 de Abril de 14	Priv. Los Rieles, Fracc. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 socket mogul
30 de Abril de 14	C. Río Bravo esq. Priv. Río Bravo, Col. Juárez	Lampara apagada	1 foco 100w
30 de Abril de 14	C. Arteaga entre Simón Bolívar y Rivas Guillén, Col. Juárez	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
30 de Abril de 14	Av. Roble fte. Al Cecati	Se reacomodo poste metálico y se instaló 1 lampara OV-15 de 250w	1 cabeza OV-15 de 250w
30 de Abril de 14	Comunidad el Herrero	2 lamparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 28 focos del material de desecho, recuperandose 3 de 70w, 5 de 100w, 3 de 150w, 2 de 250w	*****
30 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperandose 1 de 250w	*****
30 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, se recuperaron 3 de 127v, 1 de 220v	*****
30 de Abril de 14	Taller de Alumbrado	Se realizo limpieza general a 3 proyectoresde 250w A.M.	*****
30 de Abril de 14	Acceso a la Carretera al Cbtis, Col. La Dichosa	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Abril de 14	C. Juan Alvarez, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul, 1 mt. De cable #14
30 de Abril de 14	C. Ma. Luisa Castillo esq. Pascual Orozco, Col. La Dichosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 balastro 250w, 1 base para fotocelda
30 de Abril de 14	C. Luis Sánchez Armijo esq. Salvador Nava Martínez, Col. Magisterial los Reyes	Lampara apagada	1 foco 250w
30 de Abril de 14	Plaza Col. Villa Fontana	Se reemplazo fotocelda dañada de relevador que controla circuito de lamparas apagadas	*****
30 de Abril de 14	Priv. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Se reacomodo tapa de lampara suelta	*****
30 de Abril de 14	C. Paseo de los Nogales esq. Paseo de los Olmos, Col. Florida	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
30 de Abril de 14	C. Luis Donald Colosio esq. Luis Sánchez Armijo, Col. Magisterial los Reyes	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Abril de 14	C. San Pedro esq. San Agustín , Col. Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
30 de Abril de 14	C. San Agustín entre Camino Viejo y San Pedro, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
30 de Abril de 14	Col. San Benito, Magisterial los Reyes, Florida II, Villa Fontana, Ampliación Guadalupe	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****