

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
2 de Ene de 15	Comunidad de Tanque Colorado a un costado de la Escuela Primaria	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v
2 de Ene de 15	Comunidad de Tanque Colorado	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
2 de Ene de 15	Comunidad de la Joya	Se reacomodo luminaria que estaba a punto de caerse y se repararon 2 más	1 foco 70w, .80 cms. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
2 de Ene de 15	Comunidad de El Sacramento	Se repararon 5 luminarias, 3 que prenden y apagan, 1 de conexiones, 1 otra rota por vandalismo	4 focos 70w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v
2 de Ene de 15	Comunidad de El Guerrero	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
2 de Ene de 15	Parque Álvaro Obregón	Se reconectaron 8 reflectores en las canchas de basquetbol	*****
2 de Ene de 15	C. Almagres esq. Lerdo de Tejada, Col. Las Palmas	Se reactivo circuito de lámparas apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
3 de Ene de 15	C. Paseo de los Pinos esq. Villa del Sol, Fracc. Villa Fontana	Se repararon conexiones en el socket de lámpara apagada	*****
5 de Ene de 15	C. Rivas Guillén esq. Arteaga, Col. Juárez	Se repararon conexiones en el socket de lámpara apagada	*****
5 de Ene de 15	Prol. Hidalgo fte. Materiales Zuma	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
5 de Ene de 15	C. Aeropuerto, Col. Aviación	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v
5 de Ene de 15	Bldv. Turístico Carr. 57	Se localizó y reemplazó balastro defectuoso	1 balastro 400w, 1 foco 400w, 1 socket mogul
5 de Ene de 15	Bldv. Turístico Carr. 57	En el penúltimo circuito hacia el norte, se excavo para localizar corto de 2 circuitos, se reparó y quedo funcionando de manera normal	*****
5 de Ene de 15	Carr. 57 entronque a Carbonera	Se realizó cepa para localizar y reparar corto de arbotante	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
5 de Ene de 15	Blvd. Héroes Potosinos	Se retiraron contactos que se habían colocado para evento de la feria del cohete	*****
5 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
5 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro de 100w del material de desecho, logrando recuperarse	*****
5 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
5 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se recibió material de FEREMA, además se reubicaron gabinetes, cable, sockets, apagadores y contactos	*****
5 de Ene de 15	C. Sabinos esq. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
5 de Ene de 15	C. Dr. González esq. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
5 de Ene de 15	Zona Centro en la calle de Reforma de Justo Sierra hasta Arroyo y de calle Libertad de Leona Vicario hasta Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
5 de Ene de 15	C. Arroyo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, 1 foco 150w
5 de Ene de 15	C. Lázaro Cárdenas esq. Rivas Guillen, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
5 de Ene de 15	C. Betancourt entre Madero y Reyes, Zona Centro	Se repararon líneas de alimentación de lámpara apagada	2 mts. De cable #14
5 de Ene de 15	C. Pirules esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
5 de Ene de 15	Col. Los Naranjos, San Ramón, y parte del Olivar de las Animas de Independencia a Juan Sarabia lado Oriente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
5 de Ene de 15	C. Ignacio Montes de Oca, Col. Niños Héroes	Se retiro poste y luminaria OV-15 (el poste estaba por caerse)	*****
6 de Ene de 15	Priv. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 100w
6 de Ene de 15	Bldv. Turístico Carr. 57	Se realizó mantenimiento a 3 subestaciones reparándose 16 luminarias	15 focos 400w, 3 balastos 400w, 1 socket mogul
6 de Ene de 15	C. Fernando Montes de Oca, Col. Niños Héroes	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico
6 de Ene de 15	Plaza Col. Las Palmas	Se reinstalaron 2 luminarias punta de poste de 175w A.M. Cerámico	2 luminarias punta de poste de 175w A.M. Cerámico
6 de Ene de 15	Centro Recreativo	Se activaron interruptores termomagnéticos disparados de las instalaciones	*****
6 de Ene de 15	Seguridad Pública del Estado	Se reemplazo lámparas dañadas por focos de 20w	2 focos ahorradores 20w, 2 rosetones
6 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 100w, 1 de 250w	*****
6 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 400w	*****
6 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó mantenimiento a luminaria OV - 15 de 150w en 220v	*****
6 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
6 de Ene de 15	C. Río Colorado, Col. Las Mitras	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
6 de Ene de 15	C. Sabinos, entre Ceibas y Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
6 de Ene de 15	Fracc. El Gallo, La Providencia, Col. Olivar de las Animas, La Concepción, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
6 de Ene de 15	C. Matamoros, entre Juárez y Victoria, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
6 de Ene de 15	C. Calderón entre Libertad e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
6 de Ene de 15	C. Xicoténcatl entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico, .50cm. De cable #14
6 de Ene de 15	Plaza Degollado entre Jiménez y Rangel	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
6 de Ene de 15	C. Independencia esq. Terán, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
6 de Ene de 15	C. Reforma a 5 de Mayo y de Leona Vicario hasta Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
7 de Ene de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 de la calle de Guerrero hacia el sur	Se repararon 3 luminarias	3 focos 400w
7 de Ene de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 desde el Motel Hacienda hacia el norte	Se repararon 7 luminarias	7 focos 400w
7 de Ene de 15	Instalaciones de FEREMA	Se retiro y almaceno en bodega de Alumbrado, cable, contactos, swich y centro de carga de locales de Presidencia, también se retiro cable y reflectores del área donde se encontraba el Teatro del Pueblo	*****
7 de Ene de 15	Plaza Rivas Guillén ubicada en Lázaro Cárdenas esq. Rivas Guillén	Se reparó lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico
7 de Ene de 15	Instalaciones de FEREMA	Se desconecto acometida de puesto	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
7 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se recibió material de desecho para su verificación	*****
7 de Ene de 15	Carr. San José de la Trojes frente al Campus	Se instaló 1 luminaria tipo OV - 15 de 250w	1 luminaria OV-15 de 250w, 2 hebillas 3/4, 1.50 mts. De fleje 3/4
7 de Ene de 15	C. Rio Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
7 de Ene de 15	C. Rio Uzumacinta esq. Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
7 de Ene de 15	C. Montebello, Col. La Lagunita	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4
7 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****
7 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
7 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
7 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se fijan interruptores digitales a platina de gabinete	*****
7 de Ene de 15	Fracc. Animas, Paraíso, San Ángel, San Antonio, Libertad, Las Hadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
7 de Ene de 15	C. Relámpago, Fracc. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
7 de Ene de 15	Bldv. Carlos Lasso fte. Agencia Chrysler	Se verificó circuito apagado, retirando interruptores termomagnético dañados y dejando líneas directas	*****
7 de Ene de 15	C. Juárez entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
7 de Ene de 15	C. Nopal entre Maguey y Aramberri, Col. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
7 de Ene de 15	C. José Domínguez esq. Manzanilla, Col. Palma de Romero	Se reemplazo refractor de policarbonato y se activó circuito apagado	1 refractor de policarbonato
7 de Ene de 15	C. Ángel Veral esq. Altamirano, Col. Santa Martha	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se colocó cinta de aislar a fotocelda	*****
7 de Ene de 15	Col. Santa Martha, Electricistas, El Fraile, España, Martínez, C. Rayón hasta Ángel Veral desde Mariano Vázquez hasta Ignacio Ramírez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
8 de Ene de 15	Carr. San José de la Trojes frente al Campus	Se reparó lámpara apagada por falso contacto entre la fotocelda y la base	*****
8 de Ene de 15	C. 5 de Febrero entre Juárez y Escobedo	Se colocó cabeza de luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 cabeza de luminaria tipo suburbana de 100w en 127v
8 de Ene de 15	C. San José esq. Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
8 de Ene de 15	C. Nicle esq. Bartolomé de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
8 de Ene de 15	C. Santa Fe entre Av. San Francisco y Bartolomé de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
8 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se soldaron anclas a protectores y además se armó 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 100w (1/2 uso), 1 foco 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 acrílico
8 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 3 de 400w	*****
8 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 2 de 400w	*****
8 de Ene de 15	Camellón fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivó interruptor termomagnético de 10 lámparas apagadas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
8 de Ene de 15	C. Aramberri esq. Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
8 de Ene de 15	C. 16 de septiembre entre Guerrero y Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
8 de Ene de 15	C. Morelos e Hidalgo, Zona Centro	Se retiraron adornos navideños	*****
9 de Ene de 15	Comunidad de Refugio de los Loera	Se realizó recorrido e instaló luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v con brazo, además se reparó lámpara que prende y apaga	1 foco 70w, .80 cm de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
9 de Ene de 15	Comunidad de Jesús María	Se verificaron 2 circuitos y además se repararon 2 luminarias	2 balastos 100w, 1 foco 100w
9 de Ene de 15	Comunidad de Parritas, El Vaquero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
9 de Ene de 15	Instalaciones de FEREMA	En el área de taquilla se retiró reflector de 1000w	*****
9 de Ene de 15	Asilo de Ancianos	Se apoyó reparando corto circuito de un contacto reemplazando cable dañado	15 mts. De cable #12 THW
9 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se clasifica y reubica material de FEREMA y de adornos navideños (cable pot, mangueras luminosas, apagadores y contactos)	*****
9 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se desinstalan focos color verde y azul de 9 adornos navideños	*****
9 de Ene de 15	Circuitos Roble, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico de Guerrero hasta las Sevillanas, Ángel Veral, Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
9 de Ene de 15	Circuitos Bustamante, Parque Álvaro Obregón, Vicente Guerrero, 5 de Mayo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Ene de 15	Comunidad de El Mezquite	Se repararon 9 luminarias y se reinstaló 1 luminaria más que se había caído	6 focos 70w, 1 foco 250w, 3 fotoceldas 127v, 2 mts. De cable #14, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
12 de Ene de 15	C. Aeronáutica, Col. Aviación	Lámpara apagada	1 foco 70w
12 de Ene de 15	C. Flores Magón esq. 20 de Noviembre, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
12 de Ene de 15	Comunidad de San José de la Trojes	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
12 de Ene de 15	Comunidad de San Rafael	Se realizaron conexiones de la base al neutro con sarro en lámpara encendida	*****
12 de Ene de 15	Plaza de Armas	Se retiro y almaceno árbol navideño	*****
12 de Ene de 15	Registro Civil #2	Se apoyó revisando y realizando conexiones nuevas en el apagador del privado, se dejó trabajando normalmente	*****
12 de Ene de 15	Instalaciones de FEREMA	En el área de cantinas se desconectó puestos	*****
12 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se continuo desinstalando focos de adornos navideños, además se reubico y acomodo pino navideño	*****
12 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 400w	*****
12 de Ene de 15	Col. Bustamante I,II,III, Del Bosque, Rivas Guillen, San José, Priv. Rinconada de los Fresnos,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Ene de 15	C. Amapolas, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
12 de Ene de 15	Av. Las Torres esq. Negrete, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
12 de Ene de 15	C. Leandro Valle, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
12 de Ene de 15	C. Aldama, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico, 1 foco 70w
12 de Ene de 15	C. Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 refractor de policarbonato, 1 foco 250w
12 de Ene de 15	C. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Se dejó línea de alimentación directa de lámparas apagadas por interruptor termomagnético dañado	*****
12 de Ene de 15	C. Simón Bolívar esq. Río Nazas, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
12 de Ene de 15	Circuito Filósofos, Col. Llano Azul	Lámpara apagada	1 balastro 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Ene de 15	Av. Mante esq. Zenif, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
12 de Ene de 15	Circuito Filósofos, Col. Llano Azul	Lámpara apagada	1 balastro 150w
12 de Ene de 15	Prol. Fernando Amilpa esq. Priv. #3, Col. Mineral	Lámpara apagada	1 foco 70w
12 de Ene de 15	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
12 de Ene de 15	Blvd. Carlos Lasso fte. A Flama Mix, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
12 de Ene de 15	C. Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 acrílico, 1 balastro 100w, 3 mts. De cable #14
12 de Ene de 15	Col. Florida, Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Ene de 15	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
13 de Ene de 15	C. Sinaloa esq. Querétaro, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w
13 de Ene de 15	C. Rayón esq. Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Ene de 15	C. Hidalgo, fte. A Cajeteria Coronado Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
13 de Ene de 15	Parque Álvaro Obregón	Se instaló y conectó provisionalmente centro de carga de 2 ventanas para máquina de soldar	*****
13 de Ene de 15	Comunidad de El Mezquite	Se verificó material para instalación eléctrica de la Escuela Primaria según lista entregada con anterioridad	*****
13 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 2 de 400w	*****
13 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
13 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
13 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se empaquetaron adornos navideños	*****
13 de Ene de 15	C. Manuel F. Nava esq. Darío Rangel, Fracc. Matehuala	Lámpara con cristal roto	1 refractor de policarbonato
13 de Ene de 15	C. Ángel Betancourt, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
13 de Ene de 15	Fracc. Matehuala, Col. San Isidro, Santa Lucina, Las Cumbres, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Ene de 15	C. Independencia entre Regules y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul
13 de Ene de 15	C. San José, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
13 de Ene de 15	C. Leandro Valle, Zona Centro	Se repararon conexiones en el socket de lámpara apagada	*****
13 de Ene de 15	Col. Guadalupe, Zona Centro del tramo de la calle Libertad hasta 16 de septiembre y Mariano Vázquez hasta Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Ene de 15	Comunidad de Jalpa	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v completas con brazo	2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v completas, 27 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas 3/4, 2 conectores tipo cuña
14 de Ene de 15	C. Mezquite esq. Paseo de los Pinos	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
14 de Ene de 15	Av. Kildum, Fracc. Kildum	Se retiro nido de pájaro y se reparó línea al socket rota de lámpara apagada	*****
14 de Ene de 15	Cancha de Frontón de Matehuala	Se apoyó con la instalación de 3 reflectores de 400w, además se instaló 1 de 1000w A.M. donado por Alumbrado Público	1 reflector de 1000w, 1 centro de carga de 2 ventanas, 2 tramos de tubo 3/4 pared gruesa, 120 mts. De cable neutranel 2+1, 1 interruptor termomagnético de 30 amp.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 400w	*****
14 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
14 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
14 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se despeja área de almacén y se reacomoda material	*****
14 de Ene de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, y parte de la Col. República de Sur a Norte de las calles de Querétaro a Hidalgo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Ene de 15	C. Hidalgo, entre Puebla y Prol. Matamoros, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Ene de 15	C. Querétaro esq. Baja California, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Ene de 15	C. México esq. Prol. Matamoros, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
14 de Ene de 15	C. Distrito Federal esq. Clara de Córdova, Col. Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
14 de Ene de 15	C. Irapuato, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Ene de 15	Col. Ampliación Guadalupe, Lázaro Cárdenas, Pineño, Palma de Romero, Luis N. Morones, Valle de México, Forestal, San Miguelito, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Ene de 15	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
14 de Ene de 15	C. Almagres entre Lerdo de Tejada y Bolivia, Col. 22 de Mayo	Se reactivo circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
15 de Ene de 15	Camellón de Lerdo de Tejada	Se verificó circuito del lado sur de la Plaza, revisando registros y amperaje de cada arbotante, se detectó interruptor termomagnético muy sensible, por lo que se instaló otro igual de 30 amp. Doble y se reemplazó balastro	1 balastro 250w, 1 interruptor termomagnético de 30 amp. Doble
15 de Ene de 15	Comunidad de Santa Brígida	Se repararon 4 luminarias, 3 en la cancha y 1 fte. A la Esc. Primaria	2 focos 150w, 1 foco 70w, 1 acrílico
15 de Ene de 15	Comunidad de Santa Ana de Abajo	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
15 de Ene de 15	Comunidad de el Mezquite	Se apoyó a la Escuela Primaria en la colocación de poliducto y tubería para alimentación de salones en diferentes áreas	*****
15 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probó fotocelda del material de desecho, no se logró recuperar	*****
15 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se fabricaron 5 soportes para campanas de adornos navideños	
15 de Ene de 15	C. Antonio Salanueva, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Ene de 15	C. Maximiliano, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Ene de 15	C. Margarita Maza esq. Benemérito de las Américas, Fracc. Benito Juárez	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
15 de Ene de 15	Fracc. Benito Juárez, Col. Las Vegas, se termino la Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Ene de 15	C. Juan Sarabia esq. Abasolo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
15 de Ene de 15	Col. Kildum, Mineral, Villa Fontana, Florida I, Fracc. Hidalgo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Ene de 15	Parque Vicente Guerrero	Se conectó arbotante y se activó circuito de andador sur	*****
15 de Ene de 15	C. Sorjuana Inés de la Cruz, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Ene de 15	C. Boulevard fte. A Taquería La Flama, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 400w
15 de Ene de 15	Priv. Sinaí, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
15 de Ene de 15	Presidencia Municipal	Se retiraron adornos navideños	*****
16 de Ene de 15	C. Juárez Norte, entre Belisario Domínguez y Filomeno Mata, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
16 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
16 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
16 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se reacomodaron adornos navideños	*****
16 de Ene de 15	Col. La Lagunita, Ampliación La Lagunita, Dichosa, Valle de la Dichosa, Providencia, Fracc. La Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Ene de 15	C. Ignacio Rodríguez Cruz, Col. La Providencia	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
16 de Ene de 15	Col. Concepción, Mitras, Animas, San Ángel, San Francisco, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Ene de 15	Priv. Alfonso Álvarez esq. Bravo, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Ene de 15	C. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	2 lámparas apagadas	2 balastos 150w, 1 foco 150w, 1 socket mogul
19 de Ene de 15	Parque Álvaro Obregón	En las canchas de basquetbol se retiraron 6 reflectores de 2 postes	*****
19 de Ene de 15	Parque Vicente Guerrero	Se reemplazaron 5 balastos dañados y se retiro 1 luminaria punta de poste dañada	3 balastos 70w, 1 balastro 100w, 1 balastro 250w
19 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 3 focos 100w, 1 de 150w, 1 de 400w	*****
19 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probó fotocelda del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
19 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se desarma luminaria tipo colonial, se lavan piezas y trazan piezas de acrílico	*****
19 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon balastos tipo remoto 3 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w (1/2 uso).	*****
19 de Ene de 15	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Ene de 15	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ene de 15	C. Antonio Salanueva S/N, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul
19 de Ene de 15	C. Guillermo Prieto, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ene de 15	C. Tamazunchale, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
19 de Ene de 15	Avenida Roble	Se realizó mantenimiento reparándose 4 luminarias	4 focos 250w, 1 balastro 250w, 1 socket mogul
19 de Ene de 15	Col. Arboledas, Mercedes, 22 de mayo, Palmas, La Granja	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Ene de 15	C. Rayón entre Reyes y Madero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Ene de 15	C. 16 de septiembre, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Ene de 15	C. Cardenal esq. Av. Norte, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Ene de 15	C. Paraguay entre Uruguay y Bélgica, Col. 22 de Mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ene de 15	C. Yugoslavia, Col. Las Mercedes	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ene de 15	C. Cerrada de Paraguay, Col. 22 de Mayo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
19 de Ene de 15	C. Hungría con Bélgica, Col. Las Mercedes II	Se reparó luminaria apagada debido a relevador dañado, desconectándose líneas de alimentación de bobina y se dejó operando sólo con interruptor termomagnético y fotocelda	*****
20 de Ene de 15	Instalaciones de FEREMA	Se retiraron 7 acometidas de los servicios de stands y piñatas, además de 2 reflectores de 400w y 1000w con base y fotocelda, guardándose en la bodega de Alumbrado	*****
20 de Ene de 15	C. Aguascalientes esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
20 de Ene de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería en la reparación de conexiones de contacto	*****
20 de Ene de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó reparando lámparas de los sanitarios para damas del primer piso y en el segundo piso en el pasillo frente a los sanitarios	3 tubos fluorescentes de 32w, 1 tubo fluorescentes 75w
20 de Ene de 15	Comunidad de el Mezquite	Se apoyó en la Escuela Primaria se instalaron líneas de alimentación de salones, dirección y comedor, además se colocó centro de carga y swich	*****
20 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se terminó con la reparación de luminaria punta de poste tipo colonial de 250w en 220v del Parque Vicente Guerrero y se adaptan 2 piezas de acrílico	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 4 proyectores del Parque Álvaro Obregón para su mantenimiento, se les realiza limpieza general	*****
20 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
20 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
20 de Ene de 15	Col. Aviación, Finca, Llano Azul, Florida, Bella Gaviota, Se comenzó Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Ene de 15	C. Álamos, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
20 de Ene de 15	C. Álamos esq. Cedros, Col. La Finca	Se reemplazó acrílico inservible	1 acrílico
20 de Ene de 15	C. Jet esq. Aeroméxico, Col. Aviación	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
20 de Ene de 15	Bldv. Héroes Potosinos, Col. Altamira, Los Naranjos, San Ramón, Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Ene de 15	Parque Vicente Guerrero	Se reactivó circuito en el lado sur	*****
20 de Ene de 15	Bldv. Héroes Potosinos fte. A la Federal de Caminos	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ene de 15	Prol. Matamoros fte. A Gasolinera Jateño	Se retiraron pedazos de luminaria cuadrada punta de poste dañada y se instaló una nueva de 150w en 220v	1 luminaria punta de poste de 150w en 220v
21 de Ene de 15	C. 16 de septiembre esq. Priv. Guadalupe, Comunidad de Tanque Colorado	Se reemplazó fotocelda de lámpara apagada, además se adaptó base y fotocelda para manejar un circuito que no accionaba	2 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda
21 de Ene de 15	Comunidad de San José de los Sotoles	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
21 de Ene de 15	Comunidad de Viborillas	Lámpara encendida	1 fotocelda 127v
21 de Ene de 15	Comunidad de la Joya y Sacramento	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias, se encontró todo funcionando bien	*****
21 de Ene de 15	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 4 luminarias, de las cuáles 1 de conexiones, 1 rota por vandalismo	2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
21 de Ene de 15	C. Aramberri fte. A Importadora	Se reemplazó luminaria completa colocando 1 tipo suburbana de 100w en 127v	1 carcasa (1/2 uso), 1 balastro 100w (1/2 uso), 1 foco 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 acrílico, 1 brazo metálico
21 de Ene de 15	C. Constitución fte. A la Iglesia Santo Niño	Se apoyó con la colocación de 1 reflector de 1000w A.M. para eventos de capilla	1 reflector de 1000w, 1 interruptor termomagnético, 8 mts. De cable pot #12
21 de Ene de 15	And. Josefa Ortiz	Se realizó mantenimiento de luminarias	1 balastro 250w, 1 balastro 100w, 3 focos 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ene de 15	C. Ferrocarrilera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 100w
21 de Ene de 15	Parque Vicente Guerrero	Se reinstaló luminaria tipo colonial 250w en 220v	*****
21 de Ene de 15	Parque Álvaro Obregón	Se colocó gabinete con 2 contactos dobles polarizados	2 contactos dobles polarizados
21 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó mantenimiento y limpieza general a 6 reflectores, instalándoseles conectores	3 mts. De cable uso rudo 2x14 AWG
21 de Ene de 15	Col. Santa Martha, Electricistas, El Fraile, Ferrocarrilera, Villas de la Forestal, calle 16 de septiembre de Bocanegra a Mariano Vázquez, calle Lerdo de Tejada de Altamirano a Flores Magón, calle de Betancourt de Reyes a Flores Magón, calle Juan Sarabia de Terán a Leona Vicario	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ene de 15	Col. Ma. L. Castillo, Lázaro Cárdenas, Palma de Romero, Luis N. Morones, Pineño, Valle de México, Juárez, Forestal	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ene de 15	Parque Vicente Guerrero	Se reactivó circuito de luminarias del lado sur, debido a que la palanca de swich se encontraba bajada	*****
21 de Ene de 15	Centro Cultural	Se apoyó realizando listado de material dañado	*****
21 de Ene de 15	C. Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 220v, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ene de 15	C. Tomas Esteves entre Bocanegra y Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Ene de 15	C. Padre Proa entre Camino Viejo y Blvd. De los Andes, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Ene de 15	C. Santa Alicia, Col. Santa Lucina	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
22 de Ene de 15	Comunidad de la Concepción	Se repararon 9 luminarias, de las cuáles 1 de conexiones	4 focos 70w, 1 foco 100w, 4 fotoceldas 127v, 1 fotocelda 220v, 1 balastro 220v, 2 conectores de cuña
22 de Ene de 15	Comunidad de el Mezquite	En la Esc. Primaria se termino el cambio de instalación eléctrica y cambio de apagadores y contactos en los salones	*****
22 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****
22 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se desarma restos de luminaria punta de poste de Carr. A Dr. Arroyo, recuperándose 1 cristal, 1 balastro 150w, 1 cono de aluminio	*****
22 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 100w	*****
22 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se traza longitud de 1 poste y se corta a 8 mts., además se probaron fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Ene de 15	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, Lagunita, Ampliación Lagunita, Antorchista, Ampliación Antorchista y parte de la República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Ene de 15	C. Manuel Álvarez esq. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
22 de Ene de 15	Priv. Aramberri, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Ene de 15	C. Blas Chumacero, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
22 de Ene de 15	Blvd. Turístico fte. A la Calle de Reyes	Se apoyó a la Dirección de Transito y Vialidad retirando un semáforo dañado	*****
22 de Ene de 15	Col. Guadalupe, Fidel Velázquez, Minerales, Ollería, Jardines del Ojo de Agua, Manuel Moreno Torres,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Ene de 15	C. Río Soto la Marina entre Reforma y Carlos Vivanco, Col. Concepción	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
22 de Ene de 15	C. Río Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 socket mogul
22 de Ene de 15	Plaza Flores Magón entre Jesús Yurén y Fernando Amilpa, Col. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 100w
22 de Ene de 15	C. Guadalupe esq. Fray Junípero, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Ene de 15	C . Tepeyac esq. Fray Junípero, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 250w
22 de Ene de 15	C. Clavijero, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
23 de Ene de 15	C. Belton, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
23 de Ene de 15	C. Saltillo, Col. El Pineño	Se realizó cepa y se colocó poste metálico de 8 mts, además se instaló luminaria tipo suburbana completa de 150w en 127v en circuito medido	38 mts. De cable neutranel 1+1, calibre #6, 2 guardacabos, 2 conectores de cuña, .60 cms. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
23 de Ene de 15	Planta Tratadora de Aguas Residuales	Se apoyó reparando 1 luminaria tipo OV - 15	1 foco 175w A.M.
23 de Ene de 15	Museo de las Culturas	En el exterior se apoyó limpiando vidrios de lámparas punta de poste, además se reparó reflector de 150w en 127v	1 foco 150w, 1 balastro 150w
23 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo suburbana de 150w en 127v	1 carcasa, 1 foco 150w, 1 fotocelda 127v, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16, 1 balastro 150w (1/2 uso), 1 acrílico (1/2 uso)
23 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se corto poste a 8 mts. De longitud	*****
23 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
23 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se fabricaron tapas para postes, además se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
23 de Ene de 15	Col. República	Se terminó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Ene de 15	Blvd. Héroes Potosinos de Modulo Habitacional FOVISSSTE a Policía Federal de Caminos	Se localizó y reparó corto en 5 registros de circuitos	*****
23 de Ene de 15	C. Independencia esq. Pistache, Col. Olivar de las Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
23 de Ene de 15	Col. San Antonio, Libertad, Bustamante I,II,III	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Ene de 15	Plaza Juan Villerías	Se realizaron ajustes en el reloj para el encendido de luminarias a tiempo	*****
26 de Ene de 15	Comunidad de San José del Plan	Se repararon 10 luminarias, 2 de conexiones	4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v
26 de Ene de 15	Comunidad de la Puerta	Se repararon 2 luminarias, 1 apagada y otra prende y apaga	2 focos 70w
26 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se terminó de cortar postes de 5 1/2" X 8 mts. De longitud se les soldaron tapas ciegas y se taparon orificios obsoletos, además se pintaron	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 1 cristal para luminaria OV-15 y 4 acrílicos (1/2 uso)	*****
26 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se reacomodaron gabinetes de lámparas fluorescentes	*****
26 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
26 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
26 de Ene de 15	Circuitos Central y Laterales, Lerdo de Tejada, Roble, Parque Vicente Guerrero, Parque Álvaro Obregón, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Ene de 15	C. Reforma de Justo Sierra a Leona Vicario, C. Regules de Reforma a Av. Ángel Veral, C. Altamirano de Reforma a Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Ene de 15	C. Abasolo de Reforma a Juárez, C. Bravo de Independencia a Juárez, C. Aldama de Escobedo, Libertad e Hidalgo, Terán	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Ene de 15	Bvd. A Dr. Arroyo,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias, encontrándose 2 lámparas cubicas apagadas	*****
26 de Ene de 15	C. Regules, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
26 de Ene de 15	Col. Concepción, Mitras, San José, San Francisco, San Ángel, Rivas Guillen, Las Hadas, Del Bosque, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Ene de 15	C. Manuel Esperón entre Zeferino Ponce y Ocampo, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 foco 70w
26 de Ene de 15	C. Santa Luisa entre Santa Luisa y Matamoros, Col. Santa Lucina	Lámpara apagada	1 foco 100w
26 de Ene de 15	C. Lerdo de Tejada entre Bélgica y Yugoslavia, Col. 22 de Mayo	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
26 de Ene de 15	C. Concepción, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Ene de 15	C. Río Colorado esq. Río Verde, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Ene de 15	C. Compositores, Fracc. Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Ene de 15	C. Ocampo, Col. Del Bosque	Se colocaron puentes en base de medidor de circuito de lámparas apagadas	.20 cms. De cable #14
27 de Ene de 15	Camellón Lerdo de Tejada	Se verificaron registros y amperaje y se encontraron funcionando de manera normal, en el circuito 3 se apretaron tornillos flojos, y se acciono interruptor termomagnético, el circuito 4 se encontraba funcionando bien	*****
27 de Ene de 15	C. Ocampo entre Reforma y Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Se cubrió la fotocelda y se acciono circuito normalmente	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Ene de 15	Plaza del Maestro lado norte	Se llevó cemento y se tapo ranura para cubrir manguera metálica con cables	*****
27 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se instalaron argollas y anclas a 2 postes de 8 mts.	*****
27 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 3 focos 70w, 4 de 100w	*****
27 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
27 de Ene de 15	Col. República, Antorchista, Las Vegas, Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Ene de 15	C. Aguascalientes entre Querétaro y Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Ene de 15	C. Veracruz entre Querétaro y Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Ene de 15	Col. San Antonio, Mirador, San Isidro, El Pineño, Rinconada de los Fresnos, Bustamante I,II,III, Jardín, Vista Hermosa, Cumbres, Fracc. Libertad, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Ene de 15	C. Tomas Zarate Sánchez, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
27 de Ene de 15	C. Jaime Nunó esq. Camelias, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Ene de 15	And. Monte Ararat, Col. Ollería	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Ene de 15	C. Ceibas esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Ene de 15	Comunidad de Pastoriza	Lámpara apagada	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v
28 de Ene de 15	Plaza Ferrocarrilera	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas a 8 arbotantes	2 lámparas espiral ahorradoras de 85w, 1 esfera de acrílico
28 de Ene de 15	Priv. Hidalgo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Ene de 15	Plaza de las Instalaciones de FEREMA	Se retiraron 2 arbotantes y se dejaron en la bodega de Alumbrado	*****
28 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 4 de 150w	*****
28 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se armo balastro remoto de 150w en 220v	1 balastro 150w (1/2 uso)
28 de Ene de 15	Plaza Juárez	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas a 9 arbotantes	2 esferas, 1 foco 100w, 1 balastro remoto 150w, 1 foco 150w, 1 foco fluorescente de 65w
28 de Ene de 15	Col. Juárez, Santa Lucina, Palma de Romero, Luis N. Morones, Valle de México, Lázaro Cárdenas, San Miguelito, María L. Castillo, Forestal, Fracc. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ene de 15	C. Río Nilo, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
28 de Ene de 15	C. San Agustín entre Camino Viejo a la Paz y And. De los Andes, Col. Los Pinos	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
28 de Ene de 15	Cerrada de San Agustín, Col. San Agustín	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Ene de 15	C. Ruiz Cortines esq. Independencia, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
29 de Ene de 15	Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
29 de Ene de 15	Parque Vicente Guerrero	Se realizó limpieza de 70 esferas de 14 arbotantes	1 esfera de acrílico
29 de Ene de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó con la reparación de 3 lámparas ahorradoras de 15w en la oficina del Oficial Mayor	3 lámparas ahorradoras de 15w
29 de Ene de 15	Jardín de Niños, Col. La Lagunita	Se acudió para verificar listado de material requerido, quedando pendiente posteriormente la programación del trabajo	*****
29 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desechos, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 3 de 150w	*****
29 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probó balastro de 150w del material de desecho, no se logró recuperar	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
29 de Ene de 15	Col. Manuel M. Torres, Aviación I, II, Bella Gaviota, Ojo de Agua, La Hacienda, Fracc. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Ene de 15	C. Río Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Ene de 15	C. Infiernillo esq. Priv. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Ene de 15	C. Cerro Gordo esq. Laguna Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
29 de Ene de 15	Col. Colinas de la Paz, Ollería, Magisterial los Reyes, San Benito, Florida I,II, Los Minerales, Villa Fontana, Kildum, Inf. Fidel Velázquez, Inf. Manuel Moreno Torres, Fracc. Hidalgo, Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Ene de 15	C. Ignacio Montes de Oca, Col. La Providencia	Se elevó línea que estaba colgando quedando a una altura de 4 mts.	3 mts. De neutranel #6
30 de Ene de 15	Parque Vicente Guerrero	Se lavaron 30 esferas de 6 arbotantes en el andador, además en el quisco se lavaron las 8 esferas	1 fotocelda 220v, 1 esfera de acrílico, 1 foco 150w, 2 focos espiral de 65w
30 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****
30 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se revisó balastro remoto de 100w, se encontró dañado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Enero del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
30 de Ene de 15	Taller de Alumbrado	Se lavaron 2 cristales para luminaria OV-15	*****
30 de Ene de 15	Col. La Lagunita, La Dichosa, La Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Ene de 15	Av. Hidalgo, Comunidad de Santana	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Ene de 15	C. Venustiano Carranza, Comunidad de Santana	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
30 de Ene de 15	Circuitos Av. Roble, Lerdo de Tejada, Carretera 57, Doctor Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante, La Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Ene de 15	Plazas Vicente Guerrero, Álvaro Obregón, 5 de Mayo, Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Ene de 15	Cancha Deportiva, Col. República	Se verificó reporte de lámparas apagadas, encontrándose que se debía a falla de CFE	*****
30 de Ene de 15	C. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se reemplazó acrílico	1 acrílico